

Lesson 4 比例控制器

$$\dot{m} = \frac{1}{7000} (u - 100m + d)$$


$$7000 \dot{m} + 100m = u + d$$

拉氏变换


$$7000s M(s) + 100M(s) = U(s) + D(s)$$

$$(7000s + 100) M(s) = U(s) + D(s)$$

$$\frac{M(s)}{U(s) + D(s)} = \frac{1}{7000s + 100}$$



加入控制



$$u = k_p e$$

$$E = R - M$$

$$u(s) = K_p (R - M)$$

$$[K_p (R - M) + D] \cdot \frac{1}{7000s + 100} = M$$

$$K_p R - K_p M + D = (7000s + 100) M$$

$$k_p R + D = (7000s + 10\alpha + k_p)M$$

$$M = \frac{k_p R + D}{7000s + 10\alpha + k_p} \Rightarrow R, D \text{ 稳定则 } M \text{ 稳定}$$

$$R = \mathcal{L}[r] = \frac{r}{s} \quad D = \mathcal{L}[d] = \frac{d}{s}$$

$$M = \frac{\frac{k_p r}{s} + \frac{d}{s}}{7000s + 10\alpha + k_p} = \frac{k_p r + d}{s(7000s + 10\alpha + k_p)} \Rightarrow \text{极点 } p_1 = 0$$

$$p_2 = -\frac{10\alpha + k_p}{7000}$$

拉氏反变换 $m(t) = c_1 e^{0t} + c_2 e^{-\frac{10\alpha + k_p}{7000}t}$

$$= c_1 + c_2 e^{-\frac{10\alpha + k_p}{7000}t} \quad \text{决定稳定性: } -\frac{10\alpha + k_p}{7000} < 0 \text{ 即 } -10\alpha - k_p < 0$$

$$\underline{k_p > -10\alpha}$$

仅用比例控制 P 会产生稳态误差

因此还需要引入积分控制

Lesson 5


终值定理和稳态误差

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) \quad X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$$

终值定理

条件: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ 存在. 极点在复平面左半边 (稳定)

稳态误差 e_{ss}



$$K_p(R(s) - X(s)) \cdot \frac{1}{as + 1} = X(s)$$

$$K_p R(s) - K_p X(s) = (as + 1) X(s)$$

$$K_p R(s) = (K_p + as + 1) X(s)$$

$$X(s) = \frac{K_p R(s)}{K_p + as + 1}$$

$R(s)$ 稳定

因此考虑分母是否稳定即可

$$K_p + as + 1 < 0 \Rightarrow s = \frac{-1 - K_p}{a} < 0 \Rightarrow K_p > -1$$

参考值 $r(t) = v$ 常数

$$R(s) = \mathcal{L}[v] = \frac{v}{s}$$

$$X(s) = \frac{K_p \frac{v}{s}}{K_p + as + 1}$$

终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \cancel{\frac{K_p \frac{v}{s}}{K_p + as + 1}} = \frac{K_p}{K_p + 1} v$ ($x(t)$ 的终值状态, 稳定时)

$$e_{ss} = v - \frac{K_p}{K_p + 1} v = \frac{1}{K_p + 1} v \quad K_p \downarrow \quad e_{ss} \uparrow$$


$$K_p \uparrow \quad e_{ss} \downarrow$$

$$K_p \rightarrow \infty \quad e_{ss} = 0 \quad (\text{实际中不可能让 } K_p \text{ 很大})$$

说明仅用比例控制无法消除稳态误差

Lesson 6

比例积分控制器 PI 控制




$$X(s) = \frac{k_p \frac{r}{s}}{as+1+k_p}$$

存在 e_{ss}



要引入新的控制器 $C(s) \Rightarrow e_{ss} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = r$



$k_p \rightarrow C(s)$

$$X(s) = \frac{C(s) \frac{r}{s}}{as+1+C(s)} \quad \text{设计 } C(s) \text{ 使系统稳定}$$

终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{C(s)r}{as+1+C(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{C(s)}{1+C(s)} r$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1+C(s)-1}{1+C(s)} r = \lim_{s \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{1+C(s)}\right) r = r - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+C(s)}$$

目标: $e_{ss} = 0$ 即 $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = r$ 即 $r - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+C(s)} = r$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+C(s)} = 0 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} C(s) = \infty$$



$$C(s) = \frac{1}{s} \text{ 即可} \quad C(t) = \int \text{积分 Integral}$$

一般令 $s \rightarrow 0 \quad C(s) = \frac{k_2}{s} \rightarrow$ 积分增益 Integral Gain

$$X(s) = \frac{C(s) \frac{r}{s}}{as+1+C(s)} = \frac{\frac{k_2}{s} \cdot \frac{r}{s}}{as+1+\frac{k_2}{s}} = \frac{k_2 \cdot \frac{r}{s}}{as^2+s+k_2} = \frac{r}{s} \cdot \frac{k_2}{as^2+s+k_2}$$

$$(as^2+s+k_2)X(s) = \frac{rk_2}{s}$$

两边都拉反变换 L^{-1} : $a\ddot{X}(t) + \dot{X}(t) + k_2 = rk_2$ = 阶系统的阶跃响应

Lesson 7

根轨迹 - 根的作用

Lesson 8

根轨迹 - 绘制技巧

掌握根的变化规律 → 设计控制器/补偿器

Lesson 9

根轨迹 - 分离点/汇合点 & 根轨迹的几何性质

根轨迹的性质:

复数: $z_1 = \sigma_1 + j\omega_1 = r_1 e^{j\theta_1}$ $z_2 = \sigma_2 + j\omega_2 = r_2 e^{j\theta_2}$


$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$
 $z_1 / z_2 = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$

$\therefore G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad s = \sigma + j\omega$




$r = \frac{\pi \text{ zero length}}{\pi \text{ pole length}} \quad \frac{\text{所有零点到复数点积}}{\text{所有极点到复数点积}}$

$\theta = \sum \text{zero angle} - \sum \text{pole angle} \quad \text{所有零点到复数点夹角之和} - \text{所有极点到复数点夹角之和}$



$X(s) = \frac{1}{1 + K G(s)}$

$1 + K G(s) = 0 \quad K G(s) = -1$




$|K G(s)| = 1 = k \cdot \frac{\pi \text{ zero length}}{\pi \text{ pole length}}$

$\angle K G(s) = -\pi(2q+1) \quad q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Lesson 10 超前补偿器

$$H(s) = s + 8$$



实际上很少直接使用 PD 控制：

- ① 无法通过被动原件实现，需要额外能耗
- ② 对高频噪声敏感

加入超前补偿器
lead compensator


$$H(s) = \frac{s+z}{s+p}, \quad |z| < |p|$$

加入零点的同时加入极点

根轨迹向左移，提高了稳定性，
加快了反应速度。

Lesson 11

滞后补偿器



$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

误差 $E(s) = R(s) - X(s) = R(s) - E(s)KG(s)$

$$E(s)(1 + KG(s)) = R(s)$$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + KG(s)}$$


$R(s)$ 为单位阶跃 $R(s) = \frac{1}{s}$
 $r \uparrow \Rightarrow t$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + KG(s)} = R(s) \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)}} = \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)}}$$

稳态误差 e_{ss}

终值定理

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)}} = \frac{1}{1 + K \frac{N(0)}{D(0)}} = \frac{D(0)}{D(0) + KN(0)} = e_{ss}$$



误差 $E(s) = R(s) - X(s) = R(s) - E(s)KG(s) \frac{s+2}{s+p}$

$$E(s)(1 + KG(s) \frac{s+2}{s+p}) = R(s)$$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + KG(s) \frac{s+2}{s+p}}$$

$R(s)$ 为单位阶跃 $R(s) = \frac{1}{s}$
 $r \uparrow \Rightarrow t$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1 + KG(s) \frac{s+2}{s+p}} = R(s) \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)} \frac{s+2}{s+p}} = \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)} \frac{s+2}{s+p}}$$


稳态误差 e_{ss_c}

终值定理

$$e_{ss_c} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)} \frac{s+2}{s+p}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K \frac{N(s)}{D(s)} \frac{s+2}{s+p}} = \frac{1}{1 + K \frac{N(0)}{D(0)} \frac{2}{p}} = \frac{D(0)}{D(0) + KN(0) \frac{2}{p}} = e_{ss_c}$$

$$e_{ss} = \frac{D(0)}{D(0) + KN(0)} \quad e_{ss_c} = \frac{D(0)}{D(0) + KN(0) \frac{2}{p}}$$

目的: 减小稳态误差 $\Rightarrow kN(0) < kN(0)\frac{z}{p} \Rightarrow \frac{z}{p} > 1 \Rightarrow |z| > |p|$


$$H(s) = \frac{s+z}{s+p} \quad |z| > |p|$$


滞后补偿 Lag Compensator

设计滞后补偿器. 要尽量靠近虚轴

Lesson 12

PID 控制器



① $K_p e$ 当前误差

比例增益

+

$$u = K_p e + K_2 \int e dt + K_0 \frac{de}{dt}$$

② $K_2 \int e dt$ 过去误差. 累积

积分增益

+

两边同时拉氏变换 L

$$U(s) = (K_p + K_2 \frac{1}{s} + K_0 s) E(s)$$

③ $K_0 \frac{de}{dt}$ 变化趋势

微分增益

PD 控制: 提高稳定性. 改善瞬态响应

+

PI 控制: 改善稳态误差

\Rightarrow

PID 控制

微分 D 对噪声 + 敏感

Lesson 13

奈奎斯特稳定性判据