




Conectores de sensores de temp y relays




Octoacoplador de paso a cero




Triac, fusible y conectores de entrada/salida



Sensor Temp Triac



Alimentación



Converter_ACDC:Converter_ACDC_HILink_HLK-PMxx

Desing by solarhomer (Antonio Barroso)

Sheet: /

File: frees_v2.4_estanca..kicad_sch

Title: Gestor de excedentes, Based in FreeDS

Size: A4 Date: 2022-11-17

KiCad E.D.A. kicad (6.0.1)

Rev: 236

Id: 1/1