

Raport z lotu AGH - INSPEKCJA

Spis treści

- 1. Podstawowe informacje o wykonanej misji
- 2. Dodatkowe informacje o wykonanej misji
- 3. Lista pracowników znajdujących się na terenie
- 4. Zmiany w infrastrukturze
- 5. Sytuacje nadzwyczajne
- 6. Kody ArUcoS
- 7. Mapa infrastruktury
- 8. Informacje końcowe

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI

	zespół
NAZWA / EMAIL	AGH Drone Engineering / agh_droniada@m160.mikr.dev
NAZWISKO PILOTA / NR KOMÓRKI	Jan Kowalski, 123456789
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA MISJI	2024-06-10T12:34:00
NR MISJI	0
CZAS TRWANIA LOTU	331:02
STAN BATERII PRZED WYKONANIEM LOTU	95% / 16.8V


2. DODATKOWE INFORMACJE O WYKONANEJ MISJI

	zespół
INDEX KP	1.2
STAN BATERII PO ZAKOŃCZENIU LOTU	80% / 16.2V


3. LISTA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU

zespół			
#	BHP	LOKALIZACJA	ZDJĘCIE
1	Tak	Lat 50.27270, Long 18.67110	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.
2	Nie	Lat 50.27271, Long 18.67111	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.
3	Tak	Lat 50.27272, Long 18.67112	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.
4	Tak	Lat 50.27273, Long 18.67113	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.
5	Nie	Lat 50.27274, Long 18.67114	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.
6	Tak	Lat 50.27275, Long 18.67115	 A placeholder image showing a worker in a hard hat and safety vest. The text 'BRAK ZDJĘCIA PRACOWNIKA' (No photo of worker) is overlaid, along with 'CAMERA 01' at the bottom.

4. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE W STOSUNKU DO LOTU "ZERO"

zespół				
#	KATEGORIA	CZAS WYKRYCIA	LOKALIZACJA	ZDJĘCIE
1	Rurociąg	[DD/MM/RRRR GG:MM:SS]	Lat 50.27268 Long 18.67110	

5. SYTUACJE NADZWYCZAJNE

#	ZDARZENIE	CZAS	LOKALIZACJA	ZDJĘCIE	POWIADOMIENIE
1	Sytuacja nadzwyczajna	[DD/MM/RRRR GG:MM:SS]	Lat 50.27284 Long 18.67057		Tak

6. KODY ARUCO

#	ZAWARTOŚĆ	LOKALIZACJA	ZDJĘCIE
1	5423	Lat 50.27285 Long 18.67110	

7. MAPA WYKRYCIA

