


☐ Übergabeprotokoll – als Anlage zum Mietvertrag  
☐ Rückgabeprotokoll

<b>Auftrag</b>	0023143772	<b>Mietvertr.-Nummer</b>	13522	<b>Kennzeichen</b>	BS-LM2071
<b>Kd.Name</b>	Margit Kuehbacher	<b>Kd. Nummer</b>	0010000649		
<b>Fahrer</b>	Margit Kuehbacher Kuehbacher	<b>Fzg.-Ident-Nr.</b>	WWWZZZ3CZCE061579		
<b>Adresse</b>	Gögginger Mauer 19	<b>Herst., Typ</b>	VW PASSATVAR	<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>PLZ, Ort</b>	86150 / Augsburg	<b>E-Mail</b>			
<b>Führerscheinnummer</b>	B8307709451				
<b>Tachostand Übernahme</b>	21315	km	<b>Tankfüllung Übernahme:</b>	<input type="checkbox"/> Leer <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> Voll	
<b>Zustandsprüfung Innen:</b> <b>Legende: B = Beschädigung V = Verschmutzung R = Riss K = keine</b>					
Vordersitze	K	Teppichboden	K		
Rücksitze	K	Dachhimmel	K		
Innenverkleidung	K	Kofferraum/Ladefläche	K		
Anzahl Sitze (bei Vans)	5	Armaturentafel/Mittelkonsole	K		
<b>Kontrolle</b>		<b>Kontrolle</b>		<b>Kontrolle</b>	
Warndreieck	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Reserverad/Kompressor	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Serviceplan	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Verbandkasten	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Original-/Navigationsgerät	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Eiskratzer	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Warnweste	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datenträger Software (orig.)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Parkscheibe	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bordwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Portables Navigationsgerät	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Grüne Versicherungskarte	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Betriebsanleitung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	FB-Standheizung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Schadensanzeige	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Letzte HU gültig bis:	30.04.2013	Sonstiges:	
				Fahrzeugschein (ZBI)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
				Anzahl Schlüssel	1
<b>Wamanzelgen aktiv:</b> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Letzter Kundendienst bei km</b> 0 <b>Datum</b> 10.04.2012					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  <div> <b>Zustandsprüfung außen:</b>  <b>Erschwerte Übernahmebedingungen durch:</b>  <input type="checkbox"/> Keine  <input type="checkbox"/> Verschmutzung  <input type="checkbox"/> Regen/Nässe  <input type="checkbox"/> Dunkelheit  <input type="checkbox"/> Parkhaus  <input checked="" type="checkbox"/> Schnee/Eis  <input type="checkbox"/> Zeitdruck des Übergebenden            Sonstiges:         </div> </div>					
<b>Reifen-/Technikcheck:</b>			<b>Bereifung:</b> <b>Legende: m:montierte u:unmontierte k:komplett</b>		
Profiltiefe: vl. 5 hl. 5 vr. 5 hr. 5 Res. ____ Profiltiefe: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ Motorölstand in Ordnung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Kühlmittelstand in Ordnung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			vorhanden: <input checked="" type="checkbox"/> Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> auf Stahlfelgen <input checked="" type="checkbox"/> auf Alufelgen vorhanden: <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> auf Stahlfelgen <input type="checkbox"/> auf Alufelgen vorhanden: <input type="checkbox"/> Winterreifen <input type="checkbox"/> auf Stahlfelgen <input type="checkbox"/> auf Alufelgen		
			<b>Tankfüllung Abgabe</b> <input type="checkbox"/> Leer <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> Voll		
			<b>Reichweitenanzeige</b> 610 km		
			<b>Tachostand Abgabe</b> 22012 km		
<b>Fehlfaht</b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<b>Dauer der Übergabe</b> 30 min	<b>Wartezeit in Minuten</b> 3 min	<b>Warteort</b> <input checked="" type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> draussen		
<b>Bemerkungen:</b>					
Dieses Rücknahme-Protokoll umfasst optische Beschädigungen. Äußerlich nicht erkennbare Mängel, die auf Grund von erschwerten Übernahmebedingungen nicht protokolliert wurden sowie technische und/oder versteckte Mängel und Schäden schließen entsprechende Ansprüche an den Nutzer nicht aus.					
<b>Übernahme</b>		<b>Bbeauftragter Logistikpartner</b>		<b>Rückgabe</b>	
Essen	07.02.2013 12:56	490446	Augsburg	08.02.2013 07:10	
<b>Übergabeort</b>	<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>LP Code</b>	<b>Fahrer - Nr.</b>	<b>Rückgabeort</b>
Das Protokoll wird durch die Unterschrift des Mieters sowie des Beauftragten bestätigt. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Mieter, dass ihm die Funktionsweise und Handhabung des Fahrzeuges bekannt ist.					
Herr Küper Küper		Klaus Lorengel		Margit Kuehbacher Kuehbacher	
Name des Übergebenden (in Druckschrift)		Name des Logistikpartners (in Druckschrift)		Name des Übernehmenden (in Druckschrift)	
<b>Keine Unterschrift</b>					
<b>Unterschrift wird nicht geleistet</b>					
Unterschrift des Übergebenden		Unterschrift des Logistikpartners		Unterschrift des Übernehmenden	

### Innenbegutachtung

	Vordersitze	Keine
	Rücksitze	Keine
	Innenverkleidung	Keine
	Innenverkleidung 2	Keine
	Innenverkleidung 3	Keine
	Innenverkleidung 4	Keine
	Teppichboden	Keine
	Dachhimmel	Keine
1	Kofferraum/Ladefläche	Keine
	Armaturentafel/Mittelkonsole	Keine

### Außenbegutachtung

2	Spoiler - Vorne	Kratzer
3	Stoßfänger - Hinten	Kratzer

### Technische Mängel

	Motorölstand in Ordnung	
	Kühlmittelstand in Ordnung	

### Standardbilder



Vorne Links



Hinten Rechts



Seite Links



Seite Rechts



Innenraum




Tacho

## Schadenbilder



1. Kofferraum/Ladefläche

Keine



2. Spoiler - Vorne

Kratzer





3. Stoßfänger - Hinten

Kratzer