



RAPPORT

Til Digiplex.

Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s

Ved: Jon Vidar Engene

E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 15.09.20.

Sider: 2

+A2 UPS Vifter og filter.

+A2-353.211.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.211.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.212.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Kraftig lagerstøy begge vifter.

+A2-353.212.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.221.LR401-LR402 tilluftsvifter. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-353.221.LR501-LR502 avtrekksvifter. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-353.222.LR401-LR402 tilluftsvifter. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-353.222.LR501-LR502 avtrekksvifter. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-353.231.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.231.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.232.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.232.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.

+A2-353.235.LR401 tilluftsvifte. Byttet filter. Ingen anmerkninger.

+A2-353.235.LR501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

+A2-353.236.LR401 tilluftsvifte. Byttet filter. Avslått, men testet i 15Hz.

+A2-353.236.LR501 avtrekksvifte. Som over.

+A2-360.211.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

+A2-360.212.JV501 avtrekksvifte. Kraftig lagerstøy motor, bør skiftes ut snarest.

+A2-360.221.JV501 avtrekksvifte. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-360.222.JV501 avtrekksvifte. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-360.231.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

+A2-360.232.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøll.
E-post: jon-vidar.engene@gk.no Tlf:99011690.
Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøll.
E-post: tor-arne.grimlid@gk.no Tlf:41447454.