



RAPPORT

Til Digiplex.

Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s

Ved: Jon Vidar Engene

E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 04.09.20.

Sider: 1

Munters dataromskjølere, +A1, 1 etg.

+A1-353.111.IK01. F-gass kontroll. Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen.
Feedback alarm på supply-viftene.

+A1-353.112.IK01. F-gass kontroll. Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen.
Vannlekkasje fra gjennomføringen mellom el.skapet og avkastkammer.

+A1-353.113.IK01. F-gass kontroll. Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen.

+A1-353.114.IK01. F-gass kontroll, Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen, og en større
lekkasje på fordeler til fordampere. Ligger ute på lavtrykk.
Scavenger-vifte 1 virker ikke.

+A1-353.115.IK01. F-gass kontroll, lekkasje på sikkerhetsventilen.
Vannlekkasje fra toppen av el.skapet.

+A1-353.116.IK01. F-gass kontroll. Vannlekkasje fra toppen i el.skapet.
Lekasje serviceventil sugegass kompressor.

+A1-353.117.IK01. F-gass kontroll, lekkasje på serviceventil sugegass kompressor.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøp.
E-post: jon-vidar.engene@gk.no Tlf:99011690.
Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøp.
E-post: tor-arne.grimlid@gk.no Tlf:41447454.