

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE
RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| PROYECTO ANDRIA | | | |
| SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 060 | | | |
| Responsable de Ejecución - EHJ | | | |
| Fecha de solicitud: 29/12/2020 | | | |
| Solicitada por JIMENA AVILA 15 D | Propietario X | Inquilino | |
| Teléfono de Contacto 3815113779 | | | |
| DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO | | | |
| Analizar posibles causas. | | | |
| Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK. | | | |
| Grieta en la medianera que producía ingreso de agua de lluvia y humedad en la pared | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOLUCION DEL RECLAMO | | | |
| Acciones y trabajos realizados | | | |
| SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA. | | | |
| Se reparó el techo con Andrés Monjes y se procedió a pintar el departamento con DARIO LIZARRAGA el 28/04/2021. | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESPONSABILIDAD DE PAGO | FORMA DE PAGO | COSTO MANO DE OBRA | COSTO MATERIALES |
| LINK | EFFECTIVO | \$4000 | \$4000 |
| | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|
| PROYECTO ANDRIA | | | |
| SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° RFO 060 | | | |
| Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA | | | |
| Fecha de solicitud: 29/12/2020 | | | |
| Solicitada por: JIMENA AVILA 15 D | PROPIETARIO x | Inquilino | |
| Teléfono de Contacto 3815113779 | | | |
| DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO | | | |
| Se pintó y dejo en condiciones el departamento, sufrió manchas de humedad por ingreso de lluvia | | | |
| | | | |
| Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente | | | |
| Se pintó y dejo en condiciones | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DETALLES DE EJECUCION DE OBRA | | | |
| Fecha de Inicio | 23/04/2021 | Fecha de Finalización | 28/04/2021 |
| Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres) | | | |
| DARIO LIZARRAGA | | | |
| | | | |
| | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARIA EMILIA HERRERA JURE
Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA
Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

Gracias.

18:15

Vicky Int Mate De Luna

Gracias

18:20

mié, 28 abr.

Vicky Int Mate De Luna

Hola buenas noches. Hoy estuvieron trabajando los pintores, ya está todo terminado!

21:31

Mariana Rodrigue Rey

Buenísimo!!! Muchas gracias @Liseth Corporativo Link Y @Emi 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

21:32

Hola buenísimo!! Me escribió el pintor me dijo que estaba listo

21:33 ✓✓

Qué tal quedó?

21:33 ✓✓

Mariana Rodrigue Rey

Y gracias x la paciencia @Vicky Int Mate De Luna y @Jimena Avila

21:33

jue, 29 abr.

+54 9 3814 68-3333

~Jimena Avila

Buen día. Perdón no contesté ayer, estaba en una conferencia online cuando mandaron el msj. Me alegro que ya esté