

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO ANDRIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 060			
Responsable de Ejecución - EHJ			
Fecha de solicitud: 29/12/2020			
Solicitada por JIMENA AVILA 15 D	Propietario X	Inquilino	
Teléfono de Contacto 3815113779			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
Grieta en la medianera que producía ingreso de agua de lluvia y humedad en la pared			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se reparó el techo con Andrés Monjes y se procedió a pintar el departamento con DARIO LIZARRAGA el 28/04/2021.			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MANO DE OBRA	COSTO MATERIALES
LINK	EFFECTIVO	\$4000	\$4000
OBSERVACIONES			

EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ANDRIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° RFO 060			
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA			
Fecha de solicitud: 29/12/2020			
Solicitada por: JIMENA AVILA 15 D	PROPIETARIO x	Inquilino	
Teléfono de Contacto 3815113779			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Se pintó y dejo en condiciones el departamento, sufrió manchas de humedad por ingreso de lluvia			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se pintó y dejo en condiciones			
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA			
Fecha de Inicio	23/04/2021	Fecha de Finalización	28/04/2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
DARIO LIZARRAGA			
OBSERVACIONES			

MARIA EMILIA HERRERA JURE
Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA
Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra