

## Liseth Anaya

---

**De:** Maria Emilia Herrera Jure <emilitaherrera1@gmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 24 de febrero de 2021 18:37  
**Para:** Liseth Anaya  
**Asunto:** Post Venta ARGIA  
**Datos adjuntos:** MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO. Durloc.docx;  
MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO (2)DURLOC.docx

Liseth como estas?

adjunto formularios para OC de Emilio Lizarraga trabajo que realizo en Argia dpto 42

Saludos

Emi

**OBRA**  
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

## ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

<b>PROYECTO ARGIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 066</b>			
Responsable de Ejecución: EMILIA HERRERA JURE			
Fecha de solicitud: 18/02/2021			
Solicitada por: EZEQUIEL MAIDANA (Apellido y Nombre)	PROPIETARIA	Inquilino X	
Teléfono de Contacto			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante			
Se realizó reparación en el durloc ya que previamente se había reparado la caja de preinstalación de Aire Acondicionado. Se pintó y quedó en perfectas condiciones.			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se reparó el durloc y se pintó			
<b>DETALLES DE EJECUCION DE OBRA</b>			
Fecha de Inicio	18/02/2021	Fecha de Finalización	18/02/2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
EMILIO LIZARRAGA			
<b>OBSERVACIONES</b>			

EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra

EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Conformidad  
del Cliente

**OBRA**  
**Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA**
**Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE  
RESPONSABILIDADES**

## ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

<b>PROYECTO ARGIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 066</b>			
Responsable de Ejecución - EHJ			
Fecha de solicitud: 18/02/2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre) EZEQUIEL MAIDANA		Propietario	Inquilino X
Teléfono de Contacto			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
Se realizó reparación en el durloc ya que previamente se había reparado la caja de preinstalación de Aire Acondicionado. Se pintó y quedo en perfectas condiciones.			
<b>SOLUCION DEL RECLAMO</b>			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se reparó el durloc y se pinto			
<b>RESPONSABILIDAD DE PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>COSTO MANO DE OBRA</b>	<b>COSTO MATERIALES</b>
LINK	EFECTIVO	\$4800	\$0
<b>OBSERVACIONES</b>			

 \_\_\_\_\_  
 EMILIA HERRERA JURE

 Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

 \_\_\_\_\_  
 LISETH ANAYA

 Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra