

| | |
|--------------------------------------|---|
| OBRA | Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES |
| Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA | |

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| PROYECTO ARGIA | | | |
| SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 078 | | | |
| Responsable de Ejecución - EHJ | | | |
| Fecha de solicitud: 11/05/2021 | | | |
| Solicitada por PAULA MELANO PB 04 | | Propietario | Inquilino X |
| Teléfono de Contacto 3815196938 | | | |
| DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO | | | |
| Analizar posibles causas. Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK. | | | |
| En enero 2021 se filtró agua en el interior de la unidad a causa de una canaleta que estaba en mal estado | | | |
| Se reparó con SIGMA.- | | | |
| Luego se procedió a pintar y eliminar una humedad en el interior de un placard que producía hongos y afecto efectos personales de la inquilina. | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOLUCION DEL RECLAMO | | | |
| Acciones y trabajos realizados | | | |
| SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA. | | | |
| Pintura y durloc a cargo de Dario Lizarraga | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESPONSABILIDAD DE PAGO | FORMA DE PAGO | COSTO MANO DE OBRA | COSTO MATERIALES |
| LINK | EFFECTIVO | \$12000 | \$0 |
| | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EMILIA HERRERA JURE
Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA
Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

| | | | |
|---|-------------|-----------------------|------------|
| PROYECTO ARGIA | | | |
| SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° RFO 078 | | | |
| Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA | | | |
| Fecha de solicitud: 11/05/2021 | | | |
| Solicitada por: PAULA MELANO PB 04 | PROPIETARIO | Inquilino X | |
| Teléfono de Contacto 3815196938 | | | |
| DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO | | | |
| En enero 2021 se filtró agua en el interior de la unidad a causa de una canaleta que estaba en mal estado | | | |
| Describe la tarea a realizar para satisfacción del cliente | | | |
| Luego se procedió a pintar y eliminar una humedad en el interior de un placard que producía hongos y afecto efectos personales de la inquilina. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DETALLES DE EJECUCION DE OBRA | | | |
| Fecha de Inicio | 26/05/2021 | Fecha de Finalización | 26/05/2021 |
| Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres) | | | |
| DARIO LIZARRAGA | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARIA EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra