

H

I

J


K

L

M




(a) 3 相 2 极无刷电机结构



(b) 无刷直流电机控制原理

注意，这里的霍尔元件，是S极接近为1



要逆向转则6步反着走




图 2 霍尔电势、绕组通电波形图

H

I

J

K

L

M