

LIBRO HISTORIAL SISTEMA ILS										N° DE FOLIO 021	
CONTRATO: OC 74 y 75/2019										ORIGINAL	
ESTADÓN: SATC											
TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con x)											
PREVENTIVA CORRECTIVA VERIFICACIÓN AÉREA OTRAS											
HORA		DÍA		MES		AÑO		PUESTA EN EL AIRE CON SEÑALIZACIÓN EN TWR			
13:00		16		05		2013					
FECHA DE EMISIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN TWR											
SUBSISTEMA:											
MARCA		MODELO		N°PRECINTO RETIRADO		N° PRECINTO COLOCADO		LOCALIZADOR			
Normarc		NM7014B3									
Normarc		NM7034B3 - LDB103						GPRN			
Normarc		NM7720									
NOVEDAD/DESCRIPCIÓN DE LA FALTA:											
Análisis de espectro. RXS FSHV											
Fuere de servicio no endende.											
TAREAS REALIZADAS:											
Se puebe el equipo y no endende.											
RESPUESTOS UTILIZADOS:											
P/N: S/N: Fw Ver.:											
OBSERVACIONES:											
Se recibe equipo FSHV de RXS para repetir											
Ref. No. 75-015461-C.											

Firma Técnico EANA:

[Firma]
Gonzalez Ruben
Técnico Mayor CNS

Firma Técnico INDRA:

[Firma]
JUAN DE DIOS BENITEZ
Ing. en Telecomunicaciones
INDRA S.I. S. A.

[Firma]
Gonzalez Ruben
Técnico Mayor CNS