

প্লাস্টার সাধারণ জিজ্ঞাসা



প্লাস্টার এর মটার তৈরিতে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত কি?

বিভিন্ন প্রকারের প্লাস্টারিং এর কাজে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত,

আর.সি.সি ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৪

ব্রিক ফেইস প্লাস্টার = সিমেন্ট ১ : বালি ৬

ভাল মানের প্লাস্টার এর পূর্বশর্ত কি কি?

প্লাস্টারিং শুরু করার পূর্বে দেয়ালের সারফেস ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং আরসিসি সারফেসে প্রয়োজনে চিপিং করে নিতে হবে। প্লাস্টারিং শুরুর পূর্বে গাঁথুনির ইটে যদি শ্যাওলা থাকে তাহলে তা অবশ্যই ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

প্লাস্টার এর বালির ক্ষেত্রে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

প্লাস্টার শুরুর আগে বালি ঠিকমতো চালতে হবে এবং ছেড়া চালনি বালি চালার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই ময়লা-আবর্জনা, কাঁদামাটি মিশ্রিত বালি ব্যবহার করা যাবে না।

দেয়াল প্লাস্টারিং এর পর কতদিন কিউরিং করতে হবে?

দেয়াল প্লাস্টারিং এর পর ১৫ দিন কিউরিং করাই উত্তম।