

ACOMPANAMIENTO COMERCIAL SIN DINA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
EOL874	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL SIN DINA	AUTOSISURA MEDELLIN	09-OCT-2021	130007186

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE CARLOS DAVID ARIAS IBARRA		C.C./NIT 1036640025	TELÉFONO	
DIRECCIÓN		E-MAIL		
MARCA MAZDA 3 [3] GRAND TOURING		MODELO 2019	COLOR GRIS	
SERVICIO PARTICULAR	MARICULADO DURANGO RAMIREZ ERIKA MILENA		VALOR AUTOS SURA 72.800.000	
COD. FASECOLD 05601143	MANIFIESTO NÚMERO 352018000395526	FECHA 2018/09/11	AVALUO PROPIETARIO	VALOR ACCESORIOS 72.800.000
VENCE SOAT	FECHA REVISIÓN TEC-MEC	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR PE40654254	
NÚMERO CHASIS 3MZBN4278KM214019		NÚMERO SERIAL 3MZBN4278KM214019	ALARMA	

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAD	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST. TECNICO
30-SEP-2021	REVISIÓN BÁSICA SIN	23048	X	X								X	
04-OCT-2021	(R)REVISIÓN BÁSICA S	23059		X								X	
09-OCT-2021	ACOMPANAMIENTO COMER	23092										X	

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN ASEGURABLE SI
10 // PERDIDA PARCIAL DA OS \$ 10.138.093 BOLIVAR 2019/02/03 ,
JOSE DANIEL MONTOYA IBARRA - SALVAMENTO- OK PAGO

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAD	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST. TECNICO
									X	

ENTREGADO POR


FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
EOL874	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA	AUTOSISURA MEDELLIN	09-OCT-2021

CARROCERÍA

CARROCERÍA




NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRE
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPAR
13	MAL REPAR POR REMOC
14	MAL REPINT
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANC
19	RAYADO
20	REGUL
21	REMOV
22	REPINT
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ANTENA	TIENE	BOCELES	NO TIENE	BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE	COCUYO IZQUIERDO	TIENE	ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE	LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE	PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE	PORTAEQUIPAJES	NO TIENE	RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE	RINES	TIENE	STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	TIENE	LUCES ALTAS	FUNCIONA	LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA	MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA	TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	BUENO	LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	BUENO	LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE	INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE	ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA	ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO	CONSOLA RADIO	BUENO	CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO	RADIO	ENCIENDE
RELOJ	TIENE	SEGUROS ELECTRICOS	TIENE	TABLERO	BUENO
TAPIZADO PISO	BUENO	TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO	TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO	VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE	DIRECCION HIDRAULICA	NO TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE	RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE	ESTRIBO DERECHO	GOLPE LEVE
ESTRIBO DERECHO	MAL REPARADO POR REMOC	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	RAYADO	COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO POR REMOC	COSTADO DERECHO	REMOVIDO	PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO
PARAL CENTRAL DERECHO	REPINTADO PARCIAL	PUERTA DELANTERA DERECHA	REPINTADO	PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO	PUERTA TRASERA DERECHA	REMOVIDO	PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO	VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO	VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	MAL REPARADO	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO	COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	REPINTADO	PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO	VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO	VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO	PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO	CAPO	REPINTADO
CAPOTA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO	ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO	PARAL PANORAMICO DERECHO	REPINTADO	PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO

ACOMPANAMIENTO COMERCIAL SIN DINA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
EOL874	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL SIN DINA	AUTOSISURA MEDELLIN	09-OCT-2021

CHASIS



NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPAR
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGUL
17	REMOV
18	REPINT
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISFUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BIEN REPARADO	ESTRIBO IZQUIERDO	BIEN REPARADO	PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO	BASE TIJERA DERECHA	BUENO	BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO	MARCO FRONTAL	BUENO	CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE	DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO	GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO	GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO	PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO	TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL PARALLAMAS	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO	TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
EXTENSION PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO	EXTENSION PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	PANEL TRASERO	REMOVIDO
PISO BAUL	BIEN REPARADO	PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO	PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO	TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO	TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	OTRAS 215-40-R18 Profundidad 7
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	OTRAS 215-40-R18 Profundidad 7
LLANTA TRASERA DERECHA	OTRAS 215-40-R18 Profundidad 7
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	OTRAS 215-40-R18 Profundidad 7

EN ESTA PRUEBA NO SE REvisa LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
EOL874	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA	AUTOSISURA MEDELLIN	09-OCT-2021

DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO	DETALLE	ESTADO
PERSIANA	BUENO	ROMPENIEBLAS	TIENE	PANEL PARALLAMAS	BUENO
BABERO	NO TIENE	PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO	ESPOILER TRASERO	NO TIENE
PANEL TRASERO	REMOVIDO	PANEL TRASERO	REPINTADO	PANORAMICO TRASERO	BUENO
STOP DERECHO	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO	TAPA BAÚL	REPINTADO
TAPA BAUL	REMOVIDO				

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA

SERVICIO	
CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPAÑAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación y balanceo electrónico • Prueba de potencia de motor (dinamómetro) • Llantas Michelin, BFGoodrich • Baterías MAC y TUDOR • Certificado de gases • SOAT

ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA
EOL874	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN DINA	AUTOSISURA MEDELLIN	09-OCT-2021

ELEMENTOS MECÁNICOS

ELEMENTOS MECÁNICOS

ESTADO - BUJES

	ESTADO	OBSERVACIONES
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - ESFERAS

	ESTADO	OBSERVACIONES
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - TERMINALES

	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - GENERAL

	ESTADO	OBSERVACIONES
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO	

ESTADO - FRENOS

	ESTADO	OBSERVACIONES
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR	
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	
DISCO TRASERO IZQ	REVISAR	
DISCO TRASERO DER	REVISAR	
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	REVISAR	
PASTAS TRASERAS DERECHAS	REVISAR	

ESTADO - MOFLE

	ESTADO	OBSERVACIONES
MOFLE	BUENO	

ESTADO - LLANTAS

	ESTADO	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENO	
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	
LLANTA REPUESTO	BUENO	
LLANTA TRASERA DERECHA	DEFORMADA	
LLANTA TRASERA DERECHA	VULCANIZADA	
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	