

# HEATER CONTROL



$$c_p \rho V \dot{T}_h = K_h U + w c_p (T_c - T_h)$$

$$\left[ \frac{J}{kg K} \frac{kg}{m^3} m^3 \frac{K}{s} \right] = [W] + \left[ \frac{kg}{s} \frac{J}{kg K} K \right] \quad \checkmark$$

$$V = L \pi \frac{(D_i)^2}{4}$$

$$10 m \frac{(0.05 m)^2}{4} \cdot \pi$$

$$s c_p \rho V T_h = U K_h + w c_p T_c - w c_p T_h$$

$$(s c_p \rho V + w c_p) T_h = U K_h + w c_p T_c$$

$$T_h(s) = \frac{K_h}{s c_p \rho V + w c_p} U + \frac{w c_p}{s c_p \rho V + w c_p} T_c$$

$$= \frac{K_h / w c_p}{\frac{s \rho V}{w} + 1} U + \frac{1}{\frac{s \rho V}{w} + 1} T_c$$

$$= \frac{K_h / w c_p}{\frac{s \rho V}{w} + 1} + \frac{1}{\frac{s \rho V}{w} + 1} T_c$$

$$c_p = 4186 \text{ J/kg K}$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$L = 10 \text{ m}$$

$$D_i = 0.05 \text{ m}$$

$$K_h = 10000 \text{ W}$$

$$w = w_{nom} = 0.5 \text{ kg/s}$$

$$\boxed{PI} \quad \frac{K}{\frac{s \rho V}{w} + 1}$$

$$\omega_c = \frac{K K_h / w c_p}{\frac{s \rho V}{w}}$$

$$w_c = 10000 \rightarrow T_i = 39,27$$

$$K = 0,0047$$