

Układy konstrukcyjne

Konstrukcja budowlana jest układem wzajemnie połączonych elementów.
Awaria jednego z elementów nie jest równoznaczna z awarią całego układu.

- ✓ Rodzaje elementów (materiałów):
 - elementy kruche
 - elementy ciągliwe.
- ✓ Rodzaj układów:
 - układy szeregowo
 - układy równoległe
 - układy mieszane.
- ✓ Korelacja między elementami:
 - elementy nieskorelowane
 - elementy częściowo skorelowane
 - elementy całkowicie skorelowane.


Elementy kruche i elementy ciągliwe

Element kruchy (idealnie kruchy)


- traci zdolność przenoszenia obciążenia po przekroczeniu stanu granicznego nośności, przykład: element betonowy, belka drewniana.

Element ciągliwy (idealnie ciągliwy)

- zachowuje zdolność przenoszenia obciążenia po przekroczeniu stanu granicznego nośności, przykład: element ze stali niskowęglowej (po osiągnięciu granicy plastyczności)



Element kruchy



Element ciągliwy


Układy szeregowe i układy równoległe

Układ szeregowy (układ najsłabszego ogniwa)


- ulegnie awarii, jeżeli ulegnie awarii jeden z jego elementów;
awaria jednego elementu powoduje awarię całego układu;
przykład: łańcuch złożony z wielu ogniw.

Układ równoległy

- ulegnie awarii, jeżeli ulegną awarii wszystkie jego elementy;
do awarii całego układu konieczna jest awaria wszystkich elementów;
przykład: lina spleciona z wielu drutów.



Układ szeregowy



Układ równoległy


Układy szeregowe, układy równoległe, układy mieszane

Symbole:


układ szeregowy:



układ równoległy:



układ mieszany:



element ciągły:




element kruchy:




Układy szeregowe

Układy statycznie wyznaczalne


- awaria jednego elementu powoduje awarię układu.



Jeżeli ulegnie awarii jeden z prętów, cała kratownica ulegnie awarii.



Jeżeli powstanie przegub plastyczny A, B lub C, cała belka ulegnie awarii.




Jeżeli powstanie przegub plastyczny A lub B, cała rama ulegnie awarii.


Układy równoległe

Układy statycznie niewyznaczalne

- aby nastąpiła awaria układu potrzebna jest awaria wszystkich jego elementów.



Aby nastąpiła awaria belki, konieczne jest powstanie przegubów plastycznych A, B i C.




Aby nastąpiła awaria ramy, konieczne jest powstanie przegubów plastycznych A i B.


Układy mieszane

Układy statycznie niewyznaczalne

- awaria jednego z elementów nie powoduje awarii układu.



Aby nastąpiła awaria kratownicy, musi ulec awarii każdy z dwóch elementów przekątnych.



Aby nastąpiła awaria ramy, muszą powstać albo dwa przeguby plastyczne A i B albo przegub plastyczny C.


Układy równoległe i układy mieszane

Nośność układu jest sumą nośności jego elementów.




Układy równoległe:


- lina



- pręty zbrojeniowe w elemencie żelbetowym




- połączenie nitowe, śrubowe



Układ mieszany

- kratownica statycznie wyznaczalna o prętach wykonanych z więcej niż jednego kształtownika

Układ szeregowy; elementy nieskorelowane



n – liczba elementów
 R – nośność układu; zmienna losowa
 R_i – nośność i -tego elementu; zmienna losowa
 q – wielkość obciążenia działającego na układ; stała
 q_i – efekt obciążenia w i -tym elemencie; stała

Prawdopodobieństwo awarii układu:

$$\begin{aligned} P_f &= P(R < q) \\ &= 1 - P(R \geq q) \\ &= 1 - P((R_1 \geq q_1) \cap (R_2 \geq q_2) \cap \dots \cap (R_n \geq q_n)) \quad \leftarrow \text{Niezależne zdarzenia losowe} \\ &= 1 - P(R_1 \geq q_1) \cdot P(R_2 \geq q_2) \cdot \dots \cdot P(R_n \geq q_n) \\ &= 1 - (1 - P(R_1 < q_1)) \cdot (1 - P(R_2 < q_2)) \cdot \dots \cdot (1 - P(R_n < q_n)) \\ &= 1 - (1 - P_{f_1}) \cdot (1 - P_{f_2}) \cdot \dots \cdot (1 - P_{f_n}) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_{f_i}) \end{aligned}$$

Przykład


Obliczyć prawdopodobieństwo awarii układu szeregowego n niezależnych elementów.
Prawdopodobieństwo awarii elementu $P_{fi}=0,05$

$$P_f = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_{fi}) = 1 - (1 - 0,05)^n = 1 - 0,95^n$$


n	P_f	$\beta = -\Phi^{-1}(P_f)$
1	0,050	1,64
2	0,098	1,29
3	0,142	1,07
5	0,227	0,75
...
10	0,401	0,25

Układ szeregowy jest mniej niezawodny niż każdy z jego elementów.

W miarę jak rośnie liczba elementów układu, prawdopodobieństwo jego awarii rośnie, a wskaźnik niezawodności maleje.



Układ równoległy; elementy nieskorelowane



n – liczba elementów
 R – nośność układu; zmienna losowa
 R_i – nośność i -tego elementu; zmienna losowa
 q – wielkość obciążenia działającego na układ; stała
 q_i – efekt obciążenia w i -tym elemencie; stała

Prawdopodobieństwo awarii układu:

$$\begin{aligned} P_f &= P(R < q) \\ &= P((R_1 < q_1) \cap (R_2 < q_2) \cap \dots \cap (R_n < q_n)) \\ &= P(R_1 < q_1) \cdot P(R_2 < q_2) \cdot \dots \cdot P(R_n < q_n) \\ &= P_{f_1} \cdot P_{f_2} \cdot \dots \cdot P_{f_n} \\ &= \prod_{i=1}^n P_{f_i} \end{aligned}$$

← Niezależne zdarzenia losowe

Przykład


Obliczyć prawdopodobieństwo awarii układu równoległego n niezależnych elementów. Prawdopodobieństwo awarii elementu $P_{f_i}=0,05$

$$P_f = \prod_{i=1}^n P_{f_i} = (P_{f_i})^n = (0,05)^n$$

n	P_f	$\beta = -\Phi^{-1}(P_f)$
1	$5,000 \times 10^{-2}$	1,64
2	$2,500 \times 10^{-3}$	2,81
3	$1,250 \times 10^{-4}$	3,66
5	$3,125 \times 10^{-7}$	4,98
...
10	$9,766 \times 10^{-14}$	7,35


Układ równoległy jest bardziej niezawodny niż każdy z jego elementów.

W miarę jak rośnie liczba elementów układu, prawdopodobieństwo jego awarii maleje, a wskaźnik niezawodności rośnie.



Układ równoległy; elementy doskonale ciągliwe nieskorelowane

Nośność układu R jest sumą nośności poszczególnych elementów R_i .



$$R = \sum_{i=1}^n R_i$$

$$\mu_R = \sum_{i=1}^n \mu_{R_i}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_{R_i}^2}$$

n – liczba elementów

R – nośność układu; losowa

R_i – nośność i-tego elementu; losowa

μ_R, σ_R – parametry nośności układu

μ_{R_i}, σ_{R_i} – parametry nośności i-tego elementu

Jeżeli nośności elementów R_i są nieskorelowane i mają jednakowe rozkłady:

$$\mu_R = \sum_{i=1}^n \mu_{R_i} = n\mu_{R_i}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_{R_i}^2} = \sqrt{n\sigma_{R_i}^2} = \sqrt{n}\sigma_{R_i}$$

$$V_R = \frac{1}{\sqrt{n}} V_{R_i}$$

Układ równoległy; elementy doskonale ciągliwe nieskorelowane

Jeżeli:

- obciążenie działające na układ q jest sumą efektów obciążeń w elementach q_i
- efekty obciążeń q_i są wielkościami deterministycznymi
- wskaźniki niezawodności poszczególnych elementów β_i są jednakowe:

efekt obciążenia
całkowitego:

$$q = \sum_{i=1}^n q_i = nq_i$$

wskaźnik
niezawodności
i-tego elementu:

$$\beta_i = \frac{\mu_{R_i} - \mu_{Q_i}}{\sqrt{\sigma_{R_i}^2 + \sigma_{Q_i}^2}} = \frac{\mu_{R_i} - q_i}{\sigma_{R_i}}$$

wskaźnik
niezawodności
układu:

$$\beta = \frac{\mu_R - \mu_Q}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_Q^2}} = \frac{\mu_R - q}{\sigma_R} = \frac{n\mu_{R_i} - nq_i}{\sqrt{n}\sigma_{R_i}} = \sqrt{n} \left(\frac{\mu_{R_i} - q_i}{\sigma_{R_i}} \right)$$

$$\beta = \sqrt{n}\beta_i$$


Przykład

Obliczyć prawdopodobieństwo awarii układu równoległego n niezależnych elementów. Prawdopodobieństwo awarii elementu $P_{fi}=0,05$

$$\beta = \sqrt{n} \beta_i$$


n	β	$P_f = \Phi(-\beta)$
1	1,64	$5,000 \times 10^{-2}$
2	2,33	$1,000 \times 10^{-2}$
3	2,85	$2,193 \times 10^{-3}$
5	3,68	$1,175 \times 10^{-4}$
...
10	5,20	$9,885 \times 10^{-8}$

Układ równoległy jest bardziej niezawodny niż każdy z jego elementów.
W miarę jak rośnie liczba elementów układu, prawdopodobieństwo jego awarii maleje, a wskaźnik niezawodności rośnie.



Układ równoległy; elementy kruche nieskorelowane

Nośność układu R jest sumą nośności poszczególnych elementów R_i .





$$R = \sum_{i=1}^n R_i$$



n – liczba elementów
 R – nośność układu; losowa
 R_i – nośność i -tego elementu; losowa

Nośność układu:

$$R = \max[nR_1, (n-1)R_2, (n-2)R_3, \dots, 3R_{n-2}, 2R_{n-1}, R_n]$$

gdzie : $R_1 < R_2 < R_3 < \dots < R_n$



Układy szeregowe i układy równoległe		
Układ:	Korelacja:	
szeregowy	$\rho = 0$	niezawodność układu < niezawodność elementu
	$\rho = 1$	niezawodność układu = niezawodność elementu
równoległy	$\rho = 0$	niezawodność układu > niezawodność elementu
<div><div><div>Układ szeregowy</div><div>niekorelowany całkowicie skorelowany</div><div></div></div><div><div>Układ równoległy</div><div>niekorelowany</div><div></div></div><div><div>niezawodność układu</div><div>niezawodność elementu</div></div></div>		
Nie dotyczy sumy nośności elementów kruchych.		

Zadanie

Siły działające na kratownicę są wielkościami deterministycznymi (nie są losowe).


Poszczególne pręty kratownicy wykonano ze stali idealnie ciągliwej, a ich nośności są zmiennymi losowymi o rozkładach normalnych.

Nośności prętów pasów dolnych oraz prętów pasów górnych są ze sobą całkowicie skorelowane, a ich wskaźnik niezawodności $\beta = 3$.

Nośności prętów ukośnych są ze sobą i z pozostałymi prętami całkowicie nieskorelowane, a każdy z nich wykonano:

- a) z jednego kształtownika stalowego o $\beta = 3$
- b) z dwóch równoległych nieskorelowanych kształtowników stalowych, każdy o $\beta = 3$.

Obliczyć prawdopodobieństwo awarii i wskaźnik niezawodności kratownicy.



Zadanie

Linę ze stali idealnie ciągliwej wykonano z n drutów o jednakowych przekrojach, o łącznym polu powierzchni przekroju $A=20 \text{ cm}^2$.

Granica plastyczności stali f jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, o parametrach: $\mu_f = 400 \text{ MPa}$, $\sigma_f = 40 \text{ MPa}$.

Siła rozciągająca linę P jest:

a) wartością deterministyczną, $P = 500 \text{ kN}$

b) zmienną losową o rozkładzie normalnym, $\mu_p = 500 \text{ kN}$, $\sigma_p = 75 \text{ kN}$.

Sporządzić wykres zależności między wskaźnikiem β liny a liczbą drutów, $n = 1, 2, \dots 10$.

Zadanie

Nośność pręta na rozciąganie R jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, o parametrach: $\mu_R = 200 \text{ kN}$, $\sigma_R = 20 \text{ kN}$

Jak zmieniają się te parametry, jeżeli jeden pręt zastąpimy dwoma prętami równoległymi, których nośności R_i są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach normalnych, o parametrach:

$$\mu_{Ri} = 100 \text{ kN}, \sigma_{Ri} = 10 \text{ kN}$$

i jeżeli wykonano je z materiału:

a) doskonale ciągliwego

b) doskonale kruchego.