

INFORME DE REPARACIÓN

DATOS GENERALES DE LA VISITA


ORDEN DE SERVICIO: 236191719

MECÁNICO	Randy Morales	FECHA Y HORA	11/7/25, 14:34
CLIENTE	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN	santa maria
RECIBIDO POR	##recibido_por##	FIRMA	##firma1-300x75##

DATOS DEL CAMIÓN

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	KILOMETRAJE
Camión Volquete	SX3256V354C	Shacman	LZGJL4V43SX004915	EP7719	2345


MOTOR

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
FUGAS DE ACEITE	reparacion de retenedora	

FRENOS

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
----------	---------------	-------

INFORME DE REPARACIÓN

TAMBOR	reemplazo	
--------	-----------	---

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

se realiza cambio de bandas de frenos.