


INFORME DE REVISIÓN Y ENGRASE

DATOS GENERALES DE LA VISITA


ORDEN DE SERVICIO: 236306017

MECÁNICO	Raimundo Calderón	FECHA Y HORA	14/7/25, 13:17
CLIENTE	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN	las guía de rio ható
RECIBIDO POR	José perez	FIRMA	


DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	HORÓMETRO
Excavadora	210G	John Deere	1F9210GXJKD521225	EX001225	3681.6


SISTEMA ELÉCTRICO

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
LUCES	sin luz de trabajo	

ELEMENTOS DE CORTE Y CARGA

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
DIENTES	se recomienda remplazo de dientes	








CARROCERÍA

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
RETROVISORES	sin retrovisores	



ENGRASES

ENGRASE	¿REALIZADO?	FOTO
---------	-------------	------

INFORME DE REVISIÓN Y ENGRASE

ENGRASE DE LOS BUJES DEL BRAZO STICK	SI	
ENGRASE DE LOS BUJES DEL BRAZO BOOM	SI	
ENGRASE DE BUJES DEL BALDE	SI	
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO BASTAGO	SI	
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO CAMISA	SI	
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO BASTAGO	SI	
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO CAMISA	SI	

INFORME DE REVISIÓN Y ENGRASE

ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO BASTAGO	SI	
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO CAMISA	SI	
ENGRASE DE TORNAMESA	NO	

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

engrase general del equipo y limpieza excesos de grasa