

INFORME DE REPARACIÓN

DATOS GENERALES DE LA VISITA


ORDEN DE SERVICIO: 236263149

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| MECÁNICO | Randy Morales | FECHA Y HORA | 11/7/25, 14:34 |
| CLIENTE | INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN | UBICACIÓN | santa maria |
| RECIBIDO POR | | FIRMA | |

DATOS DEL CAMIÓN

| EQUIPO | MODELO | FABRICANTE | NO. SERIE | ID | KILOMETRAJE |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|--------|-------------|
| Camión Volquete | SX3256V354C | Shacman | LZGJL4V43SX004915 | EP7719 | 2345 |


MOTOR

| ELEMENTO | OBSERVACIONES | FOTOS |
|-----------------|--------------------------|--|
| FUGAS DE ACEITE | reparacion de retenedora |  |

FRENOS

| ELEMENTO | OBSERVACIONES | FOTOS |
|----------|---------------|-------|
|----------|---------------|-------|

INFORME DE REPARACIÓN

| | | |
|---------------|-----------|---|
| TAMBOR | reemplazo |  |
|---------------|-----------|---|

ENGRASES

| ENGRASE | ¿REALIZADO? | FOTO |
|--|-------------|------|
| | | |
| ENGRASE DE LOS BUJES DEL BRAZO BOOM | | |
| ENGRASE DE BUJES DEL BALDE | | |
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO BASTAGO | | |
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO CAMISA | | |
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO BASTAGO | | |

INFORME DE REPARACIÓN

| | | |
|--|--|--|
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO CAMISA | | |
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO BASTAGO | | |
| ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO CAMISA | | |
| ENGRASE DE LA ARTICULACION CENTRAL | | |
| ENGRASE BARRA EQUALIZADORA | | |
| ENGRASE SISTEMA OSCILANTE DEL RODILLO | | |
| ENGRASE DEL SISTEMA DE REEPER O DESGARRE | | |
| ENGRASE DEL SISTEMA DE HOJA TOPADORA | | |
| ENGRASE DE EJES CARDANES | | |
| ENGRASE DE SISTEMA DE LEVATE DE LA TOLVA | | |

INFORME DE REPARACIÓN

| | | |
|--|--|--|
| ENGRASE DE TORNAMESA | | |
| ENGRASE DE BUJES DE CABINA | | |
| ENGRASE DEL SISTEMA DE DIRECCION | | |
| ENGRASE DE CILINDROS DE DIRECCION LADO BASTAGO | | |
| ENGRASE DE CILINDROS DE DIRECCION LADO CAMISA | | |
| ENGRASE BUJES DE BRAZO DE EMPUJE DERECHO | | |
| ENGRASE BUJES DE BRAZO DE EMPUJE IZQUIERDO | | |
| ENGRASE CILINDROS DE LEVANTE DE HOJA TOPADORA | | |
| ENGRASE CIRCULO DE GIRO | | |
| ENGRASE EJES PIVOTE DE TOLVA | | |

INFORME DE REPARACIÓN

| | | |
|--|--|--|
| ENGRASE PATAS ESTABILIZADORAS | | |
| ENGRASE BUJES DEL BALDE TRASERO | | |
| ENGRASE BUJES DE LOS BRAZOS DE LEVANTE DEL BALDE | | |
| ENGRASE CILINDROS DE LEVANTE DEL BALDE | | |

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

se realiza cambio de bandas de frenos.