

INFORME DE REPARACIÓN

DATOS GENERALES DE LA VISITA

ORDEN DE SERVICIO: 236258235

MECÁNICO	Randy Morales	FECHA Y HORA	13/7/25, 16:24
CLIENTE	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN	test
RECIBIDO POR	##recibido_por##	FIRMA	##firma1-300x75##

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	HORÓMETRO
Retroexcavadora	SBH388T	Shantui	SBH388T20256964	RE006964	6

SISTEMA ELÉCTRICO

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
BATERIAS		

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
LIMPIEZA DE FILTRO DE CABINA		

MOTOR

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
RADIADOR		

SUSPENSIÓN Y EJES MOTRICES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
NIVEL DE ACEITE		

TRANSMISIÓN / TREN DE FUERZA

INFORME DE REPARACIÓN

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
CONVERTIDOR		

SISTEMA HIDRÁULICO

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
VALVULAS DE CONTROL		

CARRILERÍA

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
GUIAS DE CADENAS		

ELEMENTOS DE CORTE Y CARGA

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
REEPER		

CHASIS

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
BASES DE TOLVA		

FRENOS

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
BANDAS		

CARROCERÍA

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FOTOS
RETROVISORES	DAÑADO	

INFORME DE REPARACIÓN

VIDRIOS		
---------	--	--

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

mm