


INFORME DE REPARACIÓN

DATOS GENERALES DE LA VISITA


ORDEN DE SERVICIO: 236304453

MECÁNICO	Atanacio Quintero	FECHA Y HORA	14/7/25, 13:00
CLIENTE	Otros	UBICACIÓN	raly tocumen
RECIBIDO POR	javier gonsales	FIRMA	


DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	HORÓMETRO
Tele handlers	MTH4014-94	MAXBULL	Agregar 3120801	#2	1106.8

SISTEMA ELÉCTRICO

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
SISTEMA DE CARGA	se reparo el lternador y se le cambio la correa del motor	

INFORME DE REPARACIÓN

<p>SISTEMA DE CARGA</p>	<p>cambio de balinera</p>	
--------------------------------	---------------------------	---

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

se le desarmó el alternador para cambiarle la balinera que estaba trancada
se le cambio la correa del motor