


## INFORME DE REPARACIÓN

### DATOS GENERALES DE LA VISITA



ORDEN DE SERVICIO: 236304453

MECÁNICO	Atanacio Quintero	FECHA Y HORA	14/7/25, 13:00
CLIENTE	Otros	UBICACIÓN	raly tocumen
RECIBIDO POR	javier gonsales	FIRMA	

### DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	HORÓMETRO
Tele handlers	MTH4014-94	MAXBULL	Agregar 3120801	#2	1106.8

### SISTEMA ELÉCTRICO

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
SISTEMA DE CARGA	se reparo el lternador y se le cambio la correa del motor	
SISTEMA DE CARGA	cambio de balinera	

### DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

se le desarmó el alternador para cambiarle la balinera que estaba trancada  
se le cambio la correa del motor