

INFORME DE REPARACIÓN

DATOS GENERALES DE LA VISITA


ORDEN DE SERVICIO: 236263149

MECÁNICO	Randy Morales	FECHA Y HORA	11/7/25, 14:34
CLIENTE	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN	santa maria
RECIBIDO POR		FIRMA	

DATOS DEL CAMIÓN

EQUIPO	MODELO	FABRICANTE	NO. SERIE	ID	KILOMETRAJE
Camión Volquete	SX3256V354C	Shacman	LZGJL4V43SX004915	EP7719	2345

MOTOR

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
FUGAS DE ACEITE	reparacion de retenedora	

FRENOS

ELEMENTO	OBSERVACIONES	FOTOS
----------	---------------	-------

INFORME DE REPARACIÓN

TAMBOR	reemplazo	
---------------	-----------	---

ENGRASES

ENGRASE	¿REALIZADO?	FOTO
ENGRASE DE LOS BUJES DEL BRAZO STICK		
ENGRASE DE LOS BUJES DEL BRAZO BOOM		
ENGRASE DE BUJES DEL BALDE		
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO BASTAGO		
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BALDE LADO CAMISA		
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO BASTAGO		

INFORME DE REPARACIÓN

ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL BOOM LADO CAMISA		
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO BASTAGO		
ENGRASE DE ROTULAS DE CILINDROS DEL STICK LADO CAMISA		
ENGRASE DE LA ARTICULACION CENTRAL		
ENGRASE BARRA EQUALIZADORA		
ENGRASE SISTEMA OSCILANTE DEL RODILLO		
ENGRASE DEL SISTEMA DE REEPER O DESGARRE		
ENGRASE DEL SISTEMA DE HOJA TOPADORA		
ENGRASE DE EJES CARDANES		
ENGRASE DE SISTEMA DE LEVATE DE LA TOLVA		

INFORME DE REPARACIÓN

ENGRASE DE TORNAMESA		
ENGRASE DE BUJES DE CABINA		
ENGRASE DEL SISTEMA DE DIRECCION		
ENGRASE DE CILINDROS DE DIRECCION LADO BASTAGO		
ENGRASE DE CILINDROS DE DIRECCION LADO CAMISA		
ENGRASE BUJES DE BRAZO DE EMPUJE DERECHO		
ENGRASE BUJES DE BRAZO DE EMPUJE IZQUIERDO		
ENGRASE CILINDROS DE LEVANTE DE HOJA TOPADORA		
ENGRASE CIRCULO DE GIRO		
ENGRASE EJES PIVOTE DE TOLVA		

INFORME DE REPARACIÓN

ENGRASE PATAS ESTABILIZADORAS		
ENGRASE BUJES DEL BALDE TRASERO		
ENGRASE BUJES DE LOS BRAZOS DE LEVANTE DEL BALDE		
ENGRASE CILINDROS DE LEVANTE DEL BALDE		

DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

se realiza cambio de bandas de frenos.