

Rapport de stage :

Programmation d'une imprimante 3D via Python



Faculté des Sciences
Université de Montpellier



Tuteurs : Marcelo Nöhlmann, Jean-Bernard Fiche
Professeur responsable : Andrea Parmeggiani

Sommaire

Introduction	3
Etat de l'art	4
Présentation de l'imprimante 3D et choix du langage de programmation	4
Résultats des recherches précédentes	5
Choix de la création d'un nouveau programme	5
Méthodes	6
Contrôle du bon fonctionnement de l'imprimante	6
Test avec Python et le programme existant	7
Architecture souhaitée	7
Ecriture de la classe CNC ()	8
Mise en forme	14
Résultats et test de la classe CNC ()	15
Discussion	17
Conclusion	18
Bibliographie :	19
Annexes	20

I. Introduction

Les appareils de mesure sont en constante évolution dans la recherche en Biologie. Ainsi, un étudiant ayant effectué le Master physique et ingénierie du Vivant sera amené à programmer certains d'entre eux au cours de sa carrière.

Mon stage s'est déroulé au Centre de Biochimie Structurale (CBS) de Montpellier, dans le groupe de Marcelo Nöllmann. L'activité de recherche de ce groupe se focalise sur l'étude de la ségrégation et du remodelage de l'ADN. Plusieurs organismes modèles sont étudiés au laboratoire : les bactéries (*Bacillus subtilis*, *Myxococcus xanthus*, etc.) et la mouche *Drosophila melanogaster*.

J'ai été encadré par Jean-Bernard Fiche (Ingénieur de recherche INSERM) et Marcelo Nöllmann (Directeur de recherche CNRS). Le groupe de M.Nöllmann compte plusieurs microscopes utilisant la fluorescence pour imager les protéines ou l'ADN dans ces organismes.

Je vais me concentrer sur un montage particulier qui a pour but d'étudier les propriétés du vivant via la technique du FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). Le principe de cette technique est assez simple, on va chercher à réaliser une hybridation entre une séquence d'ADN (ou d'ARN) cible et une sonde spécifique de cette séquence. Afin de pouvoir voir ses sondes par la suite, on va les marquer avec un marqueur fluorescent.

Dans notre cas, la partie ADN+sonde est réalisée au cours de la préparation de l'échantillon. En revanche, les marqueurs sont injectés par la suite par le manipulateur. Ma tâche va être de programmer une imprimante 3D afin que celle-ci puisse réaliser différentes actions (prélever/administrer un certain volume de marqueur) à des coordonnées précises. [1]


Ce rapport va donc présenter mon cheminement au cours du stage. Il présentera aussi les difficultés que j'ai rencontrées et les nouvelles connaissances que j'ai acquises.



(Figure 1 : Photo du montage utilisant la technique du FISH programmé sous LabView)

II. Etat de l'art

A. Présentation de l'imprimante 3D et choix du langage de programmation



Mon stage c'est concentré exclusivement sur la troisième version du montage présenté en introduction.

Cette version va utiliser une imprimante 3D, elle permettra d'injecter des sondes fluorescentes dans une cellule fluide en étant couplée avec une pompe et des valves.


Cette version diffère des 2 précédentes par le fait que le code assurant le contrôle de l'instrument sera exclusivement développé sous Python.

(Figure 2 : Imprimante utilisée au cours de mon stage)

Mais alors pourquoi changer de langage de programmation ?

En effet, les deux premiers montages utilisent LabView et sont parfaitement fonctionnels. Néanmoins, il est plus difficile de comprendre un programme LabView et de le modifier (de par l'absence de notations claires et de l'enchevêtrement de câbles) qu'un code Python.

Python a aussi l'avantage d'être open source et dispose d'un grand nombre de documentation sur internet. Enfin, l'analyse des images étant également codée sous Python, un unique langage de programmation sera utilisé à la fois pour l'acquisition des données et pour l'analyse de ces dernières.



(Figure 3 : Programme LabView utilisé dans les 2 premières versions du dispositif)

B. Résultats des recherches précédentes

L'objectif était donc de réaliser un programme python afin de contrôler une imprimante 3D-mill. Cependant, je ne partais pas de rien. En effet, une première prise en main de l'instrument avait été réalisée et documentée par M.Nöllmann. Je disposais donc d'un document qui m'a permis de faire de la recherche bibliographique durant la première partie du stage. En particulier, j'avais à ma disposition :

1. Un programme Python [2 & Annexe 1] très simple permettant de contrôler l'imprimante.
2. Un document m'expliquant comment installer "bCNC" [3]. Il s'agit d'une interface graphique permettant de contrôler des machine-outils telles que l'imprimante utilisée pendant mon stage.

La difficulté de ce projet est le fait que l'imprimante fonctionne suivant un code qui lui est propre: Le G-code. Ce langage est bien documenté et est commun à la plupart des imprimantes 3D [4 & Annexe 2].

Il permet de réaliser de la programmation de commande numérique afin de définir des séquences d'instructions pour piloter l'imprimante.

Par exemple, la commande "Décale la tête de 5mm en X" s'écrira "G00 G21 G91 G17 X5" avec :

- G00 Déplacement rapide
- G21 Programmation en mm
- G91 Déplacement en coordonnées relatifs
- G17 Sélection du plan XY
- X5 Déplacement de 5mm suivant l'axe X

J'ai aussi utilisé des commandes particulières, connues sous le nom de "Real Time Commands" comme la commande "?" qui renvoie les coordonnées absolues, relatives ainsi que l'état (inactif ou non) de l'imprimante.

C. Choix de la création d'un nouveau programme

Une question que l'on peut se poser est pourquoi créer un nouveau programme alors qu'il en existe déjà un fonctionnel ? Le programme disponible sur internet n'est pas simple d'utilisation. En effet, il oblige l'utilisateur à modifier un document texte manuellement et surtout, il ne peut pas être intégré dans de plus gros programmes contrôlant plusieurs instruments en parallèle (caméra, platine de translation, pompe,...) .

L'objectif du stage était donc de créer un programme s'occupant lui même de la traduction : Action souhaitée par l'utilisateur → G-code. Pour ça, l'objectif était de créer une classe définissant toutes les opérations de base permettant de communiquer et contrôler l'imprimante. Elle devait être écrite sous Python et facilement intégrable dans un programme plus vaste qui contrôlerait d'autres instruments (caméra, pompe, etc...). Je devais enfin créer une documentation claire qui pourrait être utilisée par n'importe qui pour retrouver les informations concernant l'instrument et le programme.

III. Méthodes

A. Contrôle du bon fonctionnement de l'imprimante

Dans un premier temps, il était important de s'assurer du bon fonctionnement du matériel. Pour ça, j'ai installé Python version 3.7 et bCNC via le terminal anaconda prompt. bCNC est une application codée sous Python permettant de communiquer avec l'imprimante par l'intermédiaire de commandes G-codes.

L'interaction avec l'imprimante se fait par une communication série classique. Ainsi, les données sont transmises les unes après les autres. Elle s'oppose à la transmission parallèle, qui transmet simultanément les éléments d'information sur plusieurs voies. L'imprimante ne peut donc traiter qu'une seule information à la fois.



(Figure 4 : Interface bCNC au démarrage)

Une fois l'application lancée, on constate qu'il faut sélectionner le port de communication et ouvrir le lien entre l'imprimante et l'ordinateur. Ce paramètre est important car il faudra indiquer le port de l'imprimante dans le programme Python afin de pouvoir communiquer avec celle-ci.

GRBL quant à lui est un contrôleur permettant de contrôler les mouvements des imprimantes fonctionnant en port série. Le Baudrate (115200) indique la rapidité de modulation en communication de données. Il correspond en inverse à la durée en secondes du plus court élément du signal.

En tapant diverses commandes G-codes dans l'onglet "Command", j'ai pu m'assurer du bon fonctionnement de l'imprimante et des diverses instructions que celle-ci pouvait exécuter.

Par exemple, la commande "G00 G91 G21 X10" m'a permis de faire un déplacement relatif de 10 mm suivant l'axe X. Tandis que la commande "G28" réinitialise les axes à leurs origines.

B. Test avec Python et le programme existant

Une fois que je me suis assuré du bon fonctionnement de l'imprimante et de la possibilité de communiquer avec elle, j'ai testé le programme Python fourni par mes tuteurs [2].

Celui-ci ne semblait pas fonctionner. En effet, les diverses commandes G-code mises dans le dossier "circle.nc" ne s'exécutaient pas .

Je me suis alors demandé pourquoi le code ne fonctionnait pas alors que la totalité du G-code pouvait s'exécuter dans l'application bCNC. Je me suis finalement rendu compte que le problème venait du délais entre l'envoi des commandes G-codes et la fermeture de la communication avec le port série.

En effet, en fermant la communication directement après l'envoi des commandes, celles-ci n'avaient pas le temps d'être prises en compte par l'imprimante et donc exécutées par l'imprimante. J'ai donc pallié à ce problème en ajoutant l'instruction "time.sleep" avant la fermeture du port série et du fichier contenant le G-code.

```
28
29     # Close file and serial port
30     time.sleep(5)
31
32     f.close()
33
34     s.close()
35
```

(Figure 5 : Programme d'origine modifié afin d'attendre 5 secondes avant la fermeture du port et du fichier contenant les G-codes)

C. Architecture souhaitée

Comme dit précédemment, le programme Python existant présentait plusieurs défauts (utilisateur devant coder lui même en G-code par exemple). Afin de palier à ces divers défauts et de rendre l'imprimante plus facile à utiliser, il fallait choisir une architecture particulière.

L'architecture retenue était l'architecture Modèle-vue-contrôleur (MVC)[4]. L'idée de cette architecture est de faciliter la lecture du programme et les échanges de matériel. Dans la partie contrôleur, on retrouve des programmes très simples qui seront spécifiques d'un instrument et très général (action de base). Ces programmes seront ensuite utilisés par les programmes stockés dans Modèle pour réaliser des expériences plus complexes (par exemple coupler l'imprimante et une pompe pour injecter des produits). Enfin, la partie Vue fait référence aux interface graphique (comme le bCNC).

De cette façon, si un jour on change de matériel, on n'aura pas besoin de modifier les méthodes de la classe.

Dans notre cas, l'utilisateur envoie une instruction que doit exécuter l'imprimante. Cette instruction est ensuite décodée via diverses méthodes afin que celle-ci puisse être envoyée à l'imprimante sous forme de G-code. Enfin, une fois l'instruction réalisée par l'appareil, on renvoie à l'utilisateur un message indiquant la bonne exécution de sa demande.

Afin de pouvoir réaliser cette architecture au mieux, il a donc fallu créer diverses méthodes (**OpenConnction()**, **CloseConnction()**,...) pour pouvoir dans un premier temps ouvrir et fermer la communication série avec l'imprimante. Puis dans un second temps des méthodes permettant de demander des informations à l'imprimante sur sa position et son statut (**Status ()**, **Read_MPos ()**,...) et de contrôler le déplacements des moteurs (**Move ()**).

Pour qu'on puisse retrouver facilement les commandes envoyées à l'imprimante et leur bon déroulement ou non, on enregistre celles-ci dans un fichier texte ("log_file").

D. Ecriture de la classe CNC ()

L'objectif était de créer des méthodes basiques afin que celles-ci puissent être utilisées dans des programmes plus complexes pour pouvoir communiquer avec l'imprimante. Dans un premier temps, on commence par initialiser la classe **CNC ()**

```
32 class CNC:
33
34     def __init__(self,port):
35         """
36         For the class instanciation, the input variable port is indicating which
37         COM port the 3D-Mill is connected to.
38
39         Parameters
40         -----
41         port : Name of the port where the printer is connected
42
43         Returns
44         -----
45         None.
46
47         """
48         self.port = port
49         self.log_file=open("log_file.txt","w")
50         self.PrinterState={}
51         return
```

(Figure 6 : Initialisation de la classe **CNC ()**)

On commence par définir la variable globale self.port qui gardera en mémoire le port série auquel l'imprimante est connecté (Ligne 48). L'utilisateur devra donc renseigner cette information lorsqu'il fera appel à la classe **CNC ()**. L'instruction "self." permet que la variable obtenue soit accessible à toutes les méthodes. On ouvre ensuite le fichier texte ("log_file.txt") qui garde en mémoire les actions demandées et leur bon déroulement ou non (Ligne 49). Enfin, on définit un dictionnaire qui contiendra des informations concernant le statut de l'imprimante (Ligne 50).

1. Ouverture et Fermeture de la connexion série

```
53 def OpenConnection(self):
54     """
55     The OpenConnection method is opening the serial communication port and
56     keeps the output in self.
57     The time delay of 2s is important to keep, else the communication will
58     not be established and it won't be possible to control the 3D-mill.
59     When an error occurs, Python will normally stop and generate an error message.
60     We will change this message by using "try" and "except"
61
62     Returns
63     -----
64     None.
65
66     """
67     try:
68         self.s = serial.Serial(self.port,115200); # The try block lets you test a block of code for errors.
69         self.log_file.write("Port "+self.port+" ouvert\n") # Open the port and keeps the output in self.s
70         time.sleep(2)
71         self.s.flushInput() # Remove data from input buffer
72     except serial.SerialException: # The except block lets you handle the error.
73         print("The port "+self.port+" is already opened or is not connected ")
74         self.log_file.write("The port "+self.port+" is already opened or is not connected ")
75         pass
```

(Figure 7 : Méthode **OpenConnection()**)

La méthode **OpenConnection()** ouvre donc la communication avec l'imprimante. Ce qui était fait dans le programme de départ via la ligne de code :

```
s = serial.Serial('COM4',115200);
```

(Figure 8 : Commande d'ouverture du port 'COM4' (Ligne 10 du code de départ, Annexe 1))

On retrouve cette instruction à la ligne 68 avec l'utilisation de la variable "*self.port*" définie précédemment. Ici, le package Serial.py permet la communication avec les périphériques. On fixe le baud rate à 115200 car il est propre à notre imprimante. La variable ainsi obtenue se nomme alors "*self.s*".

Ensuite, on enregistre un message dans le fichier "log_file" comme quoi le port a bien été ouvert (Ligne 69), on attend 2 secondes pour l'initialisation (Ligne 70) et on vide le buffer afin de s'assurer que celui-ci soit prêt à recevoir des instructions.(Ligne 71).

Mais que se passe t il si l'utilisateur commet une erreur sur l'identification du port ou que celui-ci était déjà ouvert ou encore que l'imprimante n'est pas connectée ou fonctionnelle ?

Plutôt que de simplement utiliser le message d'erreur prédéfini par Python qui n'est pas forcément clair, on va remplacer celui-ci grâce aux fonctions "try" et "except" (Ligne 67/72).

Si les instructions dans le bloc try (Ligne 68 à 71) ne peuvent être exécutées et que l'erreur est une erreur de communication avec le port série (serial.SerialException, Ligne 72) alors on exécute les instructions dans le bloc "except".

C'est à dire écrire dans le fichier texte "log_file" et dans le terminal que le port est déjà ouvert ou qu'il n'est pas connecté (Ligne 73/74).

La méthode **CloseConnection()** ferme la connexion avec l'imprimante. Sa structure est basiquement la même que celle d'**OpenConnection()** avec un temps avant la fermeture pour s'assurer que les commandes puissent bien être exécutées.

2. Etat de l'imprimante et informations relatives à sa position

```
94 def Status(self):
95     """
96     The Status method is checking if the 3D-mill is doing something or not
97
98     Returns
99     -----
100     None.
101
102     """
103     self.s.flushInput() # Remove data from input buffer
104     string2Send="?" # This G-code input ask to the 3D-mill what is his state
105     self.s.write(string2Send.encode())
106     grbl_out=self.s.readline() # The typical answer is: <Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0|WCO:0.000,0.000,0.000>
107     A=grbl_out.decode().strip() # We just want the state so we will cut the message in 4
108     caractere = "|"; # by using .split
109     B=A.split(caractere)
110     self.PrinterState["State"]=B[0]
111     self.PrinterState["MPos"]=B[1]
112     self.PrinterState["FS"]=B[2]
113     self.PrinterState["WPos"]=B[3]
114
```

(Figure 9 : Méthode **Status ()**)

La méthode **Status()** a pour but de vérifier si l'imprimante est en train de réaliser une action ou si elle est prête à recevoir une nouvelle instruction. On commence par vider le buffer (Ligne 103). Il est préférable de supprimer les données du buffer si l'on souhaite pouvoir récupérer des informations provenant de l'imprimante. On définit la commande G-code que l'on désire envoyer : "?" (Ligne 104). Cette commande une fois envoyée et encodée en bits (Ligne 105) renvoie différentes informations en bits concernant l'état de l'imprimante que l'on récupère en Ligne 106 et que l'on decode en Ligne 107.

Les informations récupérées sont de la forme :

<Idle|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0|WCO:0.000,0.000,0.000>

On sépare ces 4 informations suivant le caractère "|" (Ligne 108 et 109). Enfin, on va stocker ces données dans le dictionnaire créé dans la partie initialisation (Ligne 110 à 113). Cette méthode nous retourne donc le statut de l'imprimante (Ligne 110), ses coordonnées absolues (Ligne 111), sa vitesse de déplacement (Ligne 112) et ses coordonnées relatives à son point de départ (Ligne 113).

```
115 def WaitForIdle(self):
116     """
117     The WaitForIdle method wait 2 sec if the 3D-mill is already working
118
119     Returns
120     -----
121     None.
122
123     """
124     CNC.Status(self) # Check the state of the device
125     WaitingTime=0
126     while self.PrinterState["State"].strip("<")!="Run": # Wait until the status is no longer "run"
127         time.sleep(0.1) # we wait 100 msec
128         CNC.Status(self) # Check if the status has changed
129         WaitingTime=WaitingTime+0.1
130     if WaitingTime >= 15.0:
131         print("There is an error")
132         self.log_file.write("There is an error, Timeout \n")
133         break
```

(Figure 10 : Méthode **WaitForIdle ()**)

La méthode **WaitForIdle()** a pour but d'attendre si l'imprimante est en train de réaliser une action.

On appelle la méthode **Status ()** à la ligne 124 qui va permettre de stocker dans le dictionnaire les 4 informations concernant notre imprimante. On compare celle qui nous intéresse (Statut). Tant que celui-ci est "Run" (imprimante en train de fonctionner), on attend 100ms et on vérifie à nouveau l'état (Ligne 126 à 128).

Pour éviter que la boucle ne tourne à l'infini, j'ai ajouté un timeout d'une quinzaine de secondes (temps nécessaire pour que l'imprimante réalise son plus grand déplacement en X) permettant de stopper la boucle si celle-ci dure trop longtemps.

Pour ça je défini une variable WaitingTime (Ligne 125) égale à 0 et je lui ajoute 0.1 à chaque itération de la boucle while (Ligne 129). Si le temps d'attente dépasse 15 secondes, l'utilisateur reçoit un message d'erreur sur le terminal et le fichier "log_file" et la commande en cours est arrêtée (Ligne 130 à 133)

La méthode **WaitForIdle()** est très importante car j'ai constaté au cours de mes divers tests que certaines instructions étaient partiellement exécutées par manque de temps. Au lieu de réaliser la totalité du déplacement demandé, l'imprimante n'en effectuait qu'une partie avant de passer à l'instruction suivante. Donc cette méthode permet de s'assurer que les moteurs de l'imprimante ne sont pas en mouvement avant d'envoyer l'instruction suivante.

```
205 def Read_MPos(self):
206     """
207     Read the machine position (Mpos - absolute position) of the 3D-mill
208
209     Returns
210     -----
211     None.
212
213     """
214     self.s.flushInput()
215     CNC.Status(self)
216     print(self.PrinterState["MPos"])
217
```

(Figure 11 : Méthode **Read_MPos ()**)

Enfin, les méthodes **Read_MPos()**, **Read_WPos()** et **FS()** permettent respectivement de connaître la position absolue, la position relative et la vitesse de déplacement de la tête de l'imprimante.

Leur fonctionnement est très simple, on vide le buffer (Ligne 214), on appelle la méthode **Status ()** (Ligne 215), on affiche la donnée qui nous intéresse (Ligne 216). Ici, on affichera les coordonnées absolues de l'imprimante

Elles sont très utiles pour s'assurer que les déplacements demandés ont bien été effectués et pouvoir renseigner l'utilisateur sur la position de l'imprimante.

3. Commandes de déplacement

```
77 def Homing(self):
78     """
79     Set the starting coordinates of the 3D-mill
80
81     Returns
82     -----
83     None.
84
85     """
86     string2Send="G90 X0 Y0 Z0\n"
87     self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
88     self.s.write(string2Send.encode())
89     grbl_out = self.s.readline()
90     self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
91     CNC.WaitForIdle(self)
92
```

(Figure 12 : Méthode **Homing ()**)

La méthode **Homing()** est utilisée après l'initialisation et renvoie les trois moteurs à leur position de référence X=Y=Z=0.

L'instruction G-code indiquant de se déplacer aux coordonnées absolues X=0, Y=0 et Z=0 est écrite en ligne 86. Ensuite celle-ci est écrite dans le fichier "log_file" (Ligne 87) et envoyée à l'imprimante sous forme de bits (Ligne 88). On récupère l'information comme quoi la commande a bien été exécutée (Ligne 89) que l'on écrit dans le fichier "log_file" (Ligne 90).

Enfin, on s'assure que l'instruction soit terminée avant de continuer via la méthode **WaitForIdle ()** (Ligne 91).

La méthode **Move()** permet de réaliser un déplacement suivant X,Y et Z de l'imprimante. L'utilisateur indique si le déplacement est absolu (il écrira alors 90 en référence au G-code G90) ou relatif aux coordonnées actuelles de l'imprimante (il écrira alors 91 en référence au G-code G91). Si le déplacement choisi est absolu, le code est :

```
160 if G==90 :
161     if 0.0<=X<=295.0 and 0.0<=Y<=145.0 and 0.0<=Z<=45.0:
162         self.s.flushInput()
163         string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
164         self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
165         self.s.write(string2Send.encode())
166         grbl_out = self.s.readline()
167         self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
168         CNC.WaitForIdle(self)
169         return G,X,Y,Z
170     else :
171         print("error in the coordinates entered")
172         string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
173         self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
174         self.log_file.write(" : error in the coordinates entered\n")
175
```

(Figure 13 : Code pour un déplacement absolu dans la méthode **Move ()**)

Si les valeurs renseignées ne dépassent pas les limites (Ligne 161), le programme est très similaire à celui de la méthode **Homing** (). La seule différence est dans le G-code envoyé qui s'adapte aux coordonnées voulues par l'utilisateur (Ligne 163).

Si les valeurs choisies pour XYZ ne sont pas les bonnes, on écrit dans le fichier "log_file" la commande souhaitée et que celle-ci n'a pas pu être réalisée (Ligne 172 à 174). On écrit aussi un message dans le terminal (Ligne 171).

Si le déplacement choisi est relatif, le G-code correspondant est :

```

176 if G==91:
177     CNC.Status(self)
178     A=self.PrinterState["MPos"].strip("MPos:")
179     caractere=","
180     B=A.split(caractere)
181     X1=float(B[0])+float(X)
182     Y1=float(B[1])+float(Y)
183     Z1=float(B[2])+float(Z)
184     if X1<0.0 or Y1<0.0 or Z1<0.0:
185         string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
186         self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
187         self.log_file.write(" : error in the coordinates entered X:"+str(X1)+" Y:"+str(Y1)+" Z:"+str(Z1)+"\n")
188         print("error in the coordinates entered")
189     elif X1>295.0 or Y1>145.0 or Z1>45.0:
190         string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
191         self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
192         self.log_file.write(" : error in the coordinates enteredX:"+str(X1)+" Y:"+str(Y1)+" Z:"+str(Z1)+"\n")
193         print("error in the coordinates entered")
194     else:
195         self.s.flushInput()
196         string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
197         self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
198         self.s.write(string2Send.encode())
199         grbl_out = self.s.readline()
200         self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
201         CNC.WaitForIdle(self)
202         return G,X,Y,Z

```

(Figure 14 : Code pour un déplacement absolu dans la méthode **Move** ())

Si le déplacement est en coordonnées relatives, le programme doit s'assurer que les coordonnées indiquées par l'utilisateur ne sont pas hors limite. Pour ça, on se sert de la méthode **Status**() (Ligne 177). Grâce à celle-ci on connaît la position absolue de l'imprimante.

Il suffit ensuite d'ajouter les coordonnées actuelles avec les déplacements souhaités par l'utilisateur (Ligne 181 à 183) et vérifier que ceux-ci ne dépassent les limites des moteurs de l'imprimante (Ligne 184/189).

Si les valeurs choisies pour XYZ ne sont pas les bonnes, on écrit dans le fichier "log_file" la commande souhaitée et que celle-ci n'a pas pu être réalisée (Ligne 185 à 187 et Ligne 190 à 192). On écrit aussi un message dans le terminal (Ligne 188/193).

Si les valeurs renseignées ne dépassent pas les limites, le programme est très similaire à celui de la méthode **Homing** (). La seule différence est dans le G-code envoyé qui s'adapte aux coordonnées voulues par l'utilisateur (Ligne 196).

E. Mise en forme

Dans un dernier temps, j'ai cherché à mettre en forme mon travail afin que celui-ci puisse être facilement compris par quelqu'un qui ne connaît pas l'appareil. J'ai donc rajouté de nombreuses annotations en anglais ainsi que renommé le nom de mes diverses commandes.

J'ai aussi essayé de transmettre les informations que j'ai acquises via l'ajout d'un dictionnaire en début de programme afin qu'un utilisateur puisse retrouver les limites en X,Y,Z en mm ou comment se déplacer en coordonnées absolus/relatifs. Il pourra par ailleurs manipuler ces valeurs s'il désire se déplacer au milieu de plateau par exemple.

```
22 MotorLimit={}
23 MotorLimit["XhighMM"]=295.0
24 MotorLimit["YhighMM"]=145.0
25 MotorLimit["ZhighMM"]=45.0
26 MotorLimit["Absolute"]=90
27 MotorLimit["Relative"]=91
```

(Figure 15 : Dictionnaire "MotorLimit" regroupant différentes informations pratiques)

J'ai aussi clarifié mes diverses recherches effectuées au cours du stage afin qu'un nouvel utilisateur puisse comprendre ma démarche et retrouver la documentation que j'ai utilisé.

IV. Résultats et test de la classe CNC ()

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des classes, je me suis servi d'une commande python en dehors de la classe CNC :

```
if __name__ == "__main__":
```

(Figure 16 : Ligne 269 Programme Final, Annexe 3)

Cette commande permet aux instructions qui la suivent de n'être exécutées que dans le programme de départ (le "main") mais ces instructions ne seront pas exécutées si la classe est appelée dans un autre programme.

Une fois ces diverses tâches effectuées, j'ai donc obtenu au terme de mon stage un code assez volumineux ([6] & Annexe 3) bien que relativement simple. Je vais montrer ici le bon fonctionnement de celui-ci ainsi que les résultats obtenus. Imaginons que l'utilisateur désire faire une suite de déplacements en coordonnées absolues puis relatives comme suit :

```
269  ▼ if __name__ == "__main__":  
270  
271      cnc = CNC('COM4')  
272      cnc.OpenConnection()  
273      cnc.Homing()  
274      cnc.Move(90,18,5,3)  
275      cnc.Move(90,-18,5,3)  
276      cnc.Read_MPos()  
277      cnc.Move(91,-18,5,3)  
278      cnc.Read_MPos()  
279      cnc.Homing()  
280      cnc.CloseConnection()
```

(Figure 17 : Exemple de programme possible (Pour rappel 90:Déplacement absolue, 91:Déplacement relatif))

On remarque tout de suite que l'instruction en ligne 275 est impossible, les valeurs absolues de X allant de 0 à 295mm. Ce qui va se traduire dans le fichier log_file par :

```
Port COM4 ouvert  
Sending :G90 X0 Y0 Z0  
: ok  
Sending :G00 G90 X18 Y5 Z3  
: ok  
Sending :G00 G90 X-18 Y5 Z3  
: error in the coordinates entered  
Sending :G00 G91 X-18 Y5 Z3  
: ok  
Sending :G90 X0 Y0 Z0  
: ok  
Port COM4 closed
```

(Figure 18 : Fichier "log_file" obtenu après exécution des instructions de la Figure 14)

L'utilisateur se rend donc compte que les actions sont bien réalisées sauf celle pour laquelle il a commis une erreur de saisie.

Le terminal obtenue après exécution est le suivant :



```
In [7]: runfile('C:/Users/NoelFlantier/Desktop/Driver.py', wdir='C:/Users/NoelFlantier/Desktop')
error in the coordinates entered
MPos:18.000,5.000,3.000
MPos:0.000,10.000,6.000

In [8]:
```

(Figure 19 : Terminal obtenue après exécution des instructions en Figure 14)

Il se contente d'afficher la présence de l'erreur et les coordonnées absolues demandées en ligne 276 et 278 par l'utilisateur.

V. Discussion

Au cours de mes multiples recherches, j'ai pu constater qu'il y a différents paramètres auxquels il faut faire attention lorsqu'on souhaite contrôler l'imprimante.

Premièrement, les délais entre les nouvelles commandes mais aussi ceux durant l'ouverture et la fermeture. En effet, sans ceux-ci l'appareil n'effectue pas les commandes demandées ou saute certaines d'entre elles. Néanmoins, je pense avoir réussi à régler ce problème et avoir mis en lumière l'importance des timers mais aussi de la méthode **WaitForIdle()**.

Un autre point important, est le fait de ne pas confondre coordonnées absolues ou relatives et par conséquent de s'assurer que l'imprimante a bien effectué un **Homing()** en début de programme.

Je conseille aussi fortement d'effectuer un **Homing()** en fin de programme car si à la fin de la manipulation l'utilisateur constate que l'imprimante n'est pas à sa position d'origine, ça signifie qu'il y a eu une erreur différente de celles rencontrées dans mes recherches (débranchement soudain de l'imprimante,...).

Maintenant que les commandes de base de l'imprimante ont été définies, il faudra intégrer celles-ci dans des programmes plus importants notamment lors de la mise en série de l'imprimante avec une pompe par exemple. Si l'on désire demander à la pompe de prélever un volume de liquide, on se servira de la méthode **WaitForIdle()** afin que l'imprimante ne se déplace pas en même temps.

La création d'une interface sera aussi nécessaire afin de simplifier au maximum l'utilisation du dispositif final pour que celui-ci puisse être utilisé par quelqu'un qui ne maîtrise pas particulièrement Python. Même si je pense avoir réussi à simplifier l'utilisation de l'imprimante pour des déplacements de base.

VI. Conclusion

L'objectif du stage était de programmer une imprimante 3D afin que celle-ci puisse réaliser différentes actions (prélever des marqueurs par exemple) à des coordonnées précises. C'était la première fois que je me servais d'une interface (bCNC) permettant de contrôler une imprimante 3D et tout simplement la première fois que j'utilisais d'une imprimante 3D en tant que telle.

A cette fin, j'ai réalisé un travail de fond qui permettra à d'autres après moi de contrôler l'imprimante et de l'utiliser pour des expériences de Hi-M. En effet, j'ai créé une classe permettant de réaliser les fonctionnalités de base pour contrôler et communiquer .

J'ai par ailleurs réussi à réaliser les actions élémentaires nécessaires avec l'imprimante (se déplacer, attendre, transmettre des informations) selon l'architecture souhaitée par mes encadrants et détailler mes méthodes afin que celles-ci puissent être utilisées par d'autres après moi.

Enfin, j'ai appris à utiliser de nouveaux outils , en particulier pour communiquer et transmettre des codes pythons à distance via l'utilisation d'outils de collaboration pour la programmation comme GitKraken et GitHub. En effet, je pouvais directement transmettre mon programme et en discuter avec mes responsables mais aussi garder en mémoire les modifications apportées à celui-ci

Enfin j'ai appris une méthode de travail pour écrire des programmes plus complexes via l'utilisation de classes sous python et mis en pratique les diverses connaissances acquises au cours de ma formation.

VII. Bibliographie :

[1] Microscopy-Based Chromosome Conformation Capture Enables Simultaneous Visualization of Genome Organization and Transcription in Intact Organisms (Andrés M. Cardozo Gizzi, Diego I. Cattoni, Jean-Bernard Fiche, Sergio M. Espinola, Julian Gurgo, Olivier Messina, Christophe Houbbron, Yuki Ogiyama, Giorgio L. Papadopoulos, Giacomo Cavalli, Mounia Lagha, Marcelo Nollmann)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276519300115>

[2] Programme Python disponible sur GitHub (Sungeun K. Jeon, 2012)
Répertoire GitHub : [grbl/doc/script/simple_stream.py](https://github.com/grbl/grbl/blob/master/doc/script/simple_stream.py)
https://github.com/grbl/grbl/blob/master/doc/script/simple_stream.py

[3] Répertoire GitHub : [bCNC/README.md](https://github.com/vlachoudis/bCNC/blob/master/README.md)
<https://github.com/vlachoudis/bCNC/blob/master/README.md>

[4] Site Internet : Wikipédia, Article : Programmation de commande numérique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_num%C3%A9rique

[5] Livre : Python For the Lab (Aquiles Carattino, 2020)

[6] Répertoire GitHub : [Stage_Aymerick/cnc-python/driver.py](https://github.com/Stage_Aymerick/cnc-python/blob/master/driver.py)

VIII. Annexes

```
1+#!/usr/bin/env python
2+"""
3+Simple g-code streaming script for grbl
4+"""
5+
6+import serial
7+import time
8+
9+# Open grbl serial port
10+s = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200)
11+
12+# Open g-code file
13+f = open('circle.nc','r');
14+
15+# Wake up grbl
16+s.write(b"\r\n\r\n")
17+time.sleep(2) # Wait for grbl to initialize
18+s.flushInput() # Flush startup text in serial input
19+
20+# Stream g-code to grbl
21+for line in f:
22+    #l = line.strip() # Strip all EOL characters for streaming
23+    string2Send=line.strip()+"\r\n" #"".join([l,'\r'])
24+    print("Sending :{}".format(string2Send))
25+    #s.write(str.encode("G17 G20 G90 G94 G54")) # Send g-code block to grbl
26+    s.write(string2Send.encode()) # Send g-code block to grbl
27+    grbl_out = s.readline() # Wait for grbl response with carriage return
28+    print(":" + grbl_out.decode().strip())
29+
30+# Wait here until grbl is finished to close serial port and file.
31+raw_input(" Press <Enter> to exit and disable grbl.")
32+
33+# Close file and serial port
34+
35+f.close()
36+
```

Annexe 1 : Code Python disponible sur internet fourni par mes tuteurs

Common G Codes (avec certaines extensions non standardisées)

G00	Déplacement rapide
G01	Interpolation linéaire
G02	Interpolation circulaire (sens horaire, anti-trigo)
G03	Interpolation circulaire (sens anti-horaire, trigo)
G04	Arrêt programme et ouverture carter (pour nettoyer) (temporisation - suivi de l'argument F ou X en secondes)
G10/G11	Écriture de données / Effacement de données (suivi de l'argument L suivant le type de données à écrire)
G17	Sélection du plan X-Y
G18	Sélection du plan X-Z
G19	Sélection du plan Y-Z
G20	Programmation en pouces
G21	Programmation en mm
G28	Retour à la position d'origine
G31	Saute la fonction (mode <i>Interrupt</i> utilisé pour les capteurs et les mesures pièces et de longueur d'outil)
G33	Filetage à pas constant
G34	Filetage à pas variable
G40	Pas de compensation de rayon d'outil
G41	Compensation de rayon d'outil à gauche
G42	Compensation de rayon d'outil à droite
G54 à G59	Activation du décalage d'origine pièce (<i>Offset</i>)
G68 / G68.1	Activation du mode "Plan incliné" (<i>Tilted plane working</i>) pour les centres d'usinage 5 axes
G70	Cycle de finition
G71 / G71.7	Cycle d'ébauche suivant l'axe Z (appel de profil balisé entre les arguments P et Q)
G75	Cycle de gorge
G76 / G76.7	Cycle de filetage
G83	Cycle de perçage déburrage
G69	Annulation du mode <i>Tilted plane working</i> (Plan incliné)
G84	Cycle de taraudage rigide
G90	Déplacements en coordonnées absolues
G91	Déplacements en coordonnées relatives
G94/G95	Déplacement en pouces par minute/pouce par tour
G96 ; G97	Vitesse de coupe constante (vitesse de surface constante) ; Vitesse de rotation constante ou annulation de G96

Annexe 2 : Commandes Gcode de base disponibles sur wikipédia

Annexe 3 : Code final

```
10  """
11  Created on Wed May 27 14:24:47 2020
12
13  @author: Aymerick Reinders
14
15  The CNC class is used to control a 3D-mill instrument using G-codes. The
16  following methods are the most basic functions that are needed to interact with
17  the device.
18
19  """
20
21
22  MotorLimit={}
23  MotorLimit["XhighMM"]=295.0
24  MotorLimit["YhighMM"]=145.0
25  MotorLimit["ZhighMM"]=45.0
26  MotorLimit["Absolute"]=90
27  MotorLimit["Relative"]=91
28
29  import time
30  import serial
31
32  class CNC:
33
34  def __init__(self,port):
35  """
36  For the class instantiation, the input variable port is indicating which
37  COM port the 3D-Mill is connected to.
38
39  Parameters
40  -----
41  port : Name of the port where the printer is connected
42
43  Returns
44  -----
45  None.
46
47  """
48  self.port = port
49  self.log_file=open("log_file.txt","w")
50  self.PrinterState={}
51  return
52
53  def OpenConnection(self):
54  """
55  The OpenConnection method is opening the serial communication port and
56  keeps the output in self.
57  The time delay of 2s is important to keep, else the communication will
58  not be established and it won't be possible to control the 3D-mill.
59  When an error occurs, Python will normally stop and generate an error message.
60  We will change this message by using "try" and "except"
61
62  Returns
63  -----
```

```
64  None.
65
66  """
67  try:
68  self.s = serial.Serial(self.port,115200); # Open the port and keeps the output in self.s
69  self.log_file.write("Port "+self.port+" ouvert\n")
70  time.sleep(2)
71  self.s.flushInput() # Remove data from input buffer
72  except serial.SerialException: # The except block lets you handle the error.
73  print("The port "+self.port+" is already opened or is not connected ")
74  self.log_file.write("The port "+self.port+" is already opened or is not connected ")
75  pass
76
77  def Homing(self):
78  """
79  Set the starting coordinates of the 3D-mill
80
81  Returns
82  -----
83  None.
84
85  """
86  string2Send="G90 X0 Y0 Z0\n"
87  self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
88  self.s.write(string2Send.encode())
89  grbl_out = self.s.readline()
90  self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
91  CNC.WaitForIdle(self)
```



```

94  def Status(self):
95      """
96      The Status method is checking if the 3D-mill is doing something or not
97
98      Returns
99      -----
100     None.
101
102     """
103     self.s.flushInput()                # Remove data from input buffer
104     string2Send="?"                   # This G-code input ask to the 3D-mill what is his state
105     self.s.write(string2Send.encode())
106     grbl_out=self.s.readline()
107     A=grbl_out.decode().strip()
108     caractere = "/";
109     B=A.split(caractere)
110     self.PrinterState["State"]=B[0]
111     self.PrinterState["MPos"]=B[1]
112     self.PrinterState["FS"]=B[2]
113     self.PrinterState["WPos"]=B[3]
114
115  def WaitForIdle(self):
116      """
117      The WaitForIdle method wait 2 sec if the 3D-mill is already working
118
119      Returns
120      -----
121     None.
122
123     """
124     CNC.Status(self)                  # Check the state of the device
125     WaitingTime=0
126     while self.PrinterState["State"].strip("<")!="Run":
127         time.sleep(0.1)                # Wait until the status is no longer "run"
128         CNC.Status(self)                # we wait 100 msec
129         WaitingTime=WaitingTime+0.1    # Check if the status has changed
130         if WaitingTime >= 15.0:
131             print("There is an error")
132             self.log_file.write("There is an error, Timeout \n")
133             break
134
135
136  def Move(self,G,X,Y,Z):
137      """
138      The Move method is sending instructions to the 3D-mill in order to
139      change the positions of the motors.The user must indicate the
140      X,Y,Z coordinates as input.
141
142      Parameters
143      -----
144      G : 90 : Absolute coordinates 91 : Relative coordinates
145      X : X coordinates
146      Y : Y coordinates
147      Z : Z coordinates
148
149      Returns
150      -----
151      G : 90 : Absolute coordinates 91 : Relative coordinates
152      X : X coordinates
153      Y : Y coordinates
154      Z : Z coordinates
155
156      """
157      if G != 90 and G!=91:
158          print("Wrong value for G. Muste be 90 or 91")
159          self.log_file.write("Wrong value for G. Muste be 90 or 91\n")
160      if G==90 :
161          if 0.0<=X<=295.0 and 0.0<=Y<=145.0 and 0.0<=Z<=45.0:
162              self.s.flushInput()
163              string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
164              self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
165              self.s.write(string2Send.encode())
166              grbl_out = self.s.readline()
167              self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
168              CNC.WaitForIdle(self)
169              return G,X,Y,Z
170          else :
171              print("error in the coordinates entered")
172              string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
173              self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
174              self.log_file.write(" : error in the coordinates entered\n")

```

```

176     if G==91:
177         CNC.Status(self)
178         A=self.PrinterState["MPos"].strip("MPos:")
179         caractere=","
180         B=A.split(caractere)
181         X1=float(B[0])+float(X)
182         Y1=float(B[1])+float(Y)
183         Z1=float(B[2])+float(Z)
184         if X1<0.0 or Y1<0.0 or Z1<0.0:
185             string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
186             self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
187             self.log_file.write(" : error in the coordinates entered X:"+str(X1)+" Y:"+str(Y1)+" Z:"+str(Z1)+"\n")
188             print("error in the coordinates entered")
189         elif X1>295.0 or Y1>145.0 or Z1>45.0:
190             string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
191             self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
192             self.log_file.write(" : error in the coordinates enteredX:"+str(X1)+" Y:"+str(Y1)+" Z:"+str(Z1)+"\n")
193             print("error in the coordinates entered")
194         else:
195             self.s.flushInput()
196             string2Send="G00 G"+str(G)+" X"+str(X)+" Y"+str(Y)+" Z"+str(Z)+"\n"
197             self.log_file.write("Sending :{}".format(string2Send))
198             self.s.write(string2Send.encode())
199             grbl_out = self.s.readline()
200             self.log_file.write(" : " + grbl_out.decode().strip()+"\n")
201             CNC.WaitForIdle(self)
202             return G,X,Y,Z
203

```

Check the absolute coordinates of the printer

Remove data from input buffer

Translate X,Y,Z coordinates into G-code

Write to the user what G-code is sent to the 3D-mill

Send g-code block to grbl (the 3D-mill)

Wait for grbl response with carriage return

```

205 def Read_MPPos(self):
206     """
207     Read the machine position (Mpos - absolute position) of the 3D-mill
208
209     Returns
210     -----
211     None.
212
213     """
214     self.s.flushInput()
215     CNC.Status(self)
216     print(self.PrinterState["MPos"])
217
218 def Read_WPos(self):
219     """
220     Read the working position (Wpos - relative position) of the 3D-mill
221
222     Returns
223     -----
224     None.
225
226     """
227     self.s.flushInput()
228     CNC.Status(self)
229     print(self.PrinterState["WPos"])
230
231
232 def FS(self):
233     """
234     Read the FS of the 3D-mill
235
236     Returns
237     -----
238     None.
239
240     """
241     self.s.flushInput()
242     CNC.Status(self)
243     print(self.PrinterState["FS"])
244
245

```

```

247     def CloseConnection(self):
248         """
249         The CloseConnection method is closing the serial communication port.
250         The time delay of 5s is important to be sure that all the instructions
251         have been executed.
252
253         Returns
254         -----
255         None.
256
257         """
258         try:
259             time.sleep(2)
260             self.log_file.write("Port "+self.port+" closed")
261             self.log_file.close()
262             self.s.close()
263         except AttributeError:
264             print("The port "+self.port+" can't be closed")
265             self.log_file.write("The port "+self.port+" can't be closed")
266             self.log_file.close()
267
268
269     if __name__ == "__main__":
270
271         cnc = CNC('COM4')
272         cnc.OpenConnection()
273         cnc.Homing()
274         cnc.Move(90,18,5,3)
275         cnc.Move(90,-18,5,3)
276         cnc.Read_MPos()
277         cnc.Move(91,-18,5,3)
278         cnc.Read_MPos()
279         cnc.Homing()
280         cnc.CloseConnection()
281
282

```