



GUIA DE RECOLHIMENTO

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 1ª RM 2º BI Mtz (Es) | | Guia de Recolhimento Nº: 2/2022 Data: 26/05/2022 DESTINO DO MATERIAL: OP/OM de Destino: 25º B Log (Es) | | AUTORIZO  _____ Zmt | |
| Ord | Material | End.: - Bairro | Manutenção | | |
| | | CEP: 21745-590 - RIO DE JANEIRO - RJ | | | |
| 1 | VTR YAMAHA XTZ 250 - EB3411049954 Obs: Não há. | Serviço Solicitado: Solicito o carregamento da bateria. Diagnóstico: A motocicleta encontra-se com a bateria arriada. | | | |
| RECEBI O MATERIAL CONSTANTE NESTA GUIA: () SEM ALTERAÇÃO () COM ALTERAÇÃO CONSTANTE NO VERSO. | | | EM: ____/____/____ _____ Almoxarife / Of Enc Rec | | |

GUIA DE RECOLHIMENTO

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 1ª RM 2º BI Mtz (Es) | | Guia de Recolhimento Nº: 1/2022 Data: 26/05/2022 DESTINO DO MATERIAL: OP/OM de Destino: 25º B Log (Es) | | AUTORIZO  _____ Cmt |
| Ord | Material | End.: - Bairro | Manutenção | |
| | | CEP: 21745-590 - RIO DE JANEIRO - RJ | | |
| 1 | VTR HONDA MOTOCICLETA XRE300 - EB3411173074 Obs: não há | Serviço Solicitado: Solicito o reparo da câmara de ar da motocicleta. Diagnóstico: A motocicleta encontra-se com o pneu e câmara de ar furado. | | |
| RECEBI O MATERIAL CONSTANTE NESTA GUIA: () SEM ALTERAÇÃO () COM ALTERAÇÃO CONSTANTE NO VERSO. | | | EM: ____/____/____ _____ Almoxarife / Of Enc Rec | |