

Организация-заказчик	<b>ООО «Газпром инвест»</b> (наименование организации)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код
<b>Региональное управление по строительству объектов, г. Ухта</b> (структурное подразделение)			

**АКТ**

Номер документа	Дата составления
<b>КС-14-014</b>	<b>29.08.2018</b>

**о выявленных дефектах оборудования**

принятого в монтаж по актам

номер	180693/3К/26 3/1168-18-СГ М
дата	28.06.2018г.
номер	180694/1К/26 3/1168-18-СГ М
дата	28.06.2018г.
номер	180693/4К/26 3/1168-18-СГ М
дата	29.06.2018г.

Местонахождение оборудования **КС «Новоприводинская»**  
(адрес, здание, сооружение, цех)

**Объект: «ГПА» КС «Новоприводинская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)»**

Организация-изготовитель	<b>АО «ОДК-Газовые турбины»</b> (наименование)	по ОКПО	
Организация-поставщик	<b>ООО «Газпром комплектация»</b> (наименование)	по ОКПО	
Организация-грузоотправитель	<b>АО «ОДК-Газовые турбины»</b> (наименование)	по ОКПО	
Организация-перевозчик	<b>АО «ОДК-Газовые турбины»</b> (наименование)	по ОКПО	
Пусконаладочная организация		по ОКПО	

1. В процессе **приемки оборудования** перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:  
(приема, монтажа, наладки, испытания)

наименование	Оборудование			Дата		Обнаруженные дефекты
	Зав. номер	тип, марка	проектная организация	изготов-ления	поступ-ления	
1	2	3	4	5	6	7
Металлоконструкции.	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	1. На поверхностях вышеперечисленных изделий имеются повреждения

Металлоконструкции.	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	<p>лакокрасочного покрытия в виде царапин, отслоений покрытия, ржавых подтёков и проступившей ржавчины, упаковка частично повреждена в результате естественного старения.</p> <p>2. Грузовое место № 11 (R57700300 Комплект монтажных частей, Зав. № R5A-009 (2013 г.в.) – лакокрасочные материалы требуют замены по причине истечения срока годности.</p> <p>3. В комплекте документации на ГПА (гр. м. №77) зав. № R5A-009, № R5A-010, № R5A-011, № R5A-012 (2013 г.в.) отсутствуют паспорта на укрытия и инженерные системы «ГПА-Ц-25НК.0206-000ПС» в кол-ве 4 шт.</p> <p>4. Срок консервации на вышеперечисленное оборудование истек в 2015 году.</p>
Металлоконструкции.	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
R57700300 Комплект монтажных частей..	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
R57760050 Проставка	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
R57763300 Металлоконструкция опорная	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
R57763300 Металлоконструкция опорная	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
Компрессор 352ГЦ2-440/70-100М с комплектом агрегатного оборудования.	R5A-009	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
Компрессор 352ГЦ2-440/70-100М с комплектом агрегатного оборудования..	R5A-012	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	
Документация	R5A-009 R5A-010 R5A-011 R5A-012	ТУ 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспец газ»	2013	2018	

Для устранения выявленных дефектов необходимо: заменить пришедшие в негодность клеевые составы, герметики и лакокрасочные материалы. Выполнить ремонт лакокрасочного покрытия. Предоставить отсутствующую документацию

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Приложение: **технический акт № 22-ВГ от 14.08.2018 г.**

Представитель  
организации-заказчика

Региональное управление  
по строительству объектов г. Ухта  
ООО «Газпром инвест»  
Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
№ 6 « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

*А.В.С.*  
расшифровка  
подписи

М.П. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель монтажной  
организации

*Прораб*  
должность

*А.В.С.*  
подпись

*Косилов А.В.*  
расшифровка  
подписи

М.П. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АО «ОДК-ГТ»  
Нач. бригады УМДСОГТА  
Чистяков О.В.