

Комплект монтажных частей R57700300.	R5A-011	ТУ 3111-001-5757399-7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	клеевые составы, герметики и лакокрасочные материалы перечисленные в упаковочном листе (п.п. 156 – 178), пришли в негодность.
R57763200 Проставка.	R5A-012	ТУ 3111-001-5757399-7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	2. На поверхности проставки имеются повреждения ЛКП ржавчиной и царапины.
Компрессор 352ГЦ2-440/70-100М с комплектом агрегатного оборудования.	R5A-010	ТУ 3111-001-5757399-7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	3. На поверхности компрессоров имеются отслоения ЛКП и повреждения ржавчиной.
Компрессор 352ГЦ2-440/70-100М с комплектом агрегатного оборудования.	R5A-011	ТУ 3111-001-5757399-7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	

Для устранения выявленных дефектов необходимо: заменить пришедшие в негодность клеевые составы, герметики и лакокрасочные материалы. Выполнить ремонт лакокрасочного покрытия.

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Приложение: **технический акт № 13-ВГ от 11.07.2018 г.**

Представитель
организации-заказчика

Представитель монтажной
организации

Региональное управление
по строительству объектов г. Ухта
ООО «Газпром инвест»

Представитель заказчика
должность _____
№ 6 «_____» _____ 20____ г. _____

расшифровка
подписи

должность

подпись

расшифровка
подписи

М.П. "_____" 20____ г.

М.П. "_____" 20____ г.

Представитель АО «ОДК-ГТ» подписывает данный акт на основании составленного акта по форме ОС-1.

АО «ОДК-ГТ»
НАЧ. БРИГАДЫ УМПСОГТА
ЧИСТЯКОВ О.В.