


HI219用户手册

AHRS/IMU姿态测量模块, Rev A7



HI219用户手册

简介

特性

板载传感器

数据处理

通讯接口及供电

其他

硬件及尺寸

硬件参数

尺寸

引脚定义

安装建议

焊接建议

性能指标

姿态角输出精度

陀螺仪

加速度计

磁传感器参数

模块数据接口参数

融合及校准算法

校准

磁干扰，抗干扰及磁校准

磁干扰分类

工作模式

校准方法

V3.06 版本及以下校准方法

V3.10 版本及以上校准方法

V3.13 版本及以上校准方法

参考系定义

使用指南

模块与PC机连接

模块与MCU进行连接

串口通讯协议

数据包格式

出厂默认数据包

数据帧结构示例

通用AT指令

AT+ID

AT+GWID (HI221/HI221GW)

AT+URFR

AT+INFO

AT+ODR

AT+BAUD

AT+EOUT

AT+RST

AT+TRG

AT+SETPCL

AT+MODE

附录B - 四元数-欧拉角转换

四元数基础

四元数与旋转矩阵，欧拉角转换

四元数->旋转矩阵

四元数->欧拉角

欧拉角->四元数

欧拉角->旋转矩阵(n->b)

旋转矩阵(n->b) 到欧拉角

四元数基本操作C语言

获得惯性坐标系(绝对坐标系)下线性加速度

附录C - 固件升级与恢复出厂设置

简介

HI219是超核电子推出的一款低成本、高性能、小体积、低延时的惯性测量单元（IMU），本产品集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪以及一款低功耗微处理器。可输出经过传感器融合算法计算得到的基于当地地理坐标的三维方位数据，包含横滚角、俯仰角以及以相对的航向角。同时也可以输出原始的传感器数据。

典型应用：

- VR\动作捕捉
- 高动态环境下姿态测量\运动性能评估
- 无人机控制

特性

板载传感器

- 三轴陀螺仪, 最大量程: $\pm 2000^{\circ}/s$ 输出速率 1000Hz
- 三轴加速度计, 最大量程: $\pm 16g$ 输出速率 250Hz
- 三轴地磁场传感器，最大量程: 800mG 内部采样率 250Hz

数据处理

- 加速度和陀螺仪出厂前经过校准
- 数据融合算法计算并输出地理坐标系下的旋转四元数及欧拉角

通讯接口及供电

- 串口(兼容TTL 可直接与5V 或3.3V 串口设备连接)
- 供电电压：3.3 (+/- 100 mV)
- 最大峰值功耗：32mA

其他


- PC端上位机程序，提供实时数据显示，波形，校准及excel 数据记录功能
- 多项模块参数用户可配置

硬件及尺寸


硬件参数

参数	描述
输出数据接口	UART(TTL 1.8V - 3.3V)
工作电压	3.3V ($\pm 100mV$)
功耗	86mW @3.3V
温度范围	-20°C - 85 °C
最大线性加速度	0 - 115 m/s^2
尺寸	12 x 12 x 2.6mm (W x L x H)
板载传感器	三轴加速度计 三轴陀螺仪 三轴地磁场传感器

尺寸



引脚定义




引脚号	名称	说明
1	VCC	电源 3.3V
2	GPIO1	数据帧同步脉冲 (内部上拉, 一帧数据输出前, 此引脚输出 >2uS 低脉冲)
3	RXD	模块串口接收 UART RXD (接 MCU 的 TXD)
4	TXD	模块串口发送 UART TXD (接 MCU 的 RXD)
5	GPIO2 ¹	保留
6	RST	复位 低电平 >10us 有效
7	GPIO3	保留
8	GPIO4	保留
9	GPIO5	保留
10	GND	电源地

安装建议

由于传感器制造工艺的原因, XY 和 Z 轴性能有略微差异, 安装时建议将模块 Z 轴与重力方向保持平行 (既水平安装)。尽量让距离模块 10cm 内不能有铁质外壳, 小功率电机等磁性器件。

焊接建议

- 1. 用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到PCB上。为保证回流焊接质量，推荐焊盘部分对应的钢网厚度为0.18mm。
- 2. 本产品推荐回流焊的温度为235℃-245℃，峰值温度不超过260℃。为避免模组反复受热而损坏，建议客户在PCB板第一面完成回流焊后再贴模组。
- 3. 组装好的PCB不得使用超声波清洁仪进行清洁。
- 4. 推荐的炉温曲线图如下：



性能指标

姿态角输出精度

姿态角	典型值	最大值
横滚角\俯仰角 - 静态	0.2°	0.4°
横滚角\俯仰角 - 动态	0.5°	2.0°
航向角	1.0°(绝对航向角)	2.0°(绝对航向角)

陀螺仪

参数	值
测量范围	±2000°/s (±250 ±500±1000 ±2000 可选)
非线性度	±0.1% (25°最佳)
噪声密度	0.08°/s/ \sqrt{Hz}
采样率	1000Hz

加速度计

参数	值
测量范围	±16G (1G = 1x 重力加速度 ±2 ±4 ±8 ±16 可选)
非线性度	±0.5% (25°最佳)
最大零点偏移	60mG(校准后)

参数	值
噪声密度	$250\text{ }\mu\text{G}\sqrt{\text{Hz}}$
采样率	250Hz

磁传感器参数

参数	值
测量范围	$\pm 8\text{Gauss}$
非线性度	$\pm 0.1\%$
采样率	250Hz

模块数据接口参数

参数	值
串口输出波特率	4800/9600/115200/460800可选
帧输出速率	1 - 1000Hz

融合及校准算法

校准

每一个HI219 姿态传感器都单独进行过全测量范围内的校准和测试。陀螺仪自动校准需要在上电后静止模块5S 左右，以获得最好的校准效果。如果上电静置短于规定时间，则模块陀螺仪零偏校准效果会下降。


磁干扰，抗干扰及磁校准

由于用户 PCB 板设计不同以及周围磁环境的不同。很多工况下需要手动校准。如果不进行地磁校准而直接开启 9 轴模式，则会导致航向角读值不正常，航向角漂移严重等问题。

磁干扰分类

种类	定义	典型干扰源	影响	措施
空间磁场干扰	干扰不随传感器运动而运动，而处于世界坐标系下	各种固定的磁干扰源，家具，家用电器，电缆，房屋内的钢筋结构等。一切不随磁传感器运动而运动的干扰源	无论磁场传感器是否校准的好，这些空间磁场的干扰(或者说环境磁场不均匀)都会使得空间地磁场发生畸变。地磁补偿会错误并且无法获得正确的航向角。他们是造成室内地磁融合难以使用的主要元凶。这种干扰不能被校准	模块内置的匀质磁场检测及屏蔽非匀质磁场
传感器坐标系下的干扰	干扰源随传感器运动而运动	模块PCB，与模块固定在一起的板子，仪器设备，产品等。他们和磁传感器视为同一个刚体，随磁传感器运动而运动	对传感器造成硬磁/软磁干扰。这些干扰可以通过地磁校准算法加以很好的消除。	用户校准

下图是一个典型的室内磁场分布图。可以看到：一般室内环境的空间磁场畸变是比较严重的。



Notes

在室内环境下，空间磁场干扰尤其严重，而且空间磁干扰并不能通过校准来消除。在室内环境下，尽管HI220模块内置均质磁场检测及屏蔽机制，但9轴模式航向角的准确度很大程度上取决于室内磁场畸变程度，如果室内磁场环境很差(如电脑机房，实验室，车间，地下车库等等)则9轴的航向角精度可能还不如6轴甚至会出现大角度误差。

工作模式

正因为地磁场非常容易受到空间干扰，所以使用9轴模式时应非常注意。下表列举了不同的使用场合和工况下的使用建议

模式	适用环境	典型应用	优点	缺点	注意事项
6轴模式	各种环境	扫地机 云台等低动态姿态检测	1. 姿态角输出稳定性好 2. 万全不受磁场干扰	航向角随时间缓慢漂移	N/A
9轴模式	无磁干扰环境	1.指南针，寻北系统 2. 空旷且磁干扰较少的室内，模块基本不会大范围在室内移动(典型的如摄影棚内动作捕捉，且被测者不会做大范围走动)	1. 航向角不会随时间漂移 2.一旦检测到地磁场可快速修正航向角指北	任何磁干扰都会出现航向角准确度下降。室内干扰严重情况下航向角无法指向正确方向	使用前需要校准地磁传感器


校准方法


由于固件版本不同，模块分为多种地磁校准方法，您可使用打印模块信息的方法来查看固件版本：



V3.06 版本及以下校准方法

- 打开上位机软件，连接模块，确保模块已经可以正常工作
- 打开 IMU 界面，切换到配置模块选项
- 切换到 9 轴模式，然后点击开始校准
- 手持模块，远离磁场等电子设备，分别绕三个轴各转360度或者8字校准，直到下面的绘图区显示出一个相对饱满的圆为止。如果难以完成一个相对饱满的圆，说明周围存在较大磁场干扰。
- 完成上一步操作后，将模块水平放置大约 2-5 S 左右，然后点击“停止校准”按钮，到此校准结束。断电重启生效。校准示意图如下图所示：





V3.10 版本及以上校准方法

- 打开上位机软件，连接模块，确保模块已经可以正常工作
- 打开 IMU 界面，打开 工具->配置模块 切换到配置模块选项
- 手持模块，远离磁场，电子设备，点击开始校准 按钮，分别缓慢绕三个轴各转360度，转动过程中尽量不要有太大空间移动(可旋转，但尽量不要有过大位置移动)，一旦开始转动后，模块会自动选择若干个采样点，并自动判定周围地磁环境以收集采样点，周围磁场干扰越小，越均匀，收集采样点越容易，周围干扰越大，收集采样点越困难。
- 所有采样点收集完成后，模块会打印magnetic estimation ok! 表示校准成功完成。同时会打印校准矩阵和零偏。到此校准结束。复位或断电重启生效。校准示意图如下图所示：

```

13 of 24 done...
14 of 24 done...
15 of 24 done...
16 of 24 done...
17 of 24 done...
18 of 24 done...
19 of 24 done...
20 of 24 done...
21 of 24 done...
22 of 24 done...
23 of 24 done...
hard iron estimation ok!
inter_13 9.8.000133
mag_rc_bias:
16.1850 12.0531 18.1901
flux: 296.637054, incli: 52.081299

```

Notes

- 点击上位机的开始校准按键后，模块自动开始采集数据点进行校准并计算校准结果。上位机的结束校准按钮实际上对于模块没有任何意义。此处上位机对于模块来说有BUG。在模块校准结束后，点击一次结束校准(或不点击 结束校准)对模块没有任何影响。
- 有关本产品地磁校准的更多细节，可以参见 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/56257987>

V3.13 版本及以上校准方法

此版本及以上集成了主动地磁校准算法。模块会自动收集地磁场信息并进行硬磁校准，校准成功后校准信息会保存在flash上。用户无须任何操作即可实现地磁在线校准。可从官网下载最新固件。

参考系定义

本产品采用右手(RH, Right-Hand)坐标系。输出的四元数及欧拉角为 传感器坐标系 到 惯性坐标系(世界坐标系) 的旋转。其中欧拉角旋转顺序为 ZYX(也称 321)旋转顺序，欧拉角具体定义如下：

- 绕 Z 轴方向旋转: 航向角\Yaw\phi(\psi) 范围: -180° - 180°
- 绕 Y 轴方向旋转: 俯仰角\Pitch\theta(\theta) 范围: -90°-90°
- 绕 X 轴方向旋转:横滚角\Roll\psi(\phi)范围: -180°-180°

本产品使用北西天(North-West-Up NWU) 坐标系统，即视为模块的地理坐标系(世界坐标系)定义如下：

- X 轴正方向指向北
- Y 轴正方向指向西
- Z 轴正方向指向天

当采用 NWU 系时，如果将模块视为飞行器的话。X 轴应视为机头方向。当传感器系与惯性系重合时，欧拉角的理想输出为:Pitch = 0°, Roll = 0°, Yaw = 0°


使用指南

模块与PC机连接

建议使用评估板与PC机进行连接，评估板板载USB供电及USB转串口功能，可以方便的配合PC机上的评估软件进行性能测试。j具体请参见附录中的评估板一节。

模块与MCU进行连接

模块与MCU通过TTL电平的串口进行连接，模块的RST引脚建议接到MCU的GPIO上。以确保可强制复位模块。



串口通讯协议

数据包格式

模块资料包中提供了C和C#的数据解析函数以供参考。模块上电后，模块默认按100Hz(出厂默认输出速率)输出数据包，数据包格式如下：

域	同步帧头	帧类型	帧长度	CRC16	帧携带数据
名称	PRE	TYPE	LEN	CRC	ID(N) + DATA(N)
大小(byte)	0	1	2	2	可变(1-64)
偏移(byte)	0	1	2	4	6

域(hex)	同步帧头	帧类型	帧长度	CRC16校验码	帧携带数据看下表
类型	uint8_t	uint8_t	uint16_t	uint16_t	-

- PRE 固定为0x5A
- TYPE 固定为0xA5 代表数据帧
- LEN 帧中数据域的长度。一帧最大为256 字节LSB(低字节在前)，长度只是值真正数据的长度，不包含PRE,TYPE,LEN,CRC 字段。
- CRC 除CRC 本身外其余所有帧数据的16 位CRC 校验和LSB[^LSB]。CRC实现函数：

```

1  /*
2     currentCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
3     src: source stream data
4     lengthInBytes: length
5  */
6  static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t
lengthInBytes)
7  {
8     uint32_t crc = *currentCrc;
9     uint32_t j;
10    for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11    {
12        uint32_t i;
13        uint32_t byte = src[j];
14        crc ^= byte << 8;
15        for (i = 0; i < 8; ++i)
16        {
17            uint32_t temp = crc << 1;
18            if (crc & 0x8000)
19            {
20                temp ^= 0x1021;
21            }
22            crc = temp;
23        }
24    }
25    *currentCrc = crc;
26 }

```

- ID和DATA 一帧数据可由多个数据包组成，每个数据包包含ID 和DATA 两部分。ID 标识该数据包的类型及长度，DATA 为数据包数据内容。模块支持的数据包如下：

数据包ID	数据域长度(字节)	名称	单位
0x90	1	用户ID	无
0xA0	6	加速度	0.001G ²
0xA5	6	线性加速度	0.001G
0xB0	6	角速度	0.1°/s
0xC0	6	磁场强度	0.001Gauss
0xD0	6	欧拉角(整形输出)	度
0xD9	12	欧拉角(浮点输出)	度
0xD1	16	四元数	N/A
0xF0	4	气压	Pa
0x71	128	无线节点四元数集合	无
0x72	48	无线节点欧拉角集合	同0xD0
0x75	48	无线节点加速度集合	同0xA0

数据包ID	数据域长度(字节)	名称	单位
0x78	48	无线节点角速度集合	同0xB0
0x61	3	数据帧拓展信息	N/A

- 0x90 用户ID
- 0xA0 加速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z三轴共6个字节，LSB。传感器输出的原始加速度
- 0xA5 性加速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z三轴共6个字节，LSB。地理坐标系下去除重力分量的加速度值
- 0xB0 角速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z三轴共6个字节，LSB。传感器输出的角速度
- 0xC0 磁场强度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z三轴共6个字节，LSB。传感器输出的磁场强度
- 0xD0 欧拉角整形格式，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，顺序为Pitch/Roll/Yaw。LSB。接收到Roll, Pitch 为物理值乘以100后得到的数值，Yaw 为乘以10得到的数值举例：当接收到的Yaw = 100时，表示航向角为10°
- 0xD9 浮点格式输出的欧拉角。格式为float，共3个值(Pitch/Roll/Yaw)，每个值占4字节(float 型单精度浮点数)，LSB。
- 0XD1 四元数，格式为float，共4个值(WXYZ)，每个四元数占4字节(单精度浮点数)，LSB。
- 0XF0 气压。(只针对有气压传感器的产品)
- 0x71 (HI221GW接收机专用)节点四元数集合.所有节点的四元数，每个节点16字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点4个浮点数，分别为WXYZ,每个数用float 型表示，每个float 4字节。float为LSB
- 0x72 (HI221GW接收机专用)节点欧拉集合.所有节点的欧拉角，每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点欧拉为角整形格式，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，顺序为Pitch/Roll/Yaw。LSB。接收到Roll, Pitch 为物理值乘以100后得到的数值，Yaw 为乘以10得到的数值举例：当接收到的Yaw = 100时，表示航向角为10°
- 0x75 (HI221GW接收机专用)节点加速度集合.每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点3个int16_t 型数据。分别为XYZ的加速度。每个int16_t 占2字节，LSB
- 0x78 (HI221GW接收机专用)节点角速度集合.每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点3个int16_t 型数据。分别为XYZ的角速度。每个int16_t 占2字节，LSB
- 0x61
(HI221GW接收机专用)数据帧拓展信息，共3个字节:

数据帧拓展信息字节偏移	值	说明
0	0x00	保留
1	GWID	接收机GWID
2	CNT	此帧包含无线节点数: 1-16

出厂默认数据包

出厂默认一帧中携带数据包定义如下：

HI219/HI22x:

顺序	数据包	说明
1	0x90	用户ID
2	0xA0	加速度
3	0xB0	角速度
4	0xC0	磁场强度
5	0xD0	欧拉角(整形输出)

顺序	数据包	说明
6	0xF0	气压

HI216:

顺序	数据包	说明
1	0xA0	加速度
2	0xB0	角速度
3	0xD0	欧拉角(整形输出)

HI221GW(无线节点接收机):

顺序	数据包	说明
1	0x71	四元数
2	0x75	加速度

数据帧结构示例

假设输出的数据帧带有 A0, B0, D0 数据包, 使用串口助手采样一帧数据如下所示:

5A A5 15 00 A9 8B A0 EA FF D0 03 45 FF B0 00 00 00 00 00 00 D0 87 00 6F 27 F5 FF

其中:

5A A5 帧头

15 00 帧数据域长度: $(0 \times 00 \ll 8) + 0 \times 15 = 21$

A9 8B 帧CRC校验值: $(0 \times 8B \ll 8) + 0 \times A9 = 0 \times 8BA9$

A0 EA FF D0 03 45 FF 加速度数据包, A0 为加速度数据包ID, 三轴加速度为:

$\text{AccX} = (\text{int16_t})((0 \times FF \ll 8) + 0 \times EA) = -22$ $\text{AccY} = (\text{int16_t})((0 \times 03 \ll 8) + 0 \times D0) = 976$ $\text{AccZ} = (\text{int16_t})((0 \times FF \ll 8) + 0 \times 45) = -187$

B0 00 00 00 00 00 00 00 角速度数据包, B0 为数据包ID, 三轴角速度全为0

D0 87 00 6F 27 F5 FF 欧拉角数据包, D0 为数据包ID

$\text{Pitch} = (\text{int16_t})((0 \times 00 \ll 8) + 0 \times 87) / 100 = 1.35^\circ$

$\text{Roll} = (\text{int16_t})((0 \times 27 \ll 8) + 0 \times 6F) / 100 = 100.95^\circ$

$\text{Yaw} = (\text{int16_t})((0 \times FF \ll 8) + 0 \times F5) / 10 = -1.1^\circ$

计算CRC校验值:

记上面接收到的一帧数据存为C语言uint8_t 数组 buf:

```


1    uint16_t payload_len;
2    uint16_t crc;
3
4    crc = 0;
5    payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7    /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8    crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10   /* calculate payload crc */
11   crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);

```

最后计算得 CRC值为 0x8BA9, 与帧携带CRC值相同, 帧校验正确。

通用AT指令

模块采用AT指令集配置/查看模块参数。AT指令总以ASCII码AT开头，后面跟控制字符，最后以回车换行\r\n结束。可使用串口调试助手进行测试：



通用模块 AT指令如下

指令	功能	是否掉电保存
AT+ID	设置模块用户ID	Y
AT+GWID	设置无线网关ID(针对于无线产品)	Y
AT+URFR	旋转模块传感器坐标系	Y
AT+INFO	打印模块信息	N
AT+ODR	设置模块串口输出帧频率	Y
AT+BAUD	设置串口波特率	Y
AT+EOUT	数据输出开关	N
AT+RST	复位模块	N
AT+TRG	单次输出触发	N
AT+SETPEL	设置输出数据包	Y
AT+MODE	设置模块工作模式	Y

AT+ID

设置模块用户ID

例 AT+ID=1

AT+GWID (HI221/HI221GW)

HI221GW(接收机) 和 HI221(节点) 拥有GWID属性，可通过AT+GWID指令配置，GWID属性决定了接收器和节点的RF频率，只有HI221模块的GWID 和接收器的GWID属性相同时，模块和接收器直接才能通讯。GWID相当于无线网段，当在同一地点使用多个接收机组成多个星形网络时，必须保证每个接收器的GWID(网段)不同。

例 将一个接收器设置为GWID=3， 并将3个模块的自身ID设置为 0,1,2 并连接到这个接收器上：

接收机配置： AT+GWID=3

节点0配置： AT+GWID=3 AT+ID=0

节点1配置： AT+GWID=3 AT+ID=1

节点2配置： AT+GWID=3 AT+ID=2

AT+URFR

某些情况下传感器需要倾斜垂直安装，这时候需要旋转传感器坐标系，这条指令提供了旋转传感器坐标系的接口：

AT+URFR=C00,C01,C02,C10,C11,C12,C20,C21,C22

其中 C_{nm} 支持浮点数

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_U = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_B$$

其中 $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_U$ 为旋转后的传感器坐标系下传感器数据， $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_B$ 为旋转前传感器坐标系下传感器数据

下面是几种常用旋转举例：

- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转 90°， 输入命令： AT+URFR=1,0,0,0,0,1,0,-1,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转-90°， 输入命令： AT+URFR=1,0,0,0,0,-1,0,1,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转 90°， 输入命令： AT+URFR= 0,0,-1,0,1,0,1,0,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转-90°， 输入命令： AT+URFR= 0,0,1,0,1,0,-1,0,0
- 恢复默认值： AT+URFR=1,0,0,0,1,0,0,0,1

AT+INFO

打印模块信息，包括产品型号，版本，固件发布日期等。AT+INFO可以拓展二级指令实现更多信息的查询

INFO二级拓展指令	功能	示例
CAL	显示模块内部校准参数	AT+INFO=CAL
RF	显示无线设备参数	AT+INFO=RF
VER	显示详细版本信息	AT+INFO=VER

AT+ODR

设置模块串口输出速率。掉电保存，复位模块生效

例 设置串口输出速率为100Hz: AT+ODR=100

AT+BAUD

设置串口波特率，可选值： 4800/9600/115200/256000/460800`

例 AT+BAUD=115200

!!! note "注意"

- 使用此指令需要特别注意，输入错误波特率后可能会导致无法和模块通讯
- 波特率参数设置好后掉电保存，复位模块生效。上位机的波特率也要做相应修改。
- 升级固件时，需要切换回115200波特率。

AT+EOUT

串口输出开关

例 打开串口输出 AT+EOUT=1 关闭串口输出 AT+EOUT=0

AT+RST

复位模块

例 AT+RST

AT+TRG

触发模块输出一帧数据，可以配合AT+ODR=0来实现单次触发输出。

例 AT+TRG

AT+SETPEL

设置输出协议:

模块数据帧中的数据包组成可使用AT指令配置，格式为AT+SETPTL=<ITEM_ID>,<ITEM_ID>... 一帧输出可包含最多8个数据包。

例 配置模块输出加速度, 角速度, 整形格式欧拉角和四元数的指令为: AT+SETPTL=A0,B1,D0,D1



AT+MODE

设置模块工作模式

例

- 设置模块工作在6轴模式(无磁校准) AT+MODE=0
- 设置模块工作在9轴模式(地磁场传感器参与航向角校正) AT+MODE=1

附录B - 四元数-欧拉角转换

四元数基础

四元数是一个四维空间上的一点，使用一个实数和三个虚数来代表： $q \in \mathbb{R}^4 = \mathbb{H}$
四元数有如下几种常用的表示方法：

复数表示	向量表示	四元数表示法1	四元数表示法2
$q = q_0 + \mathbf{i}q_1 + \mathbf{j}q_2 + \mathbf{k}q_3$	$q = [q_0, \mathbf{q}] = \left[q_0, \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \right]$	$q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$	$q = [q_w, q_x, q_y, q_z]$

其中：

$$\begin{aligned} \mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1 \\ \mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}, \quad \mathbf{jk} = \mathbf{i} = -\mathbf{kj}, \quad \mathbf{ki} = \mathbf{j} = -\mathbf{ik} \end{aligned}$$

四元数乘法：

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - p_x q_x - p_y q_y - p_z q_z \\ p_w q_x + p_x q_w + p_y q_z - p_z q_y \\ p_w q_y - p_x q_z + p_y q_w + p_z q_x \\ p_w q_z + p_x q_y - p_y q_x + p_z q_w \end{bmatrix}$$

一个单位四元数总是可以表示为这种形式： $q_R(\alpha, \mathbf{u}) = [\cos \frac{\alpha}{2}, \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \mathbf{u}]$
其中 α 是旋转角度， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 为旋转轴，且 $\|\mathbf{u}\| = 1$.

四元数与旋转矩阵，欧拉角转换

四元数->旋转矩阵

(其中四元数是 b->n, R为 n->b)

$$R_n^b = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \\ 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 + q_0 q_2) & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

四元数->欧拉角

旋转矩阵，四元数和欧拉角是表示旋转的三种常用方式，其中另外两种表示形式转换为欧拉角时，必须先指定欧拉角旋转顺序。本产品使用"ZYX"旋转顺序,即先旋转航向角，然后俯仰角，最后横滚角：
转换公式为：

$$\begin{bmatrix} \phi(\text{横滚}) \\ \theta(\text{俯仰}) \\ \psi(\text{航向}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(2q_2 q_3 + 2q_0 q_1, q_3^2 - q_2^2 - q_1^2 + q_0^2) \\ -\text{asin}(2q_1 q_3 - 2q_0 q_2) \\ \text{atan2}(2q_1 q_2 + 2q_0 q_3, q_1^2 + q_0^2 - q_3^2 - q_2^2) \end{bmatrix}$$

欧拉角->四元数

记 $s_\phi = \sin \frac{\phi}{2}, c_\phi = \cos \frac{\phi}{2}$,以此类推：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} c_{\phi/2} c_{\theta/2} c_{\psi/2} + s_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2} \\ -c_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2} + c_{\theta/2} c_{\psi/2} s_{\phi/2} \\ c_{\phi/2} c_{\psi/2} s_{\theta/2} + s_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2} \\ c_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2} - s_{\phi/2} c_{\psi/2} s_{\theta/2} \end{bmatrix}$$

欧拉角->旋转矩阵(n->b)

$$R_n^b = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\theta s_\phi \\ c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

旋转矩阵(n->b) 到欧拉角

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(r_{23}, r_{33}) \\ -\text{asin}(r_{13}) \\ \text{atan2}(r_{12}, r_{11}) \end{bmatrix}$$

四元数转换欧拉角的C函数如下：

```

1  /* euler angle: e[0]:Roll e[1]:Pitch e[2]:Yaw */
2  void quat2eul(float32_t *q, float32_t *e, const char *seq)
3  {
4      float xz = q[1] * q[3];
5      float wy = q[0] * q[2];
6      float yz = q[2] * q[3];
7      float wx = q[0] * q[1];
8      float wz = q[0] * q[3];
9      float xy = q[1] * q[2];
10     float ww = q[0] * q[0];
11     float xx = q[1] * q[1];
12     float yy = q[2] * q[2];
13     float zz = q[3] * q[3];
14
15     if(!strcmp(seq, "ZYX") || !strcmp(seq, "321"))
16     {
17         e[0] = (float)atan2f(2.0F*(yz + wx), ww - xx - yy + zz);
18         e[1] = (float)asinf(2*(wy -xz));
19         e[2] = (float)atan2f(2.0F*(wz + xy), ww + xx - yy - zz);
20     }
21 }
22
23
```

调用

```
1  quat2eul(q, eul, "321");
```

四元数基本操作C语言

```

1  /* 平方 */
2  #define PF(a)    ((a) * (a))
3
4  /* 四元数取共轭(逆) b = conj(a) */
5  void qconj(float32_t *a, float32_t *b)
6  {
7      b[0] = a[0];
8      b[1] = -a[1];
9      b[2] = -a[2];
10     b[3] = -a[3];
11 }
12
13 /* 四元数旋转向量 input: a, output b, q: w,x,y,z */
14 void qrotate(float32_t *q, float32_t *a, float32_t *b)
```

```

15 {
16     b[0] = a[0]*(1 - 2*PF(q[2]) - 2*PF(q[3])) + a[1]*2*(q[1]*q[2] + q[0]*q[3])
        + a[2]*2*(q[1]*q[3] - q[0]*q[2]);
17     b[1] = a[0]*2*(q[1]*q[2] - q[0]*q[3]) + a[1]*(1 - 2*PF(q[1]) -
        2*PF(q[3])) + a[2]*2*(q[2]*q[3] + q[0]*q[1]);
18     b[2] = a[0]*2*(q[1]*q[3] + q[0]*q[2]) + a[1]*2*(q[2]*q[3] - q[0]*q[1])
        + a[2]*(1 - 2*PF(q[1]) - 2*PF(q[2]));
19 }
20
21 /* 向量减法运算: A <- A - B */
22 void vsub2(float32_t *a, float32_t *b, uint32_t len)
23 {
24     int i;
25     for(i=0; i<len; i++)
26     {
27         a[i] = a[i] - b[i];
28     }
29 }

```

获得惯性坐标系(绝对坐标系)下线性加速度

基本思路: 使用姿态四元数将传感器坐标系下的加速度转换到惯性系下, 再减去惯性系下重力加速度(0,0,1)即可:

```

1  /*
2     获得世界系下线性加速度: q:姿态四元数,
3     input:acc_body:传感器下加速度(加计读值)
4     output: lin_acceleration 世界系下线性加速度
5  */
6  void get_linear_acceleration(float32_t *q, float32_t *acc_body, float32_t
    *lin_acceleration)
7  {
8     /* gravity in N frame */
9     float gN[3];
10     float qBN[4];
11     gN[0] = 0;
12     gN[1] = 0;
13     gN[2] = 1;
14
15     /* q must be N->B */
16     qconj(q, qBN);
17
18     qrotate(qBN, acc_body, lin_acceleration);
19
20     vsub2(lin_acceleration, gN, 3);
21 }


```

附录C - 固件升级与恢复出厂设置

本产品支持在线升级固件, 请关注超核电子官网www.hipnuc.com 来获取最新固件版本 固件升级步骤:

- 获取最新的固件程序。拓展名为.hex
- 连接模块, 打开上位机, 将模块和上位机波特率都设置为115200.切换到固件升级窗口

- 点击连接按钮，如出现模块连接信息。则说明升级系统准备就绪，点击文件选择器(...)选择拓展名为xxx.hex的固件，然后点击开始编程。下载完成后会提示编程完成，此时关闭串口，重新上电，模块升级完成。



1. 通用输入输出，不使用可悬空

2. $1G = 1x$ 当地重力加速度