



# 材料力学

## 第三章 扭转



主讲人：吕杭原

邮箱：lvhy@mail.neu.edu.cn

办公室：新机械楼319

QQ：494489092



# 第三章 扭转

§ 3-1 扭转的概念和工程实例

§ 3-2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

§ 3-3 纯剪切




# 第三章 扭转



## § 3-1 扭转的概念和工程实例

### 1、工程应用


汽车方向盘



扳手



电机传动轴



受扭转变形杆件通常为轴类零件，其横截面大都是圆形的，所以本章主要介绍圆轴扭转。




# 第三章 扭转

## § 3-1 扭转的概念和工程实例

### 2、定义

**扭转：**若杆件受到一对大小相等、方向相反的力偶作用，且力偶的作用面垂直于杆轴，则杆件发生扭转变形。

**轴：**主要发生扭转变形的杆件。如电动机的主轴，机器中的传动轴等。






# 第三章 扭转

## § 3-1 扭转的概念和工程实例

### 3、扭转的特点

**受力特点：**大小相等、方向相反的力偶，且力偶的作用面垂直于杆轴。

**变形特点：**横截面形状大小未变，各横截面绕轴线发生相对转动。



**扭转角 ( $\varphi$ )：**任意横截面绕轴线相对转动的角位移




# 第三章 扭转

## § 3-2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

### 1. 外力偶矩

#### (1) 直接计算





# 第三章 扭转

## § 3-2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

### (2) 按输入功率和转速计算



已知:轴转速— $n$  转/分钟  
输出功率— $P$  千瓦(KW)  
求: 力偶矩 $M_e$

电机 $t$ 秒输入功:  $W = P \times t$

外力偶 $t$ 秒做功完成:  $W = M_e \times 2\pi \frac{n}{60} t$

$$m = 9549 \frac{P}{n} \quad (N.m)$$

$$m = 9.549 \frac{P}{n} \quad (KN.m)$$






# 第三章 扭转

例1 传动轴如图所示，主动轮A输入功率 $P_A=50\text{kW}$ ，从动轮B、C、D输出功率分别为 $P_B=P_C=15\text{kW}$ ， $P_D=20\text{kW}$ ，轴的转速 $n=300\text{r/min}$ ，计算各轮上所受的外力偶矩。

解： 计算外力偶矩



$$M_A = 9549 \frac{P_A}{n} = 1592 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_B = M_C = 9549 \frac{P_B}{n} = 477.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_D = 9549 \frac{P_D}{n} = 637 \text{ N} \cdot \text{m}$$






# 第三章 扭转

## 2. 扭矩与扭矩图

圆轴受扭时其横截面上的**内力偶矩**称为**扭矩**，用符号 $T$ 表示。


扭矩大小可利用**截面法**来确定。



# 第三章 扭转

扭矩的符号规定：按右手螺旋法则判断。

右手的四指代表扭矩的旋转方向，大拇指代表其矢量方向，若其矢量方向与截面的外法线方向相同，则扭矩规定为正值，反之为负值。






# 第三章 扭转

**扭矩图：** 扭矩沿杆件轴线变化规律的图线。

用平行于杆轴线的坐标  $x$  表示横截面的位置；用垂直于杆轴线的坐标  $T$  表示横截面上的扭矩，正的扭矩画在  $x$  轴上方，负的扭矩画在  $x$  轴下方。



目的：

① 扭矩变化规律


② 确定  $|T|_{\max}$  值及其截面位置



强度计算（危险截面）



# 第三章 扭转



注意

设正法

用截面法求扭矩时，**建议均假设各截面扭矩 $T$ 为正**，如果由平衡方程得到 $T$ 为正，则说明是正的扭矩，如果为负，则是负的扭矩。在画轴的扭矩图，正的扭矩画在 $x$ 轴上方，负的扭矩画在 $x$ 轴下方。



# 第三章 扭转


例2 已知：  $n = 300\text{r/min}$ ，主动轮  $P_1 = 500\text{kW}$ ，从动轮  $P_2 = 150\text{kW}$ ， $P_3 = 150\text{kW}$ ， $P_4 = 200\text{kW}$ ，试绘制扭矩图。

解：（1）计算外力偶矩

$$m_1 = 9.55 \frac{P_1}{n} = 9.55 \times \frac{500}{300} \\ = 15.9 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$m_2 = m_3 = 9.55 \frac{P_2}{n} = 9.55 \times \frac{150}{300} = 4.8 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$m_4 = 9.55 \frac{P_4}{n} = 9.55 \times \frac{200}{300} = 6.3 (\text{kN} \cdot \text{m})$$





# 第三章 扭转

解：（2）求扭矩

1-1 截面  $\sum M_x = 0$

$$T_1 + m_2 = 0 \quad T_1 = -m_2 = -4.8 \text{ kN} \cdot \text{m}$$





2-2 截面  $\sum M_x = 0$

$$\begin{aligned} T_2 + m_2 + m_3 &= 0 \quad T_2 = -m_2 - m_3 \\ &= -(4.8 + 4.8) = -9.6 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

3-3 截面  $\sum M_x = 0$

$$T_3 + m_2 + m_3 - m_1 = 0 \quad T_3 = m_1 - m_2 - m_3 = 16.9 - 4.8 \times 2 = 6.3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$


$$T_3 = m_4 = 6.3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$





# 第三章 扭转

## (3) 绘制扭矩图



$$T_1 = -4.8 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_2 = -9.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_3 = 6.3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

BC 段为危险截面:

$$|T|_{\max} = 9.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$






# 第三章 扭转

**例题3** 已知钻探机杆的外径 $D=60\text{mm}$ ，内 $d=50\text{mm}$ ，功率 $P=7.35\text{kW}$ ，转速 $n=180\text{r/min}$ ，钻杆入土深度 $l=40\text{m}$ 。设土壤对钻杆的阻力是沿长度均匀分布的，试求单位长度上土壤对钻杆的阻力矩 $m$ 。

解： 
$$M_e = 9550 \frac{P}{n} = 390\text{N}\cdot\text{m}$$

单位长度阻力矩

$$m = \frac{M_e}{l} = \frac{390\text{N}\cdot\text{m}}{40\text{m}} = 9.75\text{N}\cdot\text{m/m}$$





# 第三章 扭转

例4 试分析图示轴的扭矩 ( $m$ —轴单位长度内的扭力偶矩)

1、求约束反力


$$M_A = ml$$

2、截面法求扭矩

$$T + mx = M_A$$

$$T = m(l - x)$$

3、画扭矩图



表示扭矩沿杆件轴线变化的图线 ( $T$ - $x$ 曲线) — 扭矩图




# 第三章 扭转

讨论:

受扭圆轴, 其截面  $m-m$  上的扭矩  $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (A)  $M_e + M_e = 2M_e$ ;      (B)  $M_e - M_e = 0$ ;  
(C)  $2M_e - M_e = M_e$ ;      (D)  $-2M_e + M_e = -M_e$ 。





# 第三章 扭转

## § 3-3 纯剪切



### 一、薄壁圆筒扭转实验

薄壁圆筒：壁厚  $t \leq \frac{1}{10} r$  （ $r$ ：为平均半径）

1. 实验：

实验前：

- ①绘纵向线，圆周线；
- ②施加一对外力偶  $m$ 。





# 第三章 扭转

2. 实验后：
- ①圆周线不变；
  - ②纵向线变成斜直线。

3. 结论：

- ①圆筒表面的各圆周线的形状、大小和间距均未改变，只是绕轴线作了相

- ②各纵向线均倾斜了同一微小角度  $\gamma$  。

- ③所有矩形网格均歪斜成同样大小的平行四边形。


4.  $\varphi$  与  $\gamma$  的关系：

$$\gamma \cdot L = \varphi \cdot r$$


$$\therefore \gamma = \varphi \cdot r / L$$

**扭转角 ( $\varphi$ )**：任意横截面绕轴线相对转动的角位移。

**切应变 ( $\gamma$ )**：每个格子的直角都改变了相同角度 $\gamma$ ，这种直角改变量 $\gamma$ 称为切应变。




取出表面上一个格子



## 二、理论分析

根据实验现象分析：



(1) 在小变形下，沿杆的轴线方向无变形，**无正应力。**

(2) 因存在切应变，所以必有切应力。**横截面上切应力均匀分布**，垂直于半径，沿周向和圆筒壁厚大小不变，方向与该截面的扭矩方向一致。



# 第三章 扭转

## 三、薄壁圆筒剪应力 $\tau$


静力学关系：截面上的应力之和等于内力——扭矩

$$\int_A \tau \cdot dA \cdot r = T$$

$$\therefore \tau \cdot r \cdot \int_A dA = \tau \cdot r \cdot 2\pi r \cdot t = T$$

$$\therefore \tau = \frac{T}{2\pi r^2 t} = \frac{T}{Ar}$$

$A=2\pi r t$ ，为圆环面积





圆筒的横截面




# 第三章 扭转

## 四、切应力互等定理

在单元体左、右面（圆筒的横截面）上只有切应力，其方向于轴平行。



截取abcd 正六面体



由平衡方程  $\sum F_y = 0$

可知，两侧面的内力元素  $\tau dy dz$  大小相等，方向相反，将组成一个力偶  $T$ 。

其矩为：  $T = (\tau dy dz) dx$

? 单元体  
会不会转动



# 第三章 扭转

## 四、切应力互等定理



要满足单元体平衡不转动

在单元体的上、下两平面上必有大小相等，指向相反的一对内力元素它们组成力偶，其矩为  $(\tau' dx dz) dy$

$$\text{由 } \sum M_z = 0$$

$$\text{知 } (\tau' dx dz) dy = (\tau dy dz) dx$$

$$\text{得 } \tau' = \tau$$






# 第三章 扭转

## 切应力互等定理内容

$$\tau' = \tau$$

该定理表明：单元体两个相互垂直平面上，切应力必然同时存在，且大小相等，同时指相（或背离）该两平面的交线。

**纯剪切**：单元体平面上只有切应力而无正应力作用的状况，称为纯剪切。





# 第三章 扭转

## 五、剪切胡克定律

薄壁圆筒的扭转试验发现，当外力偶  $M_e$  在低于剪切比例极限时，扭转角  $\varphi$  与  $M_e$ （在数值上等于扭矩  $T$ ）成正比。

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{T}{2\pi r^2 \delta} & \gamma &= \frac{r\varphi}{l} \\ \downarrow & & \downarrow & \\ T &= 2\pi r^2 \delta \tau & \varphi &= \frac{l}{r} \gamma\end{aligned}$$


从  $T$  与  $\varphi$  之间的线性关系，可推出  $\tau$  与  $\gamma$  间的线性关系。

$$\tau = G\gamma$$

$G$  切变模量，该式称为材料的剪切胡克定律。

弹性模量  $E$ ，切变模量  $G$  与泊松比  $\mu$  的关系


$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$






# 第三章 扭转

思考题：指出下面图形的切应变



切应变为  $2\alpha$








切应变为 0



# 第三章 扭转

## 思考题

已知单元体上，下面上的剪应力，判断单元体其它面上的剪应力。





# 第三章 扭转

例题 已知薄壁圆杆， $r_0=200\text{mm}$ ， $t=10\text{mm}$ ，截面切应力 $\tau=20\text{MPa}$ ，求杆件受到的扭矩 $T$ 。

解：  $\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 t}$

$$\begin{aligned} T &= 2\pi r_0^2 t \cdot \tau \\ &= 2\pi \times 200^2 \times 10 \times 20 \\ &= 50.3 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} \\ &= 50.3 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

