

הוראות למפעיל:

1. חבר את כל הרכיבים ללוח הבקרה: כפתור, לד, באזר, מנוע סרוו, חיישן אור ומסך LCD.
2. חבר את הלוח למחשב באמצעות כבל USB והעלה את הקוד.
3. ודא כי סביבת ההפעלה מוארת – אחרת המערכת לא תתחיל את התרגול.
4. לאחר הופעת ההודעה 'Ready to react?' על גבי המסך – המתן להופעת ההודעה 'NOW!' והדלקת הנורה.
5. לחץ על הכפתור בהקדם האפשרי – זמן התגובה יופיע במסך LCD ויודפס גם ל- Serial Monitor.
6. אם זמן התגובה ארוך מ-4000 מ"ש – יופעל באזר ומנוע הסרוו יסתובב כאות 'ענישה'.
7. לאיפוס המערכת ניתן ללחוץ על כפתור ה-Reset בלוח.