






DMR 模块焊接组装指引







此图为 DMR 模块上中下三个 PCB ，上下 PCB 起到散热屏蔽作用，中间 PCB 按照焊接指引焊接，用裸排针和主控板焊接
接供电如下图





为了使天线座牢固需要焊接到侧板，定位方法：先焊接好 DMR PCB 然后把天线座拧到侧板上，把侧板和外壳固定好，最后调节天线座角度和位置，焊接牢固（把天线座固定孔灌锡固定）