

## Informe de daños equipos computacionales

Los equipos detallados a continuación fueron testeados y revisados en nuestras dependencias encontrándose en ellos fallos que impiden su normal funcionamiento.

Detalle Equipo revisado:

Equipos Computacionales			
Ítem	Síntoma	Diagnostico	Solución
IMAC	No Enciende	Placa madre dañada.	Sustituir Componente

Procedimiento y Diagnostico :

Equipo no enciende por lo cual se procede a abrir y medir voltaje de entrada y salida en fuente de poder. Prueba termina con éxito por lo tanto se procede a testear posible cortocircuito en placa madre.

Placa madre no presenta daños a la vista pero una vez realizado los test necesarios con un voltímetro se detectan componentes quemados por una alza de voltaje. Se indica a cliente que la única manera de reparar es realizando un cambio de placa madre.

Informe elaborado por el área técnica de Probit SPA servicios TI para los equipos mencionados anteriormente los cuales fueron diagnosticados en nuestras dependencias de Av Pajaritos 3195 OF 901, Santiago, Chile.



Atentamente

Nicolas Salazar

CEO