


# 学 ARM 从 STM32 开始

STM32 开发板库函数教程—模块篇



官方网站: <http://www.zxkjmcu.com>

官方店铺: <http://zxkjmcu.taobao.com>

官方论坛: <http://bbs.zxkjmcu.com>

刘洋课堂: <http://school.zxkjmcu.com>

## 目 录

5.01.1 步进电机概述.....	3
5.03.1.1 步进电机性能描述.....	4
5.01.1.2 拍数和步距角.....	4
5.01.2 实验目的及设备.....	5
5.01.3 步进电机硬件设计.....	6
5.01.4 软件设计.....	7
5.01.4.1 软件设计说明.....	7
5.01.4.2 STM32 库函数文件.....	7
5.01.5 main.c 文件里的内容是.....	7
5.01.6 程序下载.....	12
5.01.7 步进电机小常识.....	13

## 5.01 步进电机模块实验实验

### 5.01.1 步进电机概述

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲：当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度（及步进角）。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

步进电机 28BYJ48 型四相八拍电机，电压为 DC5V。当对步进电机施加一系列连续不断的控制脉冲时，它可以连续不断地转动。每一个脉冲信号对应步进电机的某一相或两相绕组的通电状态改变一次，也就对应转子转过一定的角度（一个步距角）。当通电状态的改变完成一个循环时，转子转过一个齿距。四相步进电机可以在不同的通电方式下运行，常见的通电方式有单（单相绕组通电）四拍（A-B-C-D-A。。。），双（双相绕组通电）四拍（AB-BC-CD-DA-AB。。。），八拍（A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。。。）



图 5.01.1 标准封装

### 5.03.1.1 步进电机性能描述

1、 步进电机必须加驱动才可以运转，驱动信号必须为脉冲信号，没有脉冲的时候，步进电机静止，如果加入适当的脉冲信号，就会以一定的角度（称为步角）转动。转动的速度和脉冲的频率成正比。

2、28BYJ485V 驱动的 4 相 5 线的步进电机，而且是减速步进电机，减速比为 1: 64，步进角为 5.625/64 度。如果需要转动 1 圈，那么需要  $360/5.625 \times 64 = 4096$  个脉冲信号。

3、步进电机具有瞬间启动和急速停止的优越特性。

4、改变脉冲的顺序，可以方便的改变转动的方向。

因此，目前打印机，绘图仪，机器人，等等设备都以步进电机为动力核心。

附表 2：主要技术参数

电机型号	28BYJ48	相电阻 $\pm 10\%$	300 $\Omega$	启动转矩 100P. P. S. g. cm	$\geq 300$
电压 V	5	步距角度	5.625/64	启动频率 P. P. S	$\geq 550$
相数	4	减速比	1:64	定位转矩 g. cm	$\geq 300$
噪声 dB	$\leq 35$	绝缘介电强度	600VAC 1S		

### 5.01.1.2 拍数和步距角

四相步进电机有两种运行方式，一、四相四拍；二、四相八拍。 要想搞清楚四相八拍运行方式下步进电机的转速如果计算，需要先清楚两个基本概念。

1、拍数：完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用  $n$  表示，或指电机转过一个齿距角所需脉冲数，以四相电机为例，有四相四拍运行方式即“AB-BC-CD-DA-AB”，四相八拍运行方式“A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A”。

2、步距角：对应一个脉冲信号，电机转子转过的角位移用  $\theta$  表示。

$\theta = 360$  度 (转子齿数  $J \times$  运行拍数), 以常规二、四相, 转子齿为 50 齿电机为例。四拍运行时步距角为  $\theta = 360$  度 /  $(50 \times 4) = 1.8$  度 (俗称整步), 八拍运行时步距角为  $\theta = 360$  度 /  $(50 \times 8) = 0.9$  度 (俗称半步)。

这两个概念清楚后, 我们再来计算转速, 以基本步距角  $1.8^\circ$  的步进电机为例 (现在市场上常规的二、四相混合式步进电机基本步距角都是  $1.8^\circ$ ), 四相八拍运行方式下, 每接收一个脉冲信号, 转过  $0.9^\circ$ , 如果每秒钟接收 400 个脉冲, 那么转速为每秒  $400 \times 0.9^\circ = 360^\circ$ , 相当与每秒钟转一圈, 每分钟 60 转。

附表 2 : 驱动方式 (4-1-2 相驱动)

导线颜色	1	2	3	4	5	6	7	8
5 红色	+	+	+	+	+	+	+	+
4 橙色	-	-						-
3 黄色		-	-	-				
2 粉色				-	-	-		
1 蓝色						-	-	-

注释: 红色接电源, 橙色接 PD3, 黄色接 PD6, 粉色接 PD12, 蓝色接 PE4。

## 5.01.2 实验目的及设备

### 一、实验目的

1. 掌握步进电机的工作原理;
2. 掌握单片机实现步进电机控制的基本方法, 其中包括硬件和软件实现两部分;
3. 熟悉计算机测控系统中, 步进电机作为控制对象的系统设计方法。

### 二、实验设备

大黄蜂系列 LY-STM32 型单片机开发板一套



PC 机一台

28BYJ-48 型步进电机一个

杜邦线若干

### 5.01.3 步进电机硬件设计

选用大黄蜂实验板，步进电机 28BYJ48 型四相八拍电机是成品模块，直接使用杜邦线插接到实验板上即可。硬件设计见“图 5.01.2 四相步进电机连线图”。




图 5.01.2 四相步进电机连线图

注释：从 K1 到 K4 分别是：K1--高速正转；K2--高速反转；K3--低速正转；K4--低速反转。

## 5.01.4 软件设计

### 5.01.4.1 软件设计说明

我们还是采用库函数的方式进行程序设计。在这节程序设计中，用到了外部中断函数；`printf` 重定向打印输出函数；USART 串口通讯函数；定时器函数。

### 5.01.4.2 STM32 库函数文件

```
stm32f10x_gpio.c  
stm32f10x_rcc.c  
Misc.c // 中断控制字（优先级设置）库函数  
stm32f10x_exti.c // 外部中断库处理函数
```

本节实验及以后的实验我们都是用到库文件，其中 `stm32f10x_gpio.h` 头文件包含了 GPIO 端口的定义。`stm32f10x_rcc.h` 头文件包含了系统时钟配置函数以及相关的外设时钟使能函数，所以我们要把这两个头文件对应的 `stm32f10x_gpio.c` 和 `stm32f10x_rcc.c` 加到工程中；`Misc.c` 库函数主要包含了中断优先级的设置，`stm32f10x_exti.c` 库函数主要包含了外部中断设置参数，这些函数也要添加到函数库中。以上库文件包含了本次实验所有要用到的函数功能。

### 5.01.5 main.c 文件里的内容是

```
#include "stm32f10x.h"  
#include "stm32f10x_rcc.h"  
#include "misc.h"  
  
void RCC_Configuration(void);
```

```
void GPIO_Configuration(void);
void ZhengZhuan(u16 tt);
void FanZhuan(u16 tt);
void delay_ms(u16 nms);

/*****
*****/
* 名    称: int main(void)
* 功    能: 主函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 说    明:
* 调用方法: 无
*****/
*****/
int main(void)
{
    RCC_Configuration(); //系统时钟设置及外设时钟使能
    GPIO_Configuration();

    while (1)
    {
        //读取 PC5 管脚的输入状态    K1
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5) == Bit_RESET)
        {
            ZhengZhuan(5); //高速
        }

        //读取 PC5 管脚的输入状态    K2
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_1) == Bit_RESET)
        {
            FanZhuan(5); //高速
        }

        //读取 PC2 管脚的输入状态    K3
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_2) == Bit_RESET)
        {
            ZhengZhuan(10); //低速
        }

        //读取 PC3 管脚的输入状态    K4
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_3) == Bit_RESET)
        {
            FanZhuan(10); //低速
        }
    }
}
```



```
    }

    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
}

/*****
*
* 名    称: void RCC_Configuration(void)
* 功    能: 系统时钟配置为 72MHZ,  外设时钟配置
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 说    明:
* 调用方法: 无
*****/
void RCC_Configuration(void)
{
    SystemInit();

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Per
iph_GPIOE , ENABLE);
}

/*****
* 名    称: void GPIO_Configuration(void)
* 功    能: LED 控制口线及键盘设置
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 说    明:
* 调用方法: 无
*****/
/
void GPIO_Configuration(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;           //端口配置结构体

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;      //PD3 管脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为 50MHz
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);        //初始化端口
}
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;          //PD6 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //口线翻转速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;         //PD12 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //口线翻转速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;          //PE4 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //口线翻转速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;          //PC5 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //输入上拉
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;          //PC1 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //输入上拉
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;          //PC2 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //输入上拉
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;          //PC3 管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;       //输入上拉
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //初始化端口
}
//电机正转函数
void ZhengZhuan(u16 tt)
{
    //1100
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
    delay_ms(tt);
    //0110
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
```


```
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
delay_ms(tt);
//0011
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
delay_ms(tt);
//1001
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
delay_ms(tt);
}
//电机反转函数
void FanZhuan(u16 tt)
{
    //1001
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
    delay_ms(tt);
    //0011
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
    delay_ms(tt);
    //0110
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
    delay_ms(tt);
    //1100
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);
    delay_ms(tt);
}
```

```
void delay_ms(u16 nms)
{
    u32 temp;
    SysTick->LOAD = 9000*nms;
    SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
    SysTick->CTRL=0X01;//使能，减到零是无动作，采用外部时钟源
    do
    {
        temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
    }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
    SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
    SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
}
```

### 5.01.6 程序下载

在这一章节中要掌握 DHT11 温湿度传感器工作时序，了解常用的温湿度传感器功能和原理。

请根据下图所指向的 7 个重点区域配置。其中（1）号区域根据自己机器的实际情况选择，我的机器虚拟出来的串口号是 COM3。（2）号区域请自己选择程序代码所在的文件夹。（7）号区域当程序下载完后，进度条会到达最右边，并且提示一切正常。（4、5、6）号区域一定要按照上图显示的设置。当都设置好以后就可以直接点击（3）号区域的开始编程按钮上传程序了。



本节实验的源代码在光盘中：（LY-STM32 光盘资料\1. 课程\2, 外设篇\模块篇 1. 步进电机模块实验（28BYJ48）\程序）

## 5.01.7 步进电机小常识

### 1. 什么是步进电机？

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲：当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度（及步进角）。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

### 2. 步进电机分哪几种？

步进电机分三种：永磁式（PM），反应式（VR）和混合式（HB）

永磁式步进一般为两相，转矩和体积较小，步进角一般为 7.5 度或 15 度；

反应式步进一般为三相，可实现大转矩输出，步进角一般为 1.5 度，但噪声

和振动都很大。在欧美等发达国家 80 年代已被淘汰；混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相：两相步进角一般为 1.8 度而五相步进角一般为 0.72 度。这种步进电机的应用最为广泛。

### 3. 什么是保持转矩 (HOLDING TORQUE) ?

保持转矩 (HOLDING TORQUE) 是指步进电机通电但没有转动时，定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一，通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减，输出功率也随速度的增大而变化，所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如，当人们说 2N.m 的步进电机，在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为 2N.m 的步进电机。

### 6. 步进电机的外表温度允许达到多少？

步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁，从而导致力矩下降乃至失步，因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点；一般来讲，磁性材料的退磁点都在摄氏 130 度以上，有的甚至高达摄氏 200 度以上，所以步进电机外表温度在摄氏 80-90 度完全正常。

### 7. 为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降？

当步进电机转动时，电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势；频率越高，反向电动势越大。在它的作用下，电机随频率（或速度）的增大而相电流减小，从而导致力矩下降。

### 8. 为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声？

步进电机有一个技术参数：空载启动频率，即步进电机在空载情况下能



够正常启动的脉冲频率，如果脉冲频率高于该值，电机不能正常启动，可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下，启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动，脉冲频率应该有加速过程，即启动频率较低，然后按一定加速度升到所希望的高频（电机转速从低速升到高速）。

#### 9. 如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声？

步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点，一般可采用以下方案来克服：

A. 如步进电机正好工作在共振区，可通过改变减速比等机械传动避开共振区；

B. 采用带有细分功能的驱动器，这是最常用的、最简便的方法；

C. 换成步距角更小的步进电机，如三相或五相步进电机；

D. 换成交流伺服电机，几乎可以完全克服震动和噪声，但成本较高；

E. 在电机轴上加磁性阻尼器，市场上已有这种产品，但机械结构改变较大。

#### 10. 细分驱动器的细分数是否能代表精度？

步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术（请参考有关文献），其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动，提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为  $1.8^\circ$  的两相混合式步进电机，如果细分驱动器的细分数设置为 4，那么电机的运转分辨率为每个脉冲  $0.45^\circ$ ，电机的精度能否达到或接近  $0.45^\circ$ ，还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大；细分数越大精度越难控制。

## 11. 四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别？

四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动，因此，连接时可以采用串联接法 或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用， 此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的 0.7 倍，因而电机发热小；并联接法 一般在电机转速较高的场合使用（又称高速接法），所需要的驱动器输出电流为 电机相电流的 1.4 倍，因而电机发热较大。

## 12. 如何确定步进电机驱动器的直流供电电源？

### A. 电压的确定

混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围（比如 IM483 的供电电压为 12~48VDC），电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快，那么电压取值也高，但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压，否则可能损坏驱动器。

### B. 电流的确定

供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流  $I$  来确定。如果采用线性电源，电源电流一般可取  $I$  的 1.1~1.3 倍；如果采用开关电源，电源电流一般可取  $I$  的 1.5~2.0 倍。

## 13. 混合式步进电机驱动器的脱机信号 FREE 一般在什么情况下使用？

当脱机信号 FREE 为低电平时，驱动器输出到电机的电流被切断，电机转子处于自由状态（脱机状态）。在有些自动化设备中，如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴（手动方式），就可以将 FREE 信号置低，使电机脱机，进行手动操作或调节。手动完成后，再将 FREE 信号置高，以

继续自动控制。

14. 如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向？

只需将电机与驱动器接线的 A+和 A-（或者 B+和 B-）对调即可。