



4. Только для варианта Р400М:
- а). Три провода поз.81 длиной 10см заплести косичкой. Распаять в отверстия 1-3. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить;
  - б). Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 11 и 12. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить;
  - в). Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 7 и 8. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить;
  - г). Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 9 и 10. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
5. Элементы поз. 43, 53, 55 устанавливать до упора в плату.
6. Перерезать дорожки от ножек 1 и 2 оптронов поз.49 AV5, AV6 и в варианте К400 AV7. Выполнить навесной монтаж проводом поз.83.
7. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
8. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015.

1. \*Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

					АВАНТ БВП v4.1 СБ				
					Плата БВП 04v1  Сборочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб	
2									
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.		Щедлыкин М.В.		16.01.14					
Пров.		Вершинин А.С.							
Т.контр.						Лист	Листов 1		
						ООО "Прософт-Системы"			
Н.контр.		Назаренко А.Н.							
Утв.		Чирков А.Г.							