

- Se sugiere mejorar visualmente el símbolo MTS303 (y anotarlo bien), que indique mejor lo que hace
- En lado de PCB, las líneas eran muy delgadas

