

NI Messkarte
USB-6001


(double ended/
differenziell)

AI	Null	+	0	-
	↓	0		4

(single ended)

AI	Null	+	0	-
	↓	1		5


Strom-/Spannungswandler




0-10 V

0-10 V

Drucksensor



Volumenstromsensor



4-20 mA

