



# SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

## Departamento de Polícia Técnica

Diretoria do Interior

Coordenadoria de Polícia Técnica de Ilhéus

---

### LAUDO DE EXAME PERICIAL N° 57

<b>ÓRGÃO REQUISITANTE:</b>	Polícia Civil
<b>AUTORIDADE REQUISITANTE:</b>	Delegado Fulano
<b>GUIA/OFÍCIO:</b>	Guia nº 456 Data Guia/Ofício: 23/10/2025
<b>OCORRÊNCIA POLICIAL:</b>	BO nº 789 Inquérito Policial: 123/2025

#### **OBJETIVO DA PERÍCIA:**

Verificação de acidente

#### **PREÂMBULO:**

Preambulo do laudo

#### **HISTÓRICO:**


Histórico detalhado do caso

#### **EXAMES:**

Das características do Veículo examinado:

<b>PLACA PORTADA:</b>	JAJ7D76
<b>MARCA /MODELO:</b>	Ford Ecosport FSL AT 1.5
<b>ESPÉCIE/TIPO:</b>	particular
<b>COR:</b>	Cinza
<b>VIDROS:</b>	M8844675
<b>CHASSI:</b>	9BDFZB55S2M8844675
<b>NUMERAÇÃO DO MOTOR:</b>	Y2JC M8844675
<b>OUTRAS NUMERAÇÕES:</b>	Etiquetas contendo a inscrição M8844675 encontradas na coluna da porta do passageiro e no compartimento do motor.

### **FOTOS DO VEÍCULO**




*Foto 1 - Visão geral do veículo*

## **DAS PLACAS**

### **DESCRIÇÃO DA PLACA:**

O veículo portava placas de identificação JAJ7D76 / BRASIL




*Foto 2 - Placa do veículo*

## **DOS VIDROS**

### **DESCRIÇÃO DOS VIDROS:**

Os vidros do veículo apresentavam gravação do código “M8844675”



*Foto 3 - Vidros do veículo*

## **DO CHASSI/VIN**

### **DESCRIÇÃO DO CHASSI/VIN:**

Durante a realização dos exames a perita constatou que a peça onde se encontrava gravada a numeração identificadora do chassi (VIN) apresentava-se com sua numeração adulterada, através de desbaste e regravação, apresentando ranhuras de lixamento não usuais (Foto 17). No entanto, mesmo com a aplicação de reagentes químicos específicos, NÃO foi possível verificar a presença de uma numeração original latente, por trás daquela efetivamente apresentada no chassi.



*Foto 4 - Chassi/VIN do veículo*

## **DO MOTOR**

### **DESCRIÇÃO DO MOTOR:**

A numeração identificadora do motor Y2JC M8844675 apresentava sinais de adulteração na superfície de gravação e no código de motor ostentado (Foto 18). No entanto, mesmo com a aplicação de reagentes químicos específicos, NÃO foi possível verificar a presença de uma numeração original latente, por trás daquela efetivamente apresentada.



*Foto 5 - Motor do veículo*

## **DAS ETIQUETAS**

Etiquetas portando o código “M8844675”, correspondente à VIS (Seção de Identificação Veicular) localizadas na coluna da porta do passageiro e no compartimento do motor

## **DA PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO**

Presente, indicando ano de fabricação 2020

## **DOS DADOS DA CENTRAL ELETRÔNICA**

A leitura de dados do veículo através da sua central eletrônica indicou o código VIN/chassi: 9BFZB557M8840038

## **DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO**

O veículo apresentava-se em bom estado de conservação no momento da realização dos exames periciais e não apresentava danos na pintura. O sistema elétrico apresentava-se operante.



## **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

### **Departamento de Polícia Técnica**

Diretoria do Interior

Coordenadoria de Polícia Técnica de Ilhéus

---

### **CONCLUSÃO**

Com base nos exames executados este signatário observou que o veículo objeto da perícia teve suas características identificadoras adulteradas. Não foi possível restaurar as séries originais obliteradas. Após a realização dos exames periciais de praxe foram localizadas séries numéricas afixadas à estrutura do veículo que permitem a identificação indireta. Tais séries auxiliares correspondem ao veículo de placa RCW3C00.

---

**Assinatura do Responsável**