

上节课内容回顾

□ 转角、挠度的确定：查表叠加法（逐段刚化法）

□ 弯曲刚度条件： $v_{\max} \leq [v]$
 $\theta_{\max} \leq [\theta]$

□ 提高弯曲刚度的措施

□ 简单超静定梁的求解：几何方程、物理方程、静力学平衡方程联立求解。

基本解题思路

静定结构:

外力 $\xrightarrow[\text{作图规律}]{\text{截面法}}$ 内力 (弯矩 M , 剪力 F_s) \longrightarrow

应力

$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

$$\tau = \frac{F_s S_z^*}{b I_z}$$

强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$\tau_{\max} = k \frac{F_s}{A} \leq [\tau]$$

变形

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI}$$

$$v''(x) = \theta'(x) = \frac{M(x)}{EI}$$

刚度条件

$$v_{\max} \leq [v]$$

$$\theta_{\max} \leq [\theta]$$

直接积分法、查表叠加法 (逐段刚化法)

第二部分 组合变形

第七章 应力状态分析

第八章 强度理论

第九章 组合变形



航天航空学院--力学中心

第七章 应力状态分析

- 应力状态的概念
- 二向应力状态分析—公式解析法
- 二向应力状态分析—图解解析法
- 典型的三向应力状态
- 广义胡克定律
- 平面应力状态下的应变分析*

学前问题：

- 何为应力状态？
- 为何要进行应力状态分析？
- 如何进行平面应力状态分析？



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



航天航空学院--力学中心

7-1 应力状态的概念

一、为何要进行应力状态分析？


拉压



$$\sigma = \frac{F_N}{A} \quad \sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$\sigma_{\max} = \sigma \leq [\sigma]$$


扭转



$$\tau = \frac{T}{I_p} \rho \quad \tau_\alpha = \tau \cos 2\alpha$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} \leq [\tau]$$

拉压+扭转



问题：

• 最大 σ , τ 是多少？

第七章

• 破坏原因： σ , τ ？


第八章

本章的任务：从应力已知的截面(横截面)出发，求其它任意截面的应力，从而找到最大应力，为建立强度条件做准备。

7-1 应力状态的概念

二、应力状态的概念:

- 通过同一点所取截面方向不同，应力的大小也不同。应力既是点的位置的函数，也是过该点的截面方位的函数。
- 通过同一点不同方位截面上的应力的集合称为该点的**应力状态**(Stress State)。
- 材料力学中的“点”是物理点，不是几何点，有大小和形状，通常用正六面体表示，称为**单元体** (Element Volume)。
- 单元体很小，可以认为：
 - (1)各个面上的应力均匀分布；
 - (2)相互平行的平面上，应力大小和性质完全相同。
- 应力状态分析的基本方法：列平衡方程。






7-1 应力状态的概念

三、如何取某点的单元体和其上应力：




以应力已知的截面出发，取出正六面体，再考虑基本变形的应力计算公式。

拉压






$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

扭转



$$\tau = \frac{T}{I_p} \rho$$

弯曲



$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

$$\tau = \frac{F_s S_z^*}{b I_z}$$



弯曲切应力可以忽略

7-1 应力状态的概念


四、组合变形单元体的取法：

先按基本变形取，同方位面上应力叠加


拉压+扭转



A点



B点



C点

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

$$\tau = \frac{T}{W_p}$$





7-1 应力状态的概念

五、应力状态的分类：（不严格定义）


单向应力状态：某两对面上的应力为零

平面应力状态：某一对面上的应力为零

三向应力状态：各对面上的应力均不为零



7-2 二向应力状态分析—公式解析法



已知: $\sigma_x, \sigma_y, \tau_x = -\tau_y$

求: 斜截面上应力

α 的定义: x 轴与截面外法线 n 之间的夹角, x 到 n 逆时针转动为正。

注意: 正应力、切应力的正负!

$$A_x = A_\alpha \cos \alpha, \quad A_y = A_\alpha \sin \alpha$$


列平衡方程:
$$\begin{cases} \sum F_n = 0 \\ \sum F_t = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \sigma_\alpha A_\alpha - \sigma_x A_x \cos \alpha - \sigma_y A_y \sin \alpha + \tau_x A_x \sin \alpha + \tau_y A_y \cos \alpha = 0 \\ \tau_\alpha A_\alpha - \sigma_x A_x \sin \alpha + \sigma_y A_y \cos \alpha - \tau_x A_x \cos \alpha + \tau_y A_y \sin \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$



7-2 二向应力状态分析—公式解析法



$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$



轴向拉伸与压缩



$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x}{2} \sin 2\alpha$$

扭转



$$\sigma_{\alpha} = -\tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \tau_x \cos 2\alpha$$

7-2 二向应力状态分析—公式解析法

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

● 最大和最小正应力

$$\sigma_{\alpha}' = -2\tau_{\alpha} = 0 \quad \alpha_0 = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y} \quad \begin{matrix} \sigma_{\max} \\ \sigma_{\min} \end{matrix} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

此时: $\tau_{\alpha_0} = 0$

● 最大和最小切应力

$$\alpha_1 = \frac{1}{2} \arctan \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_x} \quad \begin{matrix} \tau_{\max} \\ \tau_{\min} \end{matrix} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$


● 极值切应力平面与极值正应力平面: $\alpha_1 = \alpha_0 \pm 45^\circ$

$$\bullet \quad \sigma_{\alpha+90^\circ} + \sigma_{\alpha} = \sigma_x + \sigma_y \quad \tau_{\alpha+90^\circ} = -\tau_{\alpha}$$

7-2 二向应力状态分析—公式解析法

- 极值正应力称为**主应力**(Principal Stress) ;
- 主应力所在截面称为**主平面**(Principal Planes) ; 此面上的切应力必为零;
- 若单元体的三对面均为主平面, 该单元体称为**主单元体**。


轴向拉伸与压缩



是主单元体吗?


是! 主应力为 σ_x 和0

扭转



是主单元体吗?

不是!



主应力为 $\pm\tau$ 和0

7-2 二向应力分析—公式解析法

例7-1 A点取出单元体如图所示（应力单位为MPa）。

求： $\alpha=30^\circ$ 截面的正应力和切应力，主应力的大小和主平面方位及最大切应力。

解： $\sigma_x=70\text{MPa}$, $\sigma_y=0$, $\tau_x=50\text{MPa}$

根据公式，得

$$\sigma_\alpha = \frac{70}{2} + \frac{70}{2} \cos 60^\circ - 50 \sin 60^\circ = 9.2\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha = \frac{70}{2} \sin 60^\circ + 50 \cos 60^\circ = 55.3\text{MPa}$$


主平面 $\tan 2\alpha_0 = \frac{2 \times 50}{-70}$ $\alpha_0 = \begin{cases} -27.5^\circ \\ 62.5^\circ \end{cases}$

$$\sigma_{\max} = \sigma_{-27.5^\circ} = 96\text{MPa}$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_{67.5^\circ} = -26\text{MPa}$$

最大切应力

$$\tau_{\max} = \sqrt{(35)^2 + 50^2} = 61\text{MPa}$$



主应力

7-3 二向应力状态分析——图解解析法

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

消去参数 α , 得

$$\left(\sigma_{\alpha} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{\alpha}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2$$

圆心: $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0\right)$



半径: $\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$

此圆称为应力圆（或莫尔圆），是德国科学家Mohr在1882年提出的。

7-3 二向应力状态分析—图解解析法


一、画应力圆的一般步骤：

- 1、根据三个已知应力的大小，建立 $\sigma \sim \tau$ 直角坐标系；
- 2、在 $\sigma \sim \tau$ 坐标系中，确定 x 、 y 面对应的两点 D_x 、 D_y ；
- 3、连接两点 D_x 、 D_y ，交横轴得圆心 C 点；
- 4、以 C 点为圆心，以 CD_x 为半径画圆，即为应力圆；
- 5、证明：圆心 $(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0)$ 半径 $\sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_x^2}$



7-3 二向应力状态分析—图解解析法

二、 α 截面上的应力如何在应力圆上得到？



从 D_x (或 D_y)点出发，根据单元体 α 角的转向，沿圆周转动 2α 圆心角，得到 D_α 点，该点的坐标即为 α 截面上的应力。

$$D_{\alpha x} = C_x + R \cos(2\alpha + 2\alpha_0) = C_x + R \cos 2\alpha \cos 2\alpha_0 - R \sin 2\alpha \sin 2\alpha_0$$


$$= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha = \sigma_\alpha$$

$$D_{\alpha y} = R \sin(2\alpha + 2\alpha_0) = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha = \tau_\alpha$$

应力圆与单元体的关系：点面对应，转向一致，转角加倍。

7-3 二向应力状态分析—图解解析法

三、应力圆上应力的极值如何在应力圆上得到？



1、极值正应力（主应力）：

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$
$$\sigma_{\min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}$$

2、极值切应力：

$$\tau_{\max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$
$$\tau_{\min} = \mp \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\tan 2\alpha_1 = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_x}$$

此外，根据应力圆还可以得到：



- 极值切应力的作用面与主平面间的夹角是45度；
- 互相垂直的截面上，切应力等值反向，正应力之和为常数；
- 切应力最大与最小的截面上，正应力不一定为零，且两正应力大小相等，符号一致。

7-3 二向应力状态分析—图解解析法

例7-2 已知某单元体，试用图解法计算主应力、极值切应力的大小及方位（应力单位为MPa）。

解： $\sigma_x = 30, \sigma_y = 60, \tau_x = -\tau_y = -30$

画应力圆



$$C_x = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 45 \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2} = 42.75$$

主应力： $\sigma_{\max} = C_x + R = 87.75$

$\sigma_{\min} = C_x - R = 2.25$

方位： $\alpha_0 = \frac{1}{2} (180^\circ - \arctan \frac{-2\tau_x}{\sigma_y - \sigma_x}) = 55^\circ$

极值切应力： $\tau_{\max} = R = 42.75$

方位： $\alpha_1 = \alpha_0 + 45^\circ = 100^\circ$

讨论： 如何求解斜截面上的应力？

7-3 二向应力状态分析—图解解析法

讨论：运用应力圆的概念，判断下面结论是否正确。

- ④ 正应力为零的截面上，切应力为极大或极小值；**X**
- ④ 切应力为零的截面上，正应力为极大或极小值；**✓**
- ④ 切应力为极大和极小值的截面上，两正应力一定大小相等，符号相同；**✓**
- ④ 若两截面的切应力大小相等，符号相反，则此两截面相互垂直；**X**
- ④ 切应力为极大和极小值的截面总是相互垂直的；**✓**
- ④ 正应力为极大和极小值的截面总是相互垂直的。**✓**

7-3 二向应力状态分析—图解解析法

例7-3 某微元体（正三角形）如图所示， σ 已知，试计算该点的主应力，并画主单元体。

解：1、建立坐标系，先求 τ ：

$$\sum F_y = 0 \quad 2\tau A \cos 30^\circ - \sigma A = 0$$




$$\tau = \frac{\sqrt{3}}{3} \sigma$$

2、沿 y 轴切微元体：根据对称性， $\tau_x = 0$

$$\sum F_x = 0 \quad \tau A \sin 30^\circ + \sigma_x A \cos 30^\circ = 0$$

$$\sigma_x = -\frac{1}{3} \sigma$$

3、得到主单元体：



7-3 二向应力状态分析—图解解析法

例7-4 沿着木纹的切应力达到55MPa时，木块将产生裂纹。木块受力如图，问**压应力** σ_y 达到多大时，木块将产生裂纹。

解：1、斜截面的切应力

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha$$

其中：


$$\sigma_x = 40\text{MPa} \quad \alpha = -32^\circ$$

α ：截面外法线 n 与 x 轴之间的夹角， x 到 n 逆时针转动为正。

2、切应力强度条件：

$$\tau_\alpha \geq 55\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha \leq -55\text{MPa}$$



3、求解：

$$\sigma_y \leq -82.4\text{MPa}$$

$$\sigma_y \geq 162.4\text{MPa} \quad (\text{弃})$$

今日作业

7-1(b), 7-3(c)

7-1(b)提示：弯曲切应力忽略，用三维单元体表示

7-3(c)提示：公式解析法和图解解析法任选



上节课内容回顾


平面应力状态

公式解析法:

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

图解解析法:



$$\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_x^2}$$

点面对应,
转向一致,
转角加倍.

第七章 应力状态分析

- 应力状态的概念
- 二向应力状态分析—公式解析法
- 二向应力状态分析—图解解析法
- 典型的三向应力状态(部分自学)
- 广义胡克定律
- 平面应力状态下的应变分析*(自学)

学前问题：

- 三向应力圆？
- 胡克定律&广义胡克定律？
- 广义胡克定律有何应用？



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



航天航空学院--力学中心

7-4 典型三向应力状态

- 应力状态的分类：（不严格定义）

单向应力状态：某两对面上的应力为零

平面应力状态：某一对面上的应力为零

三向应力状态：各对面上的应力均不为零

- 应力状态的分类：通过主单元体定义


单向应力状态：非零主应力的个数为1

二向应力状态：非零主应力的个数为2

三向应力状态：非零主应力的个数为3

- 按代数数值排列三个主应力


$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$



主单元体

7-4 典型三向应力状态

前提：当三个主应力已知时，任意斜截面上的应力计算



设 ABC 截面法线 n 的三个方向余弦为 l 、 m 和 n ， 则有：


$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

若 $S_{\triangle ABC} = dA$ ， 则有 $S_{\triangle OBC} = ldA$, $S_{\triangle OAC} = mdA$, $S_{\triangle OAB} = ndA$

7-4 典型三向应力状态


将ABC截面上的应力，分解为 p_x 、 p_y 和 p_z 三个分量，根据平衡有：

$$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \quad \begin{cases} \sum F_x = 0 & p_x = \sigma_1 l \\ \sum F_y = 0 & p_y = \sigma_2 m \\ \sum F_z = 0 & p_z = \sigma_3 n \end{cases}$$



将ABC截面上的应力，分解正应力 σ 和切应力 τ ：

$$p = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$
$$\begin{cases} \sigma = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2 \\ \tau^2 = \sigma_1^2 l^2 + \sigma_2^2 m^2 + \sigma_3^2 n^2 - \sigma^2 \\ l^2 + m^2 + n^2 = 1 \end{cases}$$



上述三式可视为含有 l^2 、 m^2 和 n^2 的方程组，联立求解

7-4 典型三向应力状态

$$\begin{cases} l^2 = \frac{\tau^2 + (\sigma - \sigma_2)(\sigma - \sigma_3)}{(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3)} \\ m^2 = \frac{\tau^2 + (\sigma - \sigma_3)(\sigma - \sigma_1)}{(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1)} \\ n^2 = \frac{\tau^2 + (\sigma - \sigma_1)(\sigma - \sigma_2)}{(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\sigma - \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2})^2 + l^2(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3) \\ (\sigma - \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2})^2 + m^2(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1) \\ (\sigma - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2})^2 + n^2(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2) \end{cases}$$

若以 σ 为横坐标， τ 为纵坐标，上述三式为三个圆的方程。斜截面的应力满足这三个方程，即落在这三个圆周的交点上。

所以，若已知三个主应力和斜截面的三个方向余弦，可以作出上述三个圆的任意两个，其交点坐标即为所求斜截面的应力。

上述三个方程过于复杂，也不利于分析正应力和切应力的极值，故需做如下的变化。

7-4 典型三向应力状态

$$\begin{cases} (\sigma - \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2})^2 + l^2(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3) \\ (\sigma - \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2})^2 + m^2(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1) \\ (\sigma - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2})^2 + n^2(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2) \end{cases}$$

约定 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, 则有:

$$\begin{cases} l^2(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3) \geq 0 \\ m^2(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1) \leq 0 \\ n^2(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2) \geq 0 \end{cases}$$

若舍弃三个方程
的最后一项, 则:

$$\Rightarrow \begin{cases} (\sigma - \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2})^2 & \text{将同心缩小} \\ (\sigma - \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2})^2 & \text{将同心放大} \\ (\sigma - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2})^2 + \tau^2 = (\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2})^2 & \text{将同心缩小} \end{cases}$$

7-4 典型三向应力状态

即：以ABC斜截面上应力为坐标的点，必位于


$$\left\{ \begin{array}{ll} \left(\sigma - \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}\right)^2 & \text{所表示圆周之外} \\ \left(\sigma - \frac{\sigma_3 + \sigma_1}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}\right)^2 & \text{所表示圆周之内} \\ \left(\sigma - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2 & \text{所表示圆周之外} \end{array} \right.$$

根据三个主应力，分别以 $(\sigma_1, 0)$ 、 $(\sigma_2, 0)$ 和 $(\sigma_3, 0)$ 三点，两两作应力圆，称为**三向应力圆**。

以斜截面上应力为坐标的点，必位于两个小圆之外，大圆之内（即阴影线部分）。

$$\sigma_{\min}^{\max} = \sigma_3$$

$$\tau_{\min}^{\max} = \pm \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$




三向应力圆

7-4 典型三向应力状态

极限切应力

$$\begin{cases} \tau_{12} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \\ \tau_{23} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} \\ \tau_{13} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \end{cases}$$





均方根切应力 τ_m ：对塑性材料的屈服有较大影响

$$\begin{aligned} \tau_m &= \sqrt{\frac{\tau_{12}^2 + \tau_{23}^2 + \tau_{13}^2}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{12}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2]} \end{aligned}$$

7-4 典型三向应力状态



例7-5 作下列单元体的三向应力圆并求主应力。

单向拉伸





$$\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$

纯剪切





$$\sigma_1 = \tau, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\tau$$

两向等拉



$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma, \sigma_3 = 0$$

三向等拉




$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$$

7-4 典型三向应力状态

拉剪应力状态

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ \sigma_2 &= 0 \\ \sigma_3 &= \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}\end{aligned}$$



讨论:


(1) 若单元体旋转45度?

$$\sigma_{45} = \frac{\sigma}{2} - R \cos \theta = \frac{\sigma}{2} - \tau$$

$$\tau_{45} = R \sin \theta = \frac{\sigma}{2}$$


$$\sigma_{-45} = \frac{\sigma}{2} + \tau \quad \tau_{-45} = -\frac{\sigma}{2}$$

(2) 若单元体上切应力反向?




7-4 典型三向应力状态

例7-6 求下面三向应力状态的应力圆、主应力和最大切应力。



解： 将三向应力状态的单元分解 $\sigma_i = 100$

作 xz 平面应力圆



$$C(10, 0) \quad R = 40\sqrt{2} = 56$$

$$\sigma_j = 66 \quad \sigma_k = -46$$



$$\sigma_1 = 100, \sigma_2 = 66, \sigma_3 = -46$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 73$$

7-4 典型三向应力状态

例7-7 判断下面两个单元体是几向应力状态？


单向应力状态





$$\sigma_1 = 2\sigma$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = 0$$




纯剪切应力状态



$$\sigma_1 = \sqrt{2}\sigma$$

$$\sigma_2 = 0$$


$$\sigma_3 = -\sqrt{2}\sigma$$



7-5 广义胡克定律

胡克定律：

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$



当应力不超过一定限度时，只承受单向正应力的单元体，正应力与线应变之间存在着简单的正比关系，比例常数为材料的弹性模量。

泊松比：横向应变与纵向应变的比值（取正）

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z = -\mu \varepsilon_x = -\mu \frac{\sigma_x}{E}$$

问题：y、z方向有线应变，但是没有正应力


胡克定律



广义胡克定律

7-5 广义胡克定律

主应变(Principal Strain)： 主应力方向上的线应变



$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \rightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rightarrow \varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$$

σ_1 单独作用

σ_2 单独作用

σ_3 单独作用

ε_1

$$\frac{\sigma_1}{E}$$

$$-\mu \frac{\sigma_2}{E}$$

$$-\mu \frac{\sigma_3}{E}$$

ε_2

$$-\mu \frac{\sigma_1}{E}$$

$$\frac{\sigma_2}{E}$$

$$-\mu \frac{\sigma_3}{E}$$

ε_3

$$-\mu \frac{\sigma_1}{E}$$

$$-\mu \frac{\sigma_2}{E}$$

$$\frac{\sigma_3}{E}$$

同时作用


$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} + \left(-\mu \frac{\sigma_2}{E}\right) + \left(-\mu \frac{\sigma_3}{E}\right) = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

7-5 广义胡克定律

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)]\end{aligned}$$

广义胡克定律
Generalized Hooke's Law

对于非主单元体情况，在小变形的前提下，切应力不影响单元体棱边的长度变化，所以广义胡克定律为：



$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)]\end{aligned}$$


7-5 广义胡克定律

在平面应力状态下，广义胡克定律变为：


$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \mu \sigma_y)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \mu \sigma_x)$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\mu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)$$



注意：某方向上的应变（变形），不仅与这个方向上的应力有关，还与这个方向的两个垂直方向上的应力相关！



$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{E} (\sigma_\alpha - \mu \sigma_{\alpha \pm 90^\circ})$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\sigma_{\alpha-90^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\sigma_\alpha + \sigma_{\alpha-90^\circ} = \sigma_x + \sigma_y$$

7-5 广义胡克定律

体积应变与体积弹性模量

$$V_0 = dx \cdot dy \cdot dz$$

$$\begin{aligned} V_1 &= (1 + \varepsilon_x)dx \cdot (1 + \varepsilon_y)dy \cdot (1 + \varepsilon_z)dz \\ &= (1 + \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z) V_0 \end{aligned}$$



$$\theta = \frac{V_1 - V_0}{V_0} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$$

θ : 体积应变

$$= \frac{1 - 2\mu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$\sigma_m = \frac{1}{3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{3} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$\sigma_m = \frac{E}{3(1 - 2\mu)} \theta = K \theta \quad K: \text{体积弹性模量}$$



**证明纯剪切应力状态
下单元体的体积不变**

$$\sigma_1 = \tau, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\tau$$

$$\sigma_m = \frac{1}{3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = 0$$

$$\theta = \frac{\sigma_m}{K} = 0 \quad \text{得证!}$$


7-5 广义胡克定律

例7-8 薄壁圆筒受拉伸扭转组合变形，受力如图， $F = 20\text{kN}$ ， $T = 600\text{Nm}$ ， $d = 50\text{mm}$ ， $\delta = 2\text{mm}$ ，分析指定截面上的应力和该方向应变（ $E = 200\text{GPa}$ ， $\mu = 0.3$ ）。

解：横截面应力： $D = 54\text{mm}$

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{4F}{\pi(D^2 - d^2)} = 61.2\text{MPa}$$

$$\tau = \frac{16T}{\pi D^3(1 - \alpha^4)} = -73.2\text{MPa}$$




斜截面应力：($\alpha = 120^\circ$) $\sigma_\alpha = -48.1\text{MPa}$ ， $\tau_\alpha = -10.1\text{MPa}$

斜截面应变： $\sigma_\alpha + \sigma_\beta = \sigma_x + \sigma_y$

$$\sigma_\beta = \sigma_x - \sigma_\alpha = 109.3\text{MPa}$$

$$\varepsilon_\beta = \frac{\sigma_\beta}{E} - \mu \frac{\sigma_\alpha}{E} = 618.6 \times 10^{-6}$$



7-5 广义胡克定律

例题7-9 如边长为20mm的立方体，放置在刚性模具中，在立方体顶面受均匀力 $F=14\text{kN}$ ，已知 $E=200\text{GPa}$ ， $\mu=0.3$ 。试求立方体各个面上的正应力，摩擦力忽略。

解： 1、计算 y 方向应力

$$\sigma_y = -\frac{F}{A} = -35\text{MPa}$$


2、 x 、 z 方向有刚性模具限制

$$\varepsilon_x = \varepsilon_z = 0$$

3、代入广义胡克定律：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] = 0$$


$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$



4、联立求解：

$$\sigma_x = \sigma_z = -15\text{MPa}$$

7-5 广义胡克定律



例7-10 已知: $L, a, b, h, E, \mu, \varepsilon_{45^\circ}$
求: F 。

解: 1、内力分析 $F_s = -Fa / L$

2、应力分析 $|\tau_{\max}| = \frac{3F_s}{2A} = \frac{3Fa}{2bhL}$

3、应变分析 $\varepsilon_{45} = \frac{1}{E}[\sigma_{45} - \mu\sigma_{135}]$

4、应力状态分析
 $\sigma_{45} = |\tau_{\max}|$ $\sigma_{135} = -|\tau_{\max}|$

5、联立求解
 $\varepsilon_{45} = \frac{|\tau_{\max}|}{E}(1 + \mu)$ $F = \frac{2bhL\varepsilon_{45}E}{3(1 + \mu)a}$

6、讨论: 若应变片转90度?

7、总结: ①分析应变片所在点的应力状态; ②列出应变片所在方向的广义胡克定律。

7-5 广义胡克定律

例题7-12 矩形截面悬臂梁受力如图，测得A截面顶部沿轴向线应变 $\varepsilon_{A1}=500\text{e-}6$ ，A截面中性层与轴线成 -45° 方向的线应变 $\varepsilon_{A2}=300\text{e-}6$ ，已知 $E=200\text{GPa}$ ， $\mu=0.3$ 。试求载荷 F 和 q 的大小。



解：1、A截面的内力(设正)

$$F_{sA} = 2q - F \quad M_A = 3F - 4q$$

2、1点和2点的应力



$$\sigma_{A1} = -\frac{M_A}{W} = \frac{(4q - 3F) \times 10^6}{18}$$

$$\tau_{A2} = \frac{3F_{sA}}{2A} = \frac{(2q - F) \times 10^4}{12}$$



$$\sigma_{A2}^{45^\circ} = -\tau_{A2}$$

$$\sigma_{A2}^{-45^\circ} = \tau_{A2}$$



3、代入广义胡克定律

$$\varepsilon_{A1} = \frac{\sigma_{A1}}{E}$$

$$\varepsilon_{A2} = \frac{1}{E}(\sigma_{A2}^{-45} - \mu\sigma_{A1}^{45})$$

4、联立求解

$$F = 109\text{kN}, q = 82.2\text{kN/m}$$

7-6* 平面应力状态下的应变分析

工程中，经常需要通过**测量应变**来计算应力的问题，特别是**平面应力状态**。为了得到三个应变分量（ ε_x 、 ε_y 和 γ_{xy} ），需要研究通过一点沿不同方向上的应变之间的关系，称为应变分析。

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{E}[\sigma_\alpha - \mu\sigma_{\alpha\pm 90^\circ}]$$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu\sigma_y]$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu\sigma_x]$$

$$\sigma_{\alpha-90^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_x = G\gamma \quad G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_\alpha = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\alpha - \frac{\gamma}{2} \sin 2\alpha$$

进行平面问题的应变分析时，需要确定三个应变分量，但是**切应变难以直接测量**，所以一般选用**三个特殊角度**测量线应变 $\varepsilon_{\alpha 1}$ 、 $\varepsilon_{\alpha 2}$ 、 $\varepsilon_{\alpha 3}$ ，然后联立求解方程组，即可求出应力分量，得到主应力和最大切应力。

7-6* 平面应力状态下的应变分析

以45°应变花为例：

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\alpha - \frac{\gamma}{2} \sin 2\alpha$$

$$\varepsilon_x = \varepsilon_0$$


$$\varepsilon_y = \varepsilon_{90}$$

$$\gamma_{xy} = \varepsilon_0 + \varepsilon_{90} - 2\varepsilon_{45}$$


$$\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_x + \mu\varepsilon_y) = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_0 + \mu\varepsilon_{90})$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_y + \mu\varepsilon_x) = \frac{E}{1-\mu^2} (\varepsilon_{90} + \mu\varepsilon_0)$$

$$\tau_x = G\gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\mu)} (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90} - 2\varepsilon_{45})$$



45°应变花



60°应变花

第七章的基本要求

1. 明确一点应力状态、主应力和主平面、单元体等基本概念；
2. 对于平面应力状态，熟练掌握用公式解析法和图解解析法计算任意斜截面应力、主应力和主平面方位；
3. 了解三向应力状态的应力圆的画法，掌握主应力和最大切应力的计算方法；
4. 掌握广义虎克定律及其应用。

今日作业

7-11, 7-14



电阻应变片测量法

- 概述
- 电阻应变效应与电阻应变片
- 惠斯通电桥与电阻应变仪
- 半桥电路与全桥电路
- 温度补偿
- 组合梁弯曲正应力的测定（第三个实验）



航天航空学院--力学中心

电阻应变片测量法

一、概述

电测法是电阻应变测量法的简称。

基本原理：以电阻应变片作为传感元件，将构件的应变转换为电阻变化，通过电阻应变仪进行测量，从而得到应变值。

优点与特点：

- (1) 应变片的体积小，质量轻，能准确反映一点处的线应变；
- (2) 测量精度高，抗干扰能力强，不破坏构件；
- (3) 粘贴测量方便，广泛用于远距离、动静态、复杂环境等。


电阻应变片测量法

二、电阻应变效应与电阻应变片


$$\frac{\Delta R}{R} = k \frac{\Delta l}{l} = k \varepsilon$$



电阻应变效应



电阻应变片



应变片的设计要求:

- (1) 体积小，电阻大；
- (2) 导体横向变形小；
- (3) 便于粘贴测量。

电阻应变片测量法

三、惠斯通电桥与电阻应变仪


电桥平衡:
$$U_{out} = E \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = 0$$

平衡条件:
$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$

电阻改变: (当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 时)


$$U_{out} = \frac{E}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$
$$= K (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

电阻应变仪的工作原理:



$$\frac{\Delta R}{R} = k \frac{\Delta l}{l} = k \varepsilon$$

K : 灵敏系数



$$\varepsilon_{\text{读}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$$

电阻应变片测量法

四、半桥电路与全桥电路

1/4桥接法：由一个应变片 R_1 和三个固定电阻 R 构成惠斯通电桥。


$$\varepsilon_{\text{读}} = \varepsilon_1$$

半桥接法：由两个应变片 R_1 、 R_2 和两个固定电阻 R 构成惠斯通电桥。

$$\varepsilon_{\text{读}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$$

全桥接法：由四个应变片 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 构成惠斯通电桥。

$$\varepsilon_{\text{读}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$$




电阻应变片测量法

五、半桥与温度补偿

当被测构件所处的环境温度变化时，会引起应变片的电阻值发生变化，影响到测量结果，所以必须排除，这一过程称为温度补偿。

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_1^F + \varepsilon_1^T \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_2^T$$

$$\varepsilon_{\text{读}} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \varepsilon_1^F + \varepsilon_1^T - \varepsilon_2^T = \varepsilon_1^F$$




对温度补偿片的要求：


- 1) 与工作应变片相同参数；
- 2) 处于同一温度场；
- 3) 贴在与被测构件同样的材料上；
- 4) 不受力。

电阻应变片测量法

六、组合梁弯曲正应力的测定



$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$



$$M = \frac{Fl}{2} = M_1 + M_2 \quad \frac{1}{\rho_i} = \frac{M_i}{E_i I_i}$$

小变形下: $\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow M_1 / M_2 = E_1 I_1 / E_2 I_2$

两叠梁材料相同，截面一样，则：


$$M_1 = M_2 = M / 2$$

两叠梁材料不同，截面一样，则：

$$M_1 = \frac{E_1 M}{E_1 + E_2}, M_2 = \frac{E_2 M}{E_1 + E_2}$$

电阻应变片测量法

六、组合梁弯曲正应力的测定



- 实验步骤:**
- 1、测量各点的轴向线应变;
 - 2、计算得到各点轴向正应力的实验值;
 - 3、理论计算, 得到各点正应力的理论值;
 - 4、误差分析。