

附录A 截面图形的几何性质

- ◆ 概述
- ◆ 静矩和形心
- ◆ 惯性矩和惯性积
- ◆ 平行移轴公式
- ◆ 转轴公式(自学)、主惯矩与主惯轴

学前问题:

- 为何研究?
- 哪些几何性质?
- 如何计算?




航天航空学院--力学中心

A-0 概述

问题的提出:

- 1、材料力学任务中包含合理的截面形状及尺寸;
- 2、拉压应力、变形与截面面积相关, 扭转应力、变形与截面的极惯性矩相关;
- 3、空心截面圆杆扭转比实心圆杆好, 省材料;
- 4、受弯梁截面比较。



截面形状与构件强度、变形有直接关系!


A-1 静矩和形心

以前学过，重心的计算：

$$x_C = \frac{\sum \Delta P_i \cdot x_i}{P}$$

$$y_C = \frac{\sum \Delta P_i \cdot y_i}{P}$$

$$z_C = \frac{\sum \Delta P_i \cdot z_i}{P}$$



均质等厚薄板的重心：
(即平面图形的形心)

$$y_C = \frac{\int_A y dA}{A}$$

$$z_C = \frac{\int_A z dA}{A}$$

A-1 静矩和形心


一、静矩的定义 (First Moment)

$$S_z = \int_A y dA$$

$$S_y = \int_A z dA$$

静矩的性质:

- 同一截面对不同坐标轴的静矩不同;
- 静矩的数值可为正, 可为负, 可为零;
- 静矩的量纲为 m^3 。




例A-1 已知图示截面, 求: S_z, S_{z1}, S_{z2}

解: $S_z = \int_A y dA = \int_0^h y b dy = \frac{1}{2} b h^2$

$$S_{z1} = \int_{-h/2}^{h/2} y b dy = 0$$

$$S_{z2} = \int_{-h}^0 y b dy = -\frac{1}{2} b h^2$$



A-1 静矩和形心


二、形心 (Centroid) 的定义

$$S_z = \int_A y dA = y_C A$$

$$S_y = \int_A z dA = z_C A$$

$$y_C = S_z / A$$

$$z_C = S_y / A$$



利用上式：

- 1、若已知截面面积和形心坐标，可以计算截面对坐标轴的静矩；
- 2、若已知截面面积及其对坐标轴的静矩，可以确定截面的形心坐标。

形心的性质：

- 1、截面对某轴的静矩为零，则该轴必通过截面的形心；
- 2、截面对通过其形心的坐标轴，其静矩必等于零。

A-1 静矩和形心

例A-2 求图示半圆形的形心位置。

解： 取如图的微面积（积分法）

$$b(y) = 2 \sqrt{R^2 - y^2}$$


$$dA = b(y) dy = 2 \sqrt{R^2 - y^2} dy$$

$$S_z = \int_A y dA$$

$$= \int_0^R 2y \sqrt{R^2 - y^2} dy = -\frac{2}{3} (R^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^R = \frac{2}{3} R^3$$

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{4}{3} \frac{R}{\pi}$$

$$z_C = 0$$



A-1 静矩和形心

三、组合图形的形心位置

组合图形A由若干基本图形 A_i 组成，若已知每一个基本图形的形心坐标及面积，则组合图形的静矩为：


$$S_z = \sum_{i=1}^n S_{zi} = \sum_{i=1}^n A_i y_{Ci}$$

$$S_y = \sum_{i=1}^n S_{yi} = \sum_{i=1}^n A_i z_{Ci}$$

组合图形的形心坐标为：

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_{Ci}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$$z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i z_{Ci}}{\sum_{i=1}^n A_i}$$



A-1 静矩和形心

例A-3 求图示T形截面的形心坐标。

解：建参考坐标系， y 轴为对称轴。

将T形截面看成由两个矩形组成。


$$A = A_1 + A_2 = 20 \times 100 + 100 \times 20 = 4000 \text{ mm}^2$$

$$S_{z1} = A_1 \times y_{c1} = 2000 \times (100 + 10) = 2.2 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

$$S_{z2} = A_2 \times y_{c2} = 2000 \times (100/2) = 1 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

$$S_z = S_{z1} + S_{z2} = 3.2 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

$$y_C = S_z / A = 80 \text{ mm} \quad z_C = 0$$



A-1 静矩和形心

例A-4 角钢截面的尺寸如图所示，试求其形心位置。

解：将角钢分割成两个矩形（组合法）

$$A_1 = (200 - 20) \times 20 = 3600 \text{ mm}^2$$


$$z_1 = 10 \text{ mm} \quad y_1 = 110 \text{ mm}$$

$$A_2 = 150 \times 20 = 3000 \text{ mm}^2$$

$$z_2 = 75 \text{ mm} \quad y_2 = 10 \text{ mm}$$

$$z_C = \frac{A_1 z_1 + A_2 z_2}{A_1 + A_2} = 39.5 \text{ mm}$$

$$y_C = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = 64.5 \text{ mm}$$



A-1 静矩和形心

例A-4 角钢截面的尺寸如图所示，试求其形心位置。

解法二：负面积法（组合法）

$$A_1 = 200 \times 150 = 30000 \text{ mm}^2$$


$$z_1 = 75 \text{ mm} \quad y_1 = 100 \text{ mm}$$

$$A_2 = -(150-20) \times (200-20) = -23400 \text{ mm}^2$$

$$z_2 = 85 \text{ mm} \quad y_2 = 110 \text{ mm}$$

$$z_C = \frac{A_1 z_1 + A_2 z_2}{A_1 + A_2} = 39.5 \text{ mm}$$

$$y_C = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} = 64.5 \text{ mm}$$



A-2 惯性矩和惯性积


定义:

$I_p = \int_A \rho^2 dA$ 截面图形面积A对坐标原点的极惯性矩(polar moment of inertia);

$I_y = \int_A z^2 dA$ 截面图形面积A对y轴的惯性矩(moment of inertia);

$I_z = \int_A y^2 dA$ 截面图形面积A对z轴的惯性矩;

$I_{yz} = \int_A yz dA$ 截面图形面积A对正交坐标轴y、z的惯性积(product of inertia);



性质:


- 同一截面对不同坐标轴的 I_p 、 I_y 、 I_z 、 I_{yz} 不同;
- $I_p > 0$, $I_y > 0$, $I_z > 0$, I_{yz} 可为正, 可为负, 可为零;
- I_p 、 I_y 、 I_z 、 I_{yz} 的量纲为 m^4 ;
- $I_p = I_y + I_z$;
- 若有一个轴为对称轴, 则 $I_{yz} = 0$ 。

如何证明?

A-2 惯性矩和惯性积

例A-5 计算矩形对形心轴的惯性矩。

解:
$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 \cdot b dy = \frac{bh^3}{12}$$
$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_{-b/2}^{b/2} z^2 \cdot h dz = \frac{hb^3}{12}$$





例A-6 计算圆形对形心轴的惯性矩。

解:
$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-R}^R y^2 \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2} dy = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi D^4}{64}$$

或者
$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} \quad I_y = I_z = \frac{I_p}{2} = \frac{\pi D^4}{64}$$

讨论: 半圆的惯性矩呢?

$$I_y = I_z = \frac{\pi D^4}{128}$$




A-2 惯性矩和惯性积

例A-7 计算T形截面的惯性矩 I_{zc} 、 I_z 。

解：形心坐标已求出，为 $(0, 80)$

$$\begin{aligned} I_{zc} &= \int_{100-80}^{100-80+20} y^2 100 dy + \int_{-80}^{100-80} y^2 20 dy \\ &= 5.333 \times 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_{100}^{100+20} y^2 100 dy + \int_0^{100} y^2 20 dy \\ &= 30.933 \times 10^6 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$



A-3 平行移轴公式


$$I_{zc} = \int_A y_c^2 dA$$

$$I_z = \int_A y^2 dA \quad y = y_c + a$$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_A (y_c + a)^2 dA \\ &= \int_A y_c^2 dA + 2a \int_A y_c dA + a^2 A \end{aligned}$$

$$= I_{zc}$$

$$= 0$$



$$I_z = I_{zc} + a^2 A \quad I_y = I_{yc} + b^2 A \quad I_{yz} = I_{yczc} + abA$$

运用平行移轴公式应注意以下两点：

- (1) 轴 y_c 、 z_c 过截面形心；
- (2) 轴 y 、 z 分别与轴 y_c 、 z_c 平行。

A-3 平行移轴公式

例A-8 计算T形截面的惯性矩 I_{zc} 、 I_z 。


解：形心坐标已求出，为 $(0, 80)$

利用公式： $I_z = \frac{bh^3}{12}$

$$I_{zc} = \left(\frac{100 \times 20^3}{12} + 30^2 \times 100 \times 20 \right) + \left(\frac{20 \times 100^3}{12} + 30^2 \times 20 \times 100 \right) = 5.333 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_z = \left(\frac{100 \times 20^3}{12} + 110^2 \times 100 \times 20 \right) + \left(\frac{20 \times 100^3}{12} + 50^2 \times 20 \times 100 \right) = 30.933 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

或者： $I_z = I_{zc} + 80^2 \times (2 \times 20 \times 100) = 30.933 \times 10^6 \text{ mm}^4$



A-3 平行移轴公式

例A-9 计算图示两型钢（20b工字钢和14b槽钢）组合后，截面的形心和对形心轴的惯性矩。

解：建立坐标系，查表得

工字钢： $A_1 = 39.5\text{cm}^2, h_1 = 20\text{cm}$

$$I_{z1} = 2500\text{cm}^4, I_{y1} = 169\text{cm}^4$$

槽钢： $A_2 = 21.3\text{cm}^2, y_0 = 1.67\text{cm}$

$$I_{z2} = 61.1\text{cm}^4, I_{y2} = 609.4\text{cm}^4$$


$$S_z = A_1 y_1 + A_2 y_2 = 39.5 \times 10 + 21.3 \times (20 + 1.67) = 856.6\text{cm}^3$$

$$y_c = \frac{S_z}{A_1 + A_2} = 14.1\text{cm} \quad I_y = I_{y1} + I_{y2} = 169 + 609.4 = 778.4\text{cm}^4$$

$$I_{zc} = I'_{zc} + I''_{zc} = I_{z1} + A_1 (y_c - y_1)^2 + I_{z2} + A_2 (y_2 - y_c)^2$$

$$= 2500 + 39.5 \times (14.1 - 10)^2 + 61.1 + 21.3 \times (20 + 1.67 - 14.1)^2$$

$$= 2500 + 664 + 61.1 + 1221 = 4446\text{cm}^4$$



A-3 平行移轴公式

例A-10 计算图示圆孔截面的形心和对形心轴的惯性矩。

解：用负面积法


$$S_y = S_{y_1} + S_{y_2} = 0 - \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{2} \right)^2 \times \frac{D}{4} = -\frac{\pi D^3}{64}$$

$$z_c = \frac{S_y}{A} = \frac{-\pi D^3 / 64}{\pi D^2 / 4 - \pi D^2 / 16} = \frac{-D}{12}$$

$$I_z = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi}{64} \left(\frac{D}{2} \right)^4 = \frac{\pi D^4}{64} \times \frac{15}{16} = \frac{15\pi D^4}{1024}$$

$$I_{yc} = I_y + A_1 z_c^2 - I_{y_1} - A_2 (D/4 - z_c)^2$$

$$= \frac{\pi D^4}{64} + \frac{\pi D^2}{4} \times \frac{D^2}{144} - \frac{\pi D^4}{1024} - \frac{\pi D^2}{16} \times \frac{D^2}{9} = \frac{119\pi D^4}{9216}$$



A-4 转轴公式、主惯矩与主惯轴

$$I_z = \int_A y^2 dA$$


$$I_{z1} = \int_A y_1^2 dA$$

$$I_y = \int_A z^2 dA$$

$$I_{yz} = \int_A yz dA$$

$$y_1 = y \cos \alpha - z \sin \alpha$$

$$z_1 = z \cos \alpha + y \sin \alpha$$



$$I_{z1} = \int_A y_1^2 dA = I_z \cos^2 \alpha + I_y \sin^2 \alpha - I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{z1} = \frac{I_z + I_y}{2} + \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{y1} = \frac{I_z + I_y}{2} - \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{y1z1} = \frac{I_z - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha$$

$$I_{y1} + I_{z1} = I_y + I_z = C$$

截面图形对互相垂直的两轴的惯性矩之和恒为一常数。

A-4 转轴公式、主惯矩与主惯轴

□ 使 $I_{y_0z_0} = 0$ 的一对坐标轴称为**主惯轴** (Principal Axes)。

□ 此时的 I_{y_0} , I_{z_0} 称为**主惯矩**(Principal Moment of Inertia) 。

$$I_{y_0z_0} = \frac{I_z - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha = 0 \quad \tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y}$$

$$\begin{matrix} I_{y_0} \\ I_{z_0} \end{matrix} = \frac{I_z + I_y}{2} \mp \frac{1}{2} \sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4I_{yz}^2}$$

□ 过形心的主惯轴称为**形心主惯轴**，其惯性矩为**形心主惯矩**。

□ **主惯矩**是所有通过 O 点的各轴惯性矩的最大、最小值。

□ **形心主惯轴和形心主惯矩的确定**：1、确定形心位置；2、建平行于原坐标轴的形心轴，并利用平行移轴公式计算对形心轴的惯性矩和惯性积；3、令惯性积为零，计算转角，确定形心主惯轴的方向；4、计算形心主惯矩。

□ 本节只要求了解概念，计算不要求。

A-4 转轴公式、主惯矩与主惯轴

例A-12 计算图示截面的形心主惯矩（厚度 $t = 11\text{mm}$ ）。

解： 1、确定形心，建立坐标系

2、计算对 y, z 轴的惯性矩和惯性积

$$I_y = 198\text{cm}^4 \quad I_z = 1097\text{cm}^4 \quad I_{yz} = -338\text{cm}^4$$

3、确定主轴方位


$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-2I_{yz}}{I_z - I_y} = 0.752 \quad \alpha_0 = 18.5$$

4、建立形心主轴坐标系

5、计算形心主惯矩

$$I_{y_0} = \frac{I_z + I_y}{2} - \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha = 85\text{cm}^4$$

$$I_{z_0} = \frac{I_z + I_y}{2} + \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha = 1210\text{cm}^4$$



附录A的基本要求

1. 明确静矩、形心的概念，掌握组合图形的形心求法。
2. 明确极惯性矩、惯性矩和惯性积的概念。
3. 熟练掌握平行移轴公式的使用。
4. 了解转轴公式的使用。
5. 明确主惯轴、主惯矩、形心主惯轴、形心主惯矩的概念。

今日作业

A-3、A-6

