

LOGO

Fluxo Técnico (Tablet 1280x800)

Fluxo Engenheiro (Desktop 1440x900)

Dashboard

Backlog


Detalhes Equipamento

Administração

DESKTOP VIEW (1440x900) -  
DASHBOARD

## DASHBOARD

### Status dos Equipamentos



### Falhas por Mês

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

GRÁFICO BARRAS

### Indicadores

95%

Disponibilidade

12

Alertas Ativos

3

Falhas Críticas

### Falhas Recentes

BC-001 - Vibração elevada - 28/03/2024

ME-045 - Temperatura alta - 27/03/2024

CP-012 - Pressão baixa - 26/03/2024

VC-089 - Vazamento detectado  
- 25/03/2024

TR-015 - Falha no sensor - 24/03/2024

PU-003 - Sobrecarga - 23/03/2024

DESKTOP VIEW (1440x900) -  
BACKLOG

BACKLOG

Filtros

Filtro Tag

Filtro Status

Filtro Prioridade

Filtro Responsável

Filtro Data

APLICAR FILTROS

Tag	Descrição	Prioridade	Status	Responsável	Data
BC-001	Manutenção preventiva bomba centrífuga	Alta	Pendente	João Silva	15/04/2024
ME-045	Troca de rolamentos motor elétrico	Média	Em andamento	Maria Santos	12/04/2024
CP-012	Inspeção completa do compressor	Baixa	Concluído	Pedro Costa	10/04/2024
VC-089	Reparo válvula de controle pneumática	Alta	Pendente	Ana Oliveira	08/04/2024
TR-015	Calibração do transmissor de pressão	Média	Em andamento	Carlos Lima	05/04/2024
PU-003	Manutenção preventiva da unidade hidráulica	Alta	Pendente	Fernanda Rocha	03/04/2024
VL-028	Substituição de vedações da válvula	Baixa	Concluído	Ricardo Santos	01/04/2024
MT-012	Análise de vibração do motor	Média	Em andamento	Juliana Silva	28/03/2024

LOGO

Fluxo Técnico (Tablet 1280x800)

Fluxo Engenheiro (Desktop 1440x900)

Dashboard

Backlog

Detalhes Equipamento

Administração

DESKTOP VIEW (1440x900) - EQUIPMENT  
DETAILS

## DETALHES DO EQUIPAMENTO

## Informações Técnicas

Tag: BC-001

Tipo: Bomba Centrífuga

Potência: 50HP

Fabricante: ABC Corp

Ano: 2018

Localização: Setor A-10

Críticidade: Alta

Status: Operacional

## Histórico Completo

28/03/2024 - Manutenção preventiva - João Silva

15/03/2024 - Inspeção de rotina - Maria Santos

05/03/2024 - Troca de selo mecânico - Pedro Costa

20/02/2024 - Alinhamento do conjunto - Ana Oliveira

10/02/2024 - Análise de vibração - Carlos Lima

25/01/2024 - Limpeza do sistema - Fernanda Rocha

## Recomendações da IA

 Programar troca de rolamentos em 30 dias Verificar alinhamento do acoplamento Monitorar temperatura do mancal Análise de óleo recomendada Inspeção termográfica sugerida Verificar estanqueidade das conexões

## Fotos e Relatórios Anexados

FOTO  
1FOTO  
2FOTO  
3FOTO  
4FOTO  
5FOTO  
6FOTO  
7FOTO  
8

ADMINISTRAÇÃO

Cadastro de Equipamento

Nome do equipamento

Digite o nome...

Tag

Digite a tag...

Tipo

Selecionar tipo...

Localização

Digite localização...

Fabricante

Digite fabricante...

Ano

Digite o ano...

Observações

Digite observações...

SALVAR EQUIPAMENTO

Gerenciamento de Usuários

Adicionar Novo Usuário

Nome completo

Email

Perfil

ADICIONAR

Nome	Email	Perfil	Ações
João Silva	joao@empresa.com	Técnico	<div>EDITAR</div> <div>EXCLUIR</div>
Maria Santos	maria@empresa.com	Engenheiro	<div>EDITAR</div> <div>EXCLUIR</div>
Pedro Costa	pedro@empresa.com	Técnico	<div>EDITAR</div> <div>EXCLUIR</div>
Ana Oliveira	ana@empresa.com	Supervisor	<div>EDITAR</div> <div>EXCLUIR</div>
Carlos Lima	carlos@empresa.com	Técnico	<div>EDITAR</div> <div>EXCLUIR</div>