

Table 1

① $K_{pot} = \frac{V_i(s)}{\theta_i(s)} = \frac{10}{10\pi} = \frac{1}{\pi}$

* 5 turns toward pos. 10V or neg 10V
= Volt. Δ of 10V. Divide V. Δ by angular displacement. Bat?

② $\frac{K_1}{s+a}$ $G_{pamp}(s) = \frac{1.1}{s+a}$

$\frac{E_a(s)}{V_p(s)} = \frac{150}{s+150}$

④ Motor $\frac{K_m}{s(s+a_m)} \rightarrow$

$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_t / (R_a J_m)}{s [s + \frac{1}{J_m} (D_m + \frac{K_t K_b}{R_a})]}$

$\rightarrow \frac{1 / (5 \cdot .25)}{s [s + \frac{1}{.25} (.13 + \frac{1.1}{5})]}$

$\frac{.8}{s(s+1.32)} = \frac{.8}{s(s+1.32)}$

~~$D_m = D_a + D_f = .05 + .01 = .06$~~ 3 gears

$J_m = .05 + 5 \left(\frac{50}{250} \right)^2$

dest for gear... $D_m = .01 + 3 \left(\frac{50}{250} \right)^2$

~~$.25$~~ $.13$



⑤ $K_g = \frac{N_1}{N_2} = \frac{50}{250} = 1/5$

$G_{mo} = \frac{\theta_o(s)}{E_a(s)} = *$ transfer fn by gear ratio.


$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} \cdot .2 = \frac{.16}{s(s+1.32)}$

N_1
 N_2
 N_3

Dest/source

Parameters	K_{pot}	K	a	K_m	a_m	K_g
Configuration	$1/\pi$?	150	.8	1.32	$1/5$

⑦ $T(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)}$



$$\textcircled{7} T_k \left\{ T_1: K_{pot} \cdot K \cdot \frac{K_1}{s+a} \cdot \frac{K_m}{s(s+a_m)} \cdot K_g \quad \begin{matrix} \text{(Feed)} \\ \text{(Forward)} \end{matrix} \right.$$

$$\text{Loops } L_1: K \cdot \frac{K_1}{s+a} \cdot \frac{K_m}{s(s+a_m)} \cdot K_g \cdot -K_{pot}$$

$$\Delta = 1 - L_1$$

$$\Delta_k \Rightarrow T_1 \Rightarrow \Delta_1 = 1$$

$$\frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{1}{\Delta} = \frac{1}{1 - L_1} = \frac{1}{1 - K_{pot} \cdot K \cdot \frac{K_1}{s+a} \cdot \frac{K_m}{s(s+a_m)} \cdot K_g}$$

$$\downarrow \frac{1}{1 - (K \cdot \frac{K_1}{s+a} \cdot \frac{K_m}{s(s+a_m)} \cdot K_g \cdot -K_{pot})} = \frac{1}{1 - K \left(\frac{150}{s+150} * \frac{.8}{s(s+1.32)} * .2 * -\frac{1}{\pi} \right)}$$

$$1 - \frac{240K}{(s+150)^2} - \frac{K}{\pi}$$

$$\frac{(\pi - 240K\pi - K)}{(s+150)^2 - K}$$

$$\frac{1}{\pi - \frac{240K\pi}{(s+150)^2} - K} = \frac{1}{(\pi - K)(s+150)^2 - 240K\pi}$$

$$\frac{1}{(\pi - K)(s^2 + 300s + 22500) - 240K\pi} = \frac{1}{(\pi - K)s^2 + (300\pi - 300K)s + (22500(\pi - K) - 240K\pi)}$$

$$= \frac{1}{(\pi - K)s^2 + (300\pi - 300K)s + (22500\pi - 22500K - 240K\pi)}$$

$$1 - K \frac{150}{s+150} * \frac{.8}{s(s+1.32)} * .2 * -\frac{1}{\pi}$$

$$\frac{s(s+1.32)(s+150)}{s^3 + 151.32s^2 + 198s + 7.63K}$$

⑧ Routh-Hurwitz Table to find range of controller (K) that makes antenna system stable.

$$\frac{V_p(s)}{V_e(s)} = K$$

if all elements in the 1st column are positive.

S^3	$(\pi - K)$	$122500\pi - 22500K - 246K\pi$	\emptyset
S^2	$300\pi - 300K$	\emptyset	\emptyset
S^1	\emptyset	\emptyset	\emptyset
S^0	\emptyset	\emptyset	\emptyset

$$\frac{S(S+1.32)(S+150)}{S^3+151.32S^2+198S+7.63K}$$

$$G_1: \begin{vmatrix} 1 & 198 \\ 151.32 & 7.63K \end{vmatrix} = \frac{151.32}{151.32} = \frac{7.63K - 29961.36}{151.32}$$


S^3	1	198	\emptyset
S^2	151.32	7.63K	\emptyset
S^1	A	B	\emptyset
S^0	d ₁	d ₂	

$$G_2: \begin{vmatrix} 1 & \emptyset \\ 151.32 & \emptyset \end{vmatrix} = \emptyset$$

S_3	1	198	\emptyset
S_2	151.32	7.63K	\emptyset
S_1	$\frac{7.63K-29961}{151.32}$	\emptyset	\emptyset
S_0	-7.63K	\emptyset	\emptyset

$$d_1: \begin{vmatrix} 151.32 & 7.63K \\ 7.63K-29961 & \emptyset \end{vmatrix} = \frac{7.63K-29961}{151.32} = -7.63K$$

$$d_2: \frac{7.63K-29961}{151.32}$$



\therefore stability
 $0 < K < 3926.7$

$$\begin{aligned} \frac{7.63K-29961}{151.32} &> 0 \\ \frac{7.63K}{7.63} &> \frac{29961}{7.63} \\ K &< 3926.7 \\ -7.63K &> 0 \\ K &> 0 \end{aligned}$$