

dettagli veicolo

VIN	VF1FL0001 65207248	Marca	RENAULT	Data di manutenzione	-
Targa	GB604HG	Modello	TRAFIC Fg L2 H1 T29 Dci 120 Ice	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	08/06/2020	Anno	0	Colore esterno	Bianco Smalto
Contachilometri	115 234 km	Cilindrata	-	Colore interni	Nero
Carburante	-	Versione	Furgone	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Manuale	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	18/12/2024	Ispezione loc.	ESCARGO UO CN
--------------	------------	----------------	---------------






Dotazioni Generiche

climatizzatore manuale 

Elemento rimovibile


Ruota di scorta 
Triangolo 

Documento tecnico

Seconda chiave 
Chiave con telecomando 
Carta di circolazione 

Pneumatici


Kit Inverno



Esterni


2		Componente	Paraurti
		Posizione	Anteriore
		Danno	Rotto
		Intensità	-
		Operazione	Sostituzione
3		Componente	Cofano anteriore
		Posizione	-
		Danno	Ammaccato
		Intensità	Diametro (mm) > 40
		Operazione	Riparazione

4




Componente	Calotta retrovisore
Posizione	Sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

5




Componente	Fiancata
Posizione	Sinistro
Danno	Ammaccato-vernice incisa
Intensità	Diametro (mm) > 40
Operazione	Riparazione

6




Componente	Fiancata
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Ammaccato
Intensità	Diametro (mm) > 40
Operazione	Riparazione

7




Componente	Altro Carrozzeria
Posizione	Anteriore
Danno	Da riquadrare
Intensità	-
Operazione	Riquadratura carter motore

8




Componente	Tetto
Posizione	-
Danno	Ammaccato
Intensità	Diametro (mm) > 40
Operazione	Riparazione

10




Componente	Porta
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Riparazione

11




Componente	Porta
Posizione	Posteriore destro
Danno	Ammaccato
Intensità	Diametro (mm) > 40
Operazione	Riparazione

12




Componente	Fanale posteriore (parafango)
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

13




Componente	Fanale posteriore (paraurti)
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

14




Componente	Paraurti
Posizione	Posteriore
Danno	Ammaccato
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

15




Componente	Fiancata
Posizione	Posteriore destro
Danno	Ammaccato
Intensità	-
Operazione	Accettabile

16




Componente	Porta
Posizione	Laterale destro
Danno	Ammaccato
Intensità	-
Operazione	Accettabile

17




Componente	Porta
Posizione	Anteriore destro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Riparazione

18




Componente	Vetro retrovisore
Posizione	Destro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

19



Componente	Vetro retrovisore grandangolo
Posizione	Destro
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

20



Componente	Parafango
Posizione	Anteriore destro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Riparazione



22



Componente	Guarnizione battuta porta
Posizione	Posteriore
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

23



Componente	Calotta retrovisore
Posizione	Destro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

Interni

1



Componente	Seconda chiave
Posizione	-
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

21



Componente	Pulizia interna
Posizione	-
Danno	Macchiato/Sporco
Intensità	-
Operazione	Pulizia

Altri Danni

9



Componente	Altri accessori
Posizione	-
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione kit pannelli interni

Page 3/3