

1.七处外观面顶针
须移开;


2.一处外观线变形,
需改善;



3.两处R角偏大,
影响螺纹深度;

4.圆柱偏矮6.5mm;

5.圆柱形状不对;

6.圆柱高度总体
偏低0.15mm;





END