


*输入电源增设有热插拔保护,用户可以对电源进行热插拔。

② 将充电线从打印机右侧的孔位穿出,然后将 USB-C 端插入充电基座的电源输入口。

- 3** 将充电线的 USB-A 插头插入 3D 打印机预留的 USB 接口以接通电源, 并按照图示将线缆整理固定在 3D 打印机预留的线夹中。



扫描左侧二维码以获取软件使用详情
和更多产品信息。