



GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

COA-MC-000006

CRITICO

FECHA: 19/11/2013 HORA: 12:11:05

PROYECTO: PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS
PLAZA DE COBRO: COAHUILA 2000 CARRIL: No aplica

REPORTA: MIGUEL ANGEL ESTRADA
PUESTO: SUPERVISOR
TIPO DE FALLA: VIDEO EN SITE
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: FALLA DE CONFIGURACIÓN EN SERVIDOR DE VIDEO

FECHA DE ASIGNACIÓN: 15-11-2013 HORA DE ASIGNACIÓN: 19:19:13
TÉCNICO ASIGNADO: RAMIRO MARTÍNEZ SALGADO

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 15-11-2013 HORA DE DIAGNÓSTICO: 19:21:00
DIAGNÓSTICO: PRUEBA DE DIAGNOSTICO

FECHA DE SOLUCIÓN: 19-11-2013 HORA DE SOLUCIÓN: 11:57:00
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN: PRUEBA

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

| MARCA | MODELO | CAPACIDAD | SERIE | MOTIVO | FECHA DE REGRESO | UBICACIÓN |
|-------|--------|-----------|-------|--------|------------------|------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-11-19 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013-11-19 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2013-11-19 |

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

| MARCA | MODELO | CAPACIDAD | SERIE | MOTIVO | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | SERIE | MOTIVO | UBICACIÓN |
|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

(MATERIALES A SUSTITUIR)

(MATERIALES QUE LOS SUSTITUYEN)

OBSERVACIONES:

PRUEBA

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA