



GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

DOR-MC-000005

CRITICO

FECHA: 16/07/2015 HORA:14:11:25

PROYECTO:	TOLUCA - ATLACOMULCO	ÁREA AFECTACIÓN:	JEFATURA DE TURNO / SUPERVISIÃ“N
PLAZA DE COBRO:	EL DORADO	UBICACIÓN:	No aplica

REPORTA:	RAÚL BECERRIL SEGUNDO
PUESTO:	SUPERVISOR
TIPO DE FALLA:	JEFATURA DE TURNO / SUPERVISIÃ“N
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:	EQUIPO DE SUPERVISIÃ“N SIN COMUNICACIÃ“N DE RED

FECHA DE ASIGNACIÓN:	16-07-2015	HORA DE ASIGNACIÓN:	13:59:40
TÉCNICO ASIGNADO:	FELIX ODILON EMILIANO		

FECHA DE DIAGNÓSTICO:	16-07-2015	HORA DE DIAGNÓSTICO:	14:05:00
DIAGNÓSTICO:	PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.		

FECHA DE SOLUCIÓN:	16-07-2015	HORA DE SOLUCIÓN:	14:08:00
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:	PROYECTO FUERA DE OPERACIÓN.		

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

9 TARJETAS INTERFAZ TI/200/00,4 TARJETAS LÓGICA PROGRAMABLE SENCILLA,6 TARJETAS DISPLAY ALFA NUMÉRICO 22 CARACTERES,6 CLUSTER ROJO Y VERDE DE 5.5CM, CTL TTL,1 DETECTOR DE LAZO MAGNÉTICO DE 117 VAC DOBLE RE ELEVADOR DIABLO 1 VARIADOR DE FRECUENCIA A 220 VCA PARA TP-1 Y TP-2. ESTO FUE LO QUE OCASIONO LA DESCARGA ATMOSFÉRICA EL DÍA 10092014 CON ESTA FECHA SE REPORTA HASTA QUE DICTAMINARON LOS INGENIEROS DE SIMEX LOS DAÑOS