



GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

CHA-MC-000002

LEVE

FECHA: 21/04/2014 HORA: 15:28:51

PROYECTO: LERMA - TRES MARIAS
PLAZA DE COBRO: CHAPULTEPEC CARRIL: LINEA 01

REPORTA: JULIO CARRILLO
PUESTO: SUPERVISOR
TIPO DE FALLA: CARRIL
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/UPS

FECHA DE ASIGNACIÓN: 02-04-2014 HORA DE ASIGNACIÓN: 13:32:30
TÉCNICO ASIGNADO: ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ

FECHA DE DIAGNÓSTICO: 03-04-2014 HORA DE DIAGNÓSTICO: 09:28:00
DIAGNÓSTICO: PRUEBA DIAGNOSTICO

FECHA DE SOLUCIÓN: 03-04-2014 HORA DE SOLUCIÓN: 17:02:00
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN: Q

EQUIPO QUE REQUIERE REPARACIÓN

MARCA	MODELO	CAPACIDAD	SERIE	MOTIVO	FECHA DE REGRESO	UBICACIÓN
-------	--------	-----------	-------	--------	------------------	-----------

MATERIALES REQUERIDOS POR DAÑO O REEMPLAZO

MARCA	MODELO	CAPACIDAD	SERIE	MOTIVO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	SERIE	MOTIVO	UBICACIÓN
(MATERIALES A SUSTITUIR)						(MATERIALES QUE LOS SUSTITUYEN)					

OBSERVACIONES:

PRUEBA

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA