



GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

**CHA-MC-000038**

**LEVE**

FECHA: 22/07/2015 HORA: 16:32:01

PROYECTO:	LERMA - TRES MARIAS	ÁREA AFECTACIÓN:	CARRIL
PLAZA DE COBRO:	CHAPULTEPEC	UBICACIÓN:	LINEA 8

REPORTA:	OSMIN JOKONY MONROY URBINA
PUESTO:	SUPERADMIN
TIPO DE FALLA:	CARRIL
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:	SENSOR PIEZOELECTRICO CON FALLA

FECHA DE ASIGNACIÓN:	26-06-2015	HORA DE ASIGNACIÓN:	11:48:13
TÉCNICO ASIGNADO:	ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ		

FECHA DE DIAGNÓSTICO:	26-06-2015	HORA DE DIAGNÓSTICO:	11:50:00
DIAGNÓSTICO:	SENSORES DAÑADOS		

FECHA DE SOLUCIÓN:	26-06-2015	HORA DE SOLUCIÓN:	11:51:00
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:	SENSORES DAÑADOS POR USO EN PERIODO DE FIN DE VIDA ÚTIL SE DESCONECTAN SENSORES QUEDA PENDIENTE DICTAMEN PARA AUTORIZACIÓN		

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

SE REPORTAN DISCREPANCIAS CONSTANTES



REPORTE DE ATENCION DE FALLAS

Nombre de quien reporta

LUIS ERNESTO MONROY GARCIA

Puesto

SUPERVISOR

Ref. del reporte

Fecha del reporte

Hora del reporte

Plaza de cobro

Carril o Lugar

RAF TOL

16-jun-15

02:00 p.m.

CHAPULTEPEC

Carril 8A

Descripción de la falla (1)

SE REPORTAN DISCREPANCIAS RN CARRIL.

Técnico que atiende

ROGELIO COAHUILA GONZALEZ

Correo

simexedomex@outlook.com

Fecha de atención

16-jun-15

Hora de atención

02:30 p.m.

Técnico que soluciona

ROGELIO COAHUILA GONZALEZ

Correo

simexedomex@outlook.com

Fecha de solución

16-jun-15

Diagnostico del técnico (2)

SE REVISÓ SISTEMA DE DETECCIÓN DE PISO, ENCONTRANDO 2 SENSORES EN FALSO CONTACTO, ESTOS SE DESACTIVAN QUEDANDO CARRIL EN OPERACIÓN.

Hora de solución

08:30 p.m.

Siniestro

Correctivo

Preventivo

EQUIPO DAÑADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num. de parte	Carril	Fecha de instalación
1									
2									
3									
4									
5									

EQUIPO SUMINISTRADO

Partida	Unidad	Cantidad	Componente	Marca	Modelo	Num. de Serie	Num. de parte	Carril	Remisión
1									
2									
3									
4									
5									

Observaciones y/o aclaraciones:

CARRIL REQUIERE DE KIT COMPLETO DE SENSORES, PRIMERA ESTRUCTURA.

Nombre y Firma

JOSE JUAN MARTINEZ ORDAZ

Persona que recibió

Nombre y Firma

ROGELIO COAHUILA GONZALEZ

Técnico que solucionó