



GRUPO HERMES INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FOLIO DE REPORTE:

**CHA-MC-000033**

**LEVE**

FECHA: 23/07/2015 HORA:10:33:25

PROYECTO:	LERMA - TRES MARIAS	ÁREA AFECTACIÓN:	CARRIL
PLAZA DE COBRO:	CHAPULTEPEC	UBICACIÓN:	LINEA 1
REPORTA:	KARINA HERNANDEZ ZAMORA		
PUESTO:	SUPERADMIN		
TIPO DE FALLA:	CARRIL		
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:	ALIMENTACIÃ"N ELECTRICA/UPS		
FECHA DE ASIGNACIÓN:	23-07-2015	HORA DE ASIGNACIÓN:	10:31:12
TÉCNICO ASIGNADO:	ROGELIO COAHUILA GONZÁLEZ		
FECHA DE DIAGNÓSTICO:	23-07-2015	HORA DE DIAGNÓSTICO:	10:33:00
DIAGNÓSTICO:	REPORTE DE PRUEBA DESCARTADO		
FECHA DE SOLUCIÓN:	23-07-2015	HORA DE SOLUCIÓN:	10:33:00
ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN:	REPORTE DE PRUEBA DESCARTADO		

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR GHI

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

PRUEBA 1