

Reporte de Mantenimiento

Fecha del reporte: 12/14/2025, 2:02:03 AM

Técnico responsable: alan

Código interno: EQP-0025

Nombre del equipo: insuflador stryker

Tipo de mantenimiento: correctivo

Descripción del problema y mantenimiento realizado:

cable roto